С.Е.Банков, Э.М. Гутцайт, А.А.Курушин

Решение оптических и СВЧ задач с помощью HFSS



Москва, «Оркада», 2012

УДК 621.3.049.77.029:681.3.06

Банков С.Е., Гутцайт Э.М., Курушин А.А. Решение оптических и СВЧ задач с помощью HFSS – M, ООО «Оркада», 2012, 250 с.

Данная книга представляет собой сборник задач, в котором проводится анализ ряда СВЧ структур, имеющих большую практическую важность. Впервые дается описание программы **HFSS Ansoft** версии 13.

Программа **HFSS** версии 13 предназначена для проектирования трехмерных CBЧ устройств и использует несколько методов расчета. При решении важных практических задач, повышенное внимание уделяется особенностям методов расчета и установке опций программы **HFSS** в ходе построения трехмерных моделей волноводных, микрополосковых и антенных структур. Рассмотрен ряд оригинальных неоднородных структур, фильтров и современных антенн, с линейной и круговой поляризацией, анализируемых с помощью **HFSS**. Рассматривается решение физических задач, связанных с оптикой, радиофизикой.

Для инженерно-технических работников, студентов и аспирантов, изучающих проектирование СВЧ приборов и методы расчета электромагнитных полей в неоднородных структурах.

При необходимости более детального ознакомление с предложенным САПР, Вы можете принять участие в семинарах, проводимых авторами в Учебно-консультационном центре ООО «Оркада». Предварительную заявку на обучение, а также на приобретение программы Вы можете направить по эл. адресу: info@orcada.ru, телефону +7 (495) 943-5032 и факсом +7 (495) 943-6032.

Авторы выражают признательность ООО «Оркада» за финансовую поддержку при издании пособия.

УДК 621.3.049.77.029:681.3.06

© Банков С.Е.,
© Гутцайт Э.М.
© Курушин А.А.
© ООО «Оркада» – макет, издание



Введение

HFSS v. 13 - это программа расчета электромагнитного поля для проектирования CBЧ структур, имеющая несколько алгоритмов расчета [1]. Последняя версия программы HFSS выполняет расчеты методом конечных элементов в частотной области, переходные процессы, использует метод интегральных уравнений, а также гибридный подход: метод конечных элементов + метод интегральных уравнений.

Каждый метод в HFSS реализован в виде программы, в которой нужно создать исследуемую структуру, задать параметры материалов и рассчитываемые характеристики. После этого HFSS генерирует сетку для решения задачи методом конечных элементов. В программе HFSS сетка генерируется адаптивно в зависимости от особенностей структуры и особенностей поля в ней.

В HFSS версии 13 сделан большой шаг вперед по сравнению с предыдущими версиями программы, разработанными в фирме Ansoft. В ней выполнены модификации алгоритмов генерации сетки и алгоритмов расчета. Новый быстрый и устойчивый алгоритм TAU генерирует более качественную тетраэдральную сетку.

Формирование системы уравнений, обеспечивающее смешанный порядок следования ее блоков, а также произвольная декомпозиция области решения, позволяют реализовать HFSS В возможности (High-Performance высокоэффективного расчета Computing HPC). Программа черчения трехмерной модели была улучшена операциями типа вставки и переноса двумерных и трехмерных моделей (imprinting), a интерфейс модифицирован был лучшего использования для И автоматизации.

HFSS рассчитывает широкий спектр внешних параметров CBЧ устройств и антенн, к которым относятся электрические и магнитные поля, токи, S-параметры, ближнее и дальнее поле, а также может рассчитать переходной процесс и временнЫе изменения электромагнитных полей [2-4]

Разработчики быть уверены точности HFSS могут В при проектировании устройств, которые включают внедряемые пассивные и "чипы" и моделировать, таким образом, активные антенны, активные многослойные интегральные схемы СВЧ, ВЧ/СВЧ компоненты И биомедицинские устройства (рис. В.1, В.2).

Новыми свойствами в HFSS 13.0 являются:

- Новый, устойчивый метод разбиения на тетраэдры;
- Реализация криволинейных элементов;
- Расчет производных изменения характеристик при варьировании переменных;
- Чтение файлов ACIS R19. 2 (19 версии);
- Улучшенная связь с программой ANSYS DesignXplorer;
- Расчет переходного режима;
- Реализация гибридного метода конечных элементов и метода интегральных уравнений;
- Интеграция с общей платформой ANSYS;
- Многопроцессорное уплотнение сетки разбиения;
- Улучшенная постпроцессорная обработка данных;
- Вывод широкополосных характеристик исследуемых структур.



Рис. В.1. Модель пятизвенного волноводного фильтра, с рассчитанным в комплексе ANSYS температурным распределением

Существенно также, что к программе HFSS -13 прилагается ряд примеров, которые можно использовать в качестве шаблонов, и которые показывают новые возможности программы.

HFSS использует в качестве основного инструмента решения электродинамических задач метод конечных элементов. В этом методе весь объем разбивается на тетраэдры, внутри которых поле представляется в виде объемных базисных функций с неизвестными коэффициентами, которые находятся из решения системы линейных уравнений.

В HFSS версии 13 добавлен программный модуль HFSS-IE, реализующий метод интегральных уравнений, который использует двумерные базисные функции, описывающие токи на поверхностях, в том числе объектов с конечной проводимостью, что позволяет описывать диэлектрические и металлические объекты с потерями. Этот метод часто называется методом моментов (МОМ). Модуль HFSS-IE разработан для моделирования больших излучающих структур. Этим методом в HFSS можно выполнить:

• расчет радиолокационного поперечника рассеяния (Radar Cross Section RCS);

• расчет антенны, расположенной на большом объекте, например на автомобиле;

- расчет коэффициента связи между удаленными антеннами;
- расчет электромагнитной совместимости;
- расчет многопортовых СВЧ структур и антенн.

Метод интегральных уравнений в силу особенностей формулировки граничной задачи рассчитывает поле в бесконечном пространстве [5,6]. Поэтому он не нуждается в поверхностях, моделирующих поглощение поля излучения: radiation boundary, perfectly matched layer и т.д. Это избавляет пользователя программы от необходимости окружать излучающий объект с условиями замкнутым воздушным объемом (box) излучения на Также поверхностях. появляется возможность расчета антенн. расположенных над поверхностью земли с конечной проводимостью.

Этот метод работает в стандартном интерфейсе HFSS. Перечислим его особенности:

• излучающие (открытые) объекты описываются без воздушного бокса;

• имеется возможность анализировать объекты, содержащие бесконечные плоские структуры, в том числе бесконечные экраны и т.д.;

• программа допускает использование дискретных источников возбуждения и источников в виде падающих плоских волн;

• программа поддерживает расчет в диапазоне частот, задаваемый в виде дискретных точек и в режиме интерполяции;

• программа производит расчет ближнего и дальнего полей;

• для структур с большими электрическими размерами HFSS-IE использует методы сжатия разряженной матрицы, ускоряющие вычислительный процесс;

• возможно разделение модели на составные части, анализируемые с помощью различных методов расчета.

В HFSS 13 легко реализуется вставка проектов разных типов друг в друга. Чтобы вставить проект HFSS или HFSS-IE достаточно кликнуть Insert

HFSS Design или Insert HFSS-IE Design и новый проект появится в дереве проекта под именем HFSSDesignn или HFSS-IEDesignn, где *n* - номер добавленного проекта в порядке его появления в общем проекте. В проект можно включить больше, чем одну установку на решение. Причем можно задать методы решения HFSS или HFSS-IE, добавляя конструкции, анализируемые разными методами. Каждая установка решения включает следующую информацию:

- общие данные о решении;
- параметры уплотнения сетки разбиения, если нужно, чтобы сетка разбиения была уплотнена в областях с высокой скоростью изменения поля;
- диапазон частот анализа.

При решении задачи методом HFSS-IE можно выполнить импорт расчета, выполненного методом конечных элементов в задачу, которая будет решаться методом интегральных уравнений. Для этого можно импортировать рассчитанные в HFSS поля в дальней зоне Far Field Wave или в ближней зоне Near Field Wave. В проект можно включить больше, чем одну установку на решение. Причем можно задать методы решения HFSS или HFSS-IE, добавляя конструкции, решаемые разными методами.



Рис. В.2. Пространственная диаграмма направленности антенной решетки, элементами которой в HFSS-13 могут быть щелевые, вибраторные, спиральные, пач-антенны, антенны Вивальди и др. излучающие элементы

В HFSS-13 реализован новый вид порта - порт Флоке. Он используется при моделировании периодических структур. Применение этого порта разберем в следующей главе, в которой будет моделироваться бесконечная граница раздела двух диэлектрических сред.

Благодарим за плодотворные дискуссии, просмотр и обсуждение рукописи к.т.н., в.н.с. Мишустина Б.А. и к.т.н. Подковырина С.И.

1. Моделирование наноструктуры в оптическом диапазоне частот

При проектировании оптических приборов часто возникает задача оптимизации характеристик отражающих поверхностей [7,8]. В качестве перспективной отражающей поверхности в научных исследованиях и прикладных разработках используют периодическую структуру, состоящую из металлических конусов (см. рис. 1.1). Такая структура считается перспективной для создания оптических усилителей, преобразователей частоты и других приборов.





Представленная на рис. 1.1 реализация отражающей поверхности не является единственно возможной. Используются также структуры с полусферическими и эллиптическими окончаниями, дисками и т.д. Во всех случаях перед системой электродинамического моделирования стоит задача расчета частотной характеристики коэффициента отражения от периодической структуры.

Формулировка граничной задачи выглядит следующим образом: на бесконечную в плоскости *XOY* периодическую структуру падает из верхнего полупространства плоская волна. Требуется найти рассеянное структурой поле.

Естественным методом анализа бесконечных периодических структур является применение условий периодичности, которые сводят задачу для бесконечной структуры к анализу одного периода.

Следует отметить, что анализ падения плоской волны на бесконечную периодическую структуру является достаточно новой задачей в практике применения таких программных средств как HFSS. Поэтому, прежде чем перейти непосредственно к расчету структуры показанной на рис. 1.1, целесообразно численно с помощью аппарата периодических граничных условий решить тестовую задачу и сравнить численное решение с аналитическим. В качестве тестовой структуры была выбрана граница раздела двух сред. Для нее известно строгое аналитическое решение в виде коэффициентов отражения и прохождения плоских волн [6, 7], которые будем сравнивать с численными результатами.

Падение плоской волны на границу раздела двух сред. При падении плоской волны на поверхность раздела двух сред, её поляризация не меняется. Если вектор *E* лежит в плоскости падения, то такая поляризация называется параллельной, если вектор *E* перпендикулярен плоскости падения – перпендикулярная поляризация.

Для моделирования бесконечных периодических структур в программе HFSS используются периодические граничные условия, которые устанавливаются на противоположных сторонах бокса, охватывающих период анализируемой структуры. Пример использования граничных условий этого типа показан на рис. 1.2. Верхний параллелепипед заполнен вакуумом с диэлектрической проницаемостью равной единице, нижний – диэлектриком с относительной проницаемостью 2.25. Размер бокса по осям *0X* и *0Y* равен в данном примере 320 нм.

Бесконечная граница раздела двух сред, строго говоря, не является периодической структурой. Поэтому применение аппарата периодических граничных условий для ее анализа нуждается в пояснении.

Рассмотрим известное [6] представление поля внутри прямоугольного канала Флоке. Под каналом Флоке понимается часть пространства, ограниченная вертикальными стенками (см. рис. 1.2), на которых установлены периодические граничные условия. Для прямоугольного канала Флоке составляющие поля E, H при z > 0 имеют следующий вид

$$E(x, y, z) = \sum_{n} \sum_{m} a_{n,m} e^{-i\kappa_n x - i\beta_m y - \gamma_{n,m} z}, \qquad (1)$$

где $L_{x,y}$ - периоды повторения структуры по осям 0X и 0Y (*puc.1.2*), $\kappa_n = \kappa_0 + 2\pi n / L_x$, $\beta_m = \beta_0 + 2\pi m / L_y$, $\gamma_{n,m} = \sqrt{k^2 - \kappa_n^2 - \beta_m^2}$, $a_{n,m}$ - амплитуды *n*, *m* гармоник, *k* - волновое число свободного пространства. Постоянные κ_0, β_0 задаются падающим полем, которое имеет вид плоской волны:

$$\kappa_0 = k \sin \theta \cos \varphi,$$

$$\beta_0 = k \sin \theta \sin \varphi,$$

 θ - меридиональный угол падения плоской волны, а φ - азимутальный угол.

Ряд (1) называется в теории периодических структур разложением поля по гармоникам Флоке, каждая из которых является членом ряда (1). Можно увидеть, что гармоника Флоке с нулевыми индексами n = m = 0, которую часто называют основной гармоникой, имеет структуру поля, совпадающую с полем падающей волны. Так как мы рассматриваем полупространство при z > 0, то эта гармоника описывает поле отраженной волны.

Можно записать разложение аналогичное (1) для полупространства при z < 0. Основная гармоника в этом разложении будет соответствовать прошедшей (преломленной) волне.

Гармоники высших порядков необходимы для описания ближнего поля, которое возбуждается, если период имеет сложную структуру, например, показанную на рис. 1.1 б, в. В случае плоской поверхности вид решения электродинамической задачи известен [2,6,7]. Поле описывается отраженной и преломленной волнами. Высшие гармоники Флоке не возбуждаются.

Таким образом, применение периодических граничных условий для анализа границы раздела двух сред оправданно тем, что отраженная и преломленная волны описываются основными гармониками Флоке, а гармоники высших порядков не возбуждаются.



Рис. 1.2. Фрагмент диэлектрической подложки, на которую падает плоская волна.

Интересно отметить, что поле основной гармоники не зависит от периодов $L_{x,y}$. Поэтому при решении тестовой задачи размеры отдельных ячеек можно выбирать произвольным образом, так как зависящие от величины периодов гармоники Флоке высших порядков, как отмечалось выше, не возбуждаются.

Решение задачи о падении плоской волны с помощью HFSS. Рассмотрим далее решение тестовой задачи о падении плоской волны на границу раздела двух сред с помощью HFSS.

Командой **Modeler->Units** выведем диалог, показанный на рис. 1.3, в котором зададим единицу измерения длины - нанометр (nm).

 g nomepennin ginnin nanome
Set Model Units
Select units: nm
Rescale to new units
OK Cancel

Рис. 1.3. Установка единиц размеров структуры

Начертим бокс размером 320 nm x 320 нм и высотой 200 нм командой **Draw->Box** (рис. 1.4). Размеры бокса в плоскости ХОҮ несущественны. Мы выбрали их равными периодам структуры, изображенной на рис. 1.1. Создаваемый бокс расположен в нижнем полупространстве и заполнен материалом с диэлектрической проницаемостью отличной от единицы.



Рис. 1.4. Черчение бокса - фрагмента диэлектрической плоскости

Зададим материал, добавляя в проект диэлектрик с ε =2.25, нажимая на кнопку Add Material (рис. 1.5).

Search Parameters		-			Mater	ial1										
Search by Name	Search (by N	Criteria ame	C by Prope	irty	Prop	erties of the Material			115							
Crewb 1	Relativ	e Permittivity	~			Name	Туре	Value	Units							
Search						Relative Permittivity	Simple	2.25								
		1	1	1		Relative Permeability	Simple	1								
/ Name		Location	Origin			Bulk Conductivity	Simple	0	siemens/m							
hallen hanned		Suel ihome	Materiala	2		Dielectric Loss Tangent	Simple	0								
tenon_based		Systibiary	Materials	2		Magnetic Loss Tangent	Simple	0								
in		Systibiany	Materials	1		Magnetic Saturation	Simple	0	tesla							
utanium		SysLibrary Mat	Materials	1		Lande G Factor	Simple	2								
tungsten	SysLibrary	SysLibrary		SysLibrary	SysLibrary	SysLibrary	SysLibrary	SysLibrary	Project	Matenals			Delta H	Simple	0	A_per_mete
vacuum		Project	Matenals			 Measured Frequency 	Simple	9.4e+009	Hz							
vacuum		SysLibrary	Matenals	1		Mass Density	Simple	0	kg/m^3							
water_distilled		SysLibrary	Materials	81		2 2 7										
water_fresh		SysLibrary	Materials	81												
water_sea		SysLibrary	Materials	81												
zinc		SysLibrary	Materials	1	-											
zirconium		SysLibrary	Materials	-+												
4																

Рис. 1.5. Добавление диэлектрика с проницаемостью 2.25 в проект

Аналогично зададим сверху этого бокса, бокс размером 320 нм х 320 нм и высотой 800 нм. Данный бокс не имеет диэлектрического заполнения.

Нажмем далее клавишу \mathbf{F} , чтобы перевести объект в режим выделения сторон и установим на вертикальных сторонах верхнего и нижнего боксов периодические граничные условия **Master** и **Slave** (рис.1.6).



Рис. 1.6. Постановка периодических граничных условий на стороны боксов

Таким образом, в структуре будут присутствовать 4 пары поверхностей типа Master-Slave.

Для решения граничной задачи в системе HFSS на горизонтальных поверхностях, ограничивающих канал Флоке по вертикали необходимо установить порты, которые получили название портов Флоке. Для установки порта Флоке выделим нижнюю поверхность нижнего бокса и зададим команду Assign Exitation -> Floquet Port, по которой вызывается диалог рис. 1.7.

	Name: PasantPort1	FloquetPort 2
	A Direction: Defined	Lattice Coordinate System A Direction: Defined
1 separate		B Director: Defined
	<Незад Далее > Отмена	

Рис. 1.7. Установка портов Флоке на нижнюю и верхнюю сторону

Параметры порта задаются в диалоге, показанном на рис. 1.8. Данный диалог позволяет работать с многомодовыми портами Флоке. Поэтому в нем имеется возможность задания номера гармоники, которая используется для определения параметров порта. Мы работаем с двухмодовыми портами Флоке. режим соответствует каналу Такой Флоке с двумя распространяющимися гармониками. Обе они имеют индексы *n*=0, m=0. которые мы установим В данном диалоге. Отличие между двумя распространяющимися гармониками Флоке состоит В разной ИХ поляризации. В нашем случае мы имеем волны с параллельной и перпендикулярной поляризациями. В терминологии, принятой в HFSS эти две волны обозначены как волны *TM* и *TE*. Поэтому в строке число волн (number of modes) ставим цифру 2 (две волны), а в качестве мод выберем волны TM(H) и TE(E).

Gene	ral Modes	Setup Post Processing	3D Refi	nement	1
Nun	nber of Mod	es: 2			
(1)		N 1 1 1 1			
(Ple	ase click on	this button if you want as	sistance i	n setting	up modes.)
(Ple	ase click on Mo	this button if you want as	sistance i	n setting	up modes.)
(Ple	ase click on Mo Mode	this button if you want ass odes Calculator Polarization State	sistance i	n setting	up modes.) Attenuation (db/length)
(Ple	ase click on Mo Mode	this button if you want ass odes Calculator Polarization State TM	m 0	n setting n 0	up modes.) Attenuation (db/length) 0.00

Рис. 1.8. Установка параметров порта Флоке при решении задачи

В HFSS порты Флоке можно ставить только на изотропную среду с диэлектрической проницаемостью равной единице. Поэтому установить порт непосредственно на нижней поверхности диэлектрика мы не можем.

Нам необходимо создать некоторый воздушный зазор между средой и портом.

Если между нижним портом Флоке и диэлектрической средой остается зазор (рис. 1.7), то в расчет вносится погрешность из-за отражения волн от новой границы раздела. Необходимость создания такого зазора можно считать недостатком программы HFSS.

Для того, чтобы такое вторичное отражение исключить, ставим снизу вместо порта поглощающую границу Radiate, соприкасающуюся с нижней стороной диэлектрической платы. При этом мы теряем возможность расчета коэффициента прохождения через структуру, так как порт в нижней части канала Флоке заменяется указанной границей. Тем не менее, возможность расчета коэффициента отражения сохраняется.

Плоская падающая волна задается командой Assign Exitation -> Incident Wave ->Plane Wave. По этой команде появляется диалог рис. 1.9, на закладке General Data которой установим координаты точки, в которой падающая волна имеет нулевую фазу.

General Data	Cartesian Vector Setup	Plane Wave Optio	ns Defaults	
Name: Incf Vector Input © Cart	PWave1	sal		
- Excitation Lo X Coord:	ocation and/or Zero Pha	se Position	-	
Y Coord:	0	nm	-	
Z Coord:	200	nm	•	
	_Use Defa	aults		

Рис. 1.9. Закладка General диалога падающей волны

Угол падения связан с углом направления Eo, что задается в виде координат векторов k(-sin(Teta), 0, sin(Teta)), Eo(-cos(Teta), 0, sin(Teta)), которые устанавливаются в диалоге Incident Wave Source (рис. 1.10). *Teta* – переменная, которая задает угол падения волны.



Рис. 1.10. Параметризация угла падения плоской волны: вектора распространения k и вектора электрического поля E.

Чтобы рассчитать характеристики отражения и преломления падающей волны под разными углами падения, будем изменять угол падения плоской волны Θ в плоскости $ZOX(\phi=0)$ в диапазоне 0...90°.

Это выполняется с помощью параметрического анализа. Командой **Optimetric->Add->Parametric** выведем диалог (рис. 1.11) задания параметров параметрического анализа (перебора параметра *Teta om 0° до 90° через 10°*).

			Auu
T	eta	Linear Step from Odeg to 90deg, step=10deg	Edit
			Delete
		Sync UnSync	
	1	Densteller	
beration		Description	

Рис. 1.11. Задание параметрического анализа при изменении угла падения

В результате такого анализа получаем характеристики поля, картины поля, углы отражения и преломления электромагнитных волн для различных углов падения.

Известны аналитические зависимости для коэффициента отражения и прохождения (передачи) при падении волны на границу раздела двух сред, т.е. при условии, что толщина платы стремится к бесконечности. Коэффициент отражения по полю для волны с параллельной поляризацией (рис. 1.12) равен [7]

$$R_{||} = \frac{\varepsilon \cos \theta - \sqrt{\varepsilon - \sin^2 \theta}}{\varepsilon \cos \theta + \sqrt{\varepsilon - \sin^2 \theta}},$$
(2)

где ε - диэлектрическая проницаемость среды, на которую падает волна, *Θ* - угол падения. Для частного случая перпендикулярного падения волны

$$R_{||} = \frac{\varepsilon - \sqrt{\varepsilon}}{\varepsilon + \sqrt{\varepsilon}}$$

Коэффициент передачи поля для волны с параллельной поляризацией равен

$$T_{||} = \frac{2\sqrt{\varepsilon}\cos\theta}{\varepsilon\cos\theta + \sqrt{\varepsilon - \sin^2\theta}}$$
(3).

В силу отмеченных особенностей HFSS, не позволяющих установить порт Флоке на поверхность с диэлектрической проницаемостью отличной от единицы нам приходится ограничить толщину диэлектрического слоя d и установить порт Флоке на поверхности отделенной от нижней поверхности слоя небольшим зазором (ср. с [14,15]). В этом случае формулы (2) и (3) непосредственно для сравнения с расчетными данными использовать нельзя. Их необходимо модифицировать с учетом второй границы диэлектрического слоя. Такую модификацию нетрудно выполнить, используя соотношения (2) и (3). В результате получаем следующие выражения для коэффициентов отражения и прохождения плоской волны R_s , T_s через слой:

$$R_{s} = R - \frac{T^{2}R}{1 - R^{2}e^{-2i\gamma kd}}e^{-2i\gamma kd},$$
(4)

$$T_s = \frac{T^2}{1 - R^2 e^{-2i\gamma kd}} e^{-i\gamma kd}$$

$$\gamma = \sqrt{\varepsilon - \sin^2 \theta} \,,$$

где d- толщина диэлектрического слоя, $k = 2\pi / \lambda$ - волновое число свободного пространства. В формулах (4) R, T - коэффициенты отражения и прохождения через границу раздела двух сред для волн обеих поляризаций. Например, для волны параллельной поляризации в качестве R, T надо взять параметры $R_{||}, T_{||}$ (2), (3).

Расчеты, выполненные на HFSS и характеристики, рассчитанные по формулам (4), сравниваются на рис. 1.12. Кривые на рис. 1.12 построены для разных значений толщины слоя d = 100, 200 и 300 нм. Точками показаны данные полученные с помощью HFSS, а сплошными кривыми по формулам (4). Видно, что расчетные и теоретические результаты хорошо совпадают.



Рис. 1.12. Рассчитанный на HFSS коэффициент отражения в диапазоне углов падения для разных толщин подложки

Поэтому мы можем сделать вывод, что для моделирования падения электромагнитных волн оптического диапазона на металлические поверхности со сложной структурой можно использовать метод конечных элементов, реализованный в HFSS.



Рис. 1.13. Коэффициент отражения падающей плоской волны с вертикальной поляризацией

Убедившись, что численные расчеты совпадают с теоретическими результатами, можно выполнить моделирование поверхности, состоящей из конических металлических наноструктур, используемых для усиления люминесценции в оптическом усилителе (рис. 1.13).

Серебряные поверхности с расположенной на них системой наноразмерных острий, используется для усиления люминисценции адсорбированных сред с ионами редкоземельных элементов, обусловленного плазмонами. С помощью HFSS-13 можно получить параметры таких систем, широко используемых в настоящее время в волоконно-оптических усилителях для длины волны 1.54 микрона.

2. Волноводная антенная решетка

Выполним моделирование волноводной антенной решетки [1,13]. Ее излучающая апертура состоит из открытых концов квадратных волноводов (рис. 2.1). Считаем, что ось 0z направлена вдоль осей волноводов. Плоскость z=0 совпадает с апертурой решетки.

Последовательность работы будет следующая:

- создание отдельного излучателя в виде отрезка квадратного волновода;
- создание бокса, расположенного сверху излучателя;
- задание граничных условий PerfectE на стенках волновода;
- задание порта Флоке на торцевой поверхности бокса;
- задание волноводного порта;
- установки анализа на частоте 300 МГц;
- запуск на расчет;
- вывод характеристик.



Рис. 2.1. Геометрия антенной решетки

Геометрия антенной решетки показана на рис. 2.1. Рассматриваем модель в виде бесконечной решетки. Волноводные порты находятся в области z < 0 и имеют вид квадратных волноводных портов (рис. 2.2) с основной волной линейной поляризации. Направление вектора электрического поля этой волны показано на рис. 2.1 в виде стрелок.



Рис. 2.2. Модель HFSS одного элемента антенной решетки с координатными векторами

Анализ бесконечной решетки можно свести к анализу одного периода благодаря теореме Флоке, упоминавшейся в главе 1. Отметим, что для бесконечной решетки понятие диаграммы направленности (ДН) не может быть корректно определено, так как оно вводится только для источников излучения с конечными размерами. Строго говоря, ДН бесконечной решетки описывается дельта – функцией и физического смысла не имеет. Тем не менее, существуют приближенные приемы, позволяющие использовать результаты анализа бесконечной структуры для оценки ДН конечной решетки. О них будем говорить ниже. Непосредственно анализ бесконечной решетки позволяет судить о решении задачи ее согласования со свободным пространством.

На рис. 2.2 показана геометрия одной ячейки бесконечной антенной решетки. Модель состоит из двух областей. Нижняя часть представляет волновод, и сверху его расположен воздушный бокс. На вертикальных гранях бокса устанавливаются периодические граничные условия. На верхней поверхности бокса задается порт Флоке.

Создание модели отдельного излучателя. Чтобы создать отдельную ячейку антенной решетки необходимо выполнить следующие действия:

1. Откройте проект и дайте ему имя AGW.

2. Командой **Draw>Box** создайте произвольный бокс, и затем отредактируйте его параметры в разделе **Edit>Properties** (рис.2.3)

3. Выберите созданный бокс и отредактируйте его прозрачность (параметр визуализации создаваемого объекта) Transparency = 0.8.

and						Commar	id					
Name	Value	Unit	Evaluated Value	Description		Г	Name	Value	Unit	Evaluated Value	Description	
Command	CreateBox				-	-	Command	CreateBox	_			
Coordinate Sys	Global						Coordinate Sys	Global				
Position	-0.3 ,-0.3 ,0	meter	-0.3meter , -0.3				Position	-0.32 ,-0.32 ,0	meter	-0.32meter , -0		
XSize	0.6	meter	0.6meter			-	XSize	0.64	meter	0.64meter		
YSize	0.6	meter	0.6meter			-	YSize	0.64	meter	0.64meter		
ZSize	1.4	meter	1.4meter				ZSize	1.4	meter	1.4meter		
				Show Hidden							Show Hidden	
				ОКС	тмена						ОК	Отм
с. 2.3.П	Гарамен	трь	і волно	вода		Puc	2.4.П	Гараме	тры	воздуі	иного	
		_				бок	ca	_	_	-		

4. Операцией **Draw>Box** создайте второй бокс и отредактируйте его размеры и свойства **Edit>Properties** (рис. 2.4).

Задание границ Master и Slave.

- **1.** Нажмите на клавишу F, переводя HFSS в режим выбора поверхности, выделите боковую сторону верхнего бокса и задайте команду **HFSS>Boundaries>Assign>Master.** Появляется диалог границы Master.
- 2. Оставьте имя по умолчанию как Master1.
- **3.** Кликните в выплывающем меню U vector, и кликните New Vector. Появляется диалог Measure и появляется Create Line.
- **4.** Задайте вектор U координатной системы в месте, показанном на поверхности на рис. 2.2. Кликните нижний правый угол (начальная точка), и протащите курсор к левому углу (конечная точка) и кликните.
- 5. Кликните ОК, чтобы закрыть диалог.
- 6. Выберите противоположную фаску и вызовите ведомое граничное условие HFSS>Boundaries>Assign Slave... Появляется диалог Slave с выбранной закладкой General (рис. 2.5).
- 7. Выберите Master1 как ведущую границу Master.
- 8. Начертите вектор U Vector как показано на рис. 2.5.
- 9. Выберите режим Reverse direction для вектора V.
- 10. Оставьте неизменными другие установки и нажмите ОК.

slave : Phase Delay	×	
Use Scan Angles To Calculate Phase Delay		
Scan Angles		
Phi: 0 deg 💌		
Theta: 0 deg 💌		Eve1
(Applies to whole model, in the global coordinate system)		
O Input Phase Delay		
Phase Delay: 0 deg 💌		0
(Applies to this boundary only)		
Use Defaults		
< Назад Готово	Отмена	

Рис. 2.5. Диалог задания разности фаз между границами Master и Slave

11. Повторите эту процедуру для границ Master2 и Slave 2, как показано на рис. 2.6. Для вектора V на границе Master2 нужно установить обратное направление (Reverse direction).



Рис. 2.6. Границы Master и Slave устанавливаемые на противоположные грани воздушного бокса модели антенны

В диалоге на рис. 2.5 имеются две опции установки задержки фазы между границами Master - Slave: по углам сканирования Scan Angle и по задержке фазы Input Phase Delay.

Задание волноводного порта. Отрезок волновода содержит 4 стороны, на которых нужно задать граничные условия **PerfectE**. Это будет соответствовать тому, что стороны металлические. Удерживая клавишу **Ctrl**, выделим 4 стороны нижнего бокса и зададим их как идеальные электрические стенки командой **Assign Boundarys -> Perfect E**.

2		
1000	Perfect E Boundary	×
fasterz	Name: PerfE1	
v and the second s	Infinite Ground Plane	
	Use Defaults	
	OK Cancel	

Рис. 2.7. Задание границы идеальной проводимости на стенках волновода

Чтобы задать волноводный порт:

1. Выберите нижнюю грань нижнего бокса (рис. 2.8).

2. Нажмите правой кнопкой мыши и из выплывающего меню выберите Assign>Excitations>WavePort. Появляется ассистент WavePort.

3. Установите в нем количество мод равное 2.

Wave Port : Modes	
Number of Modes: 2 Mode Integration Line Chara Defined Zpi 2 Defined Zpi	acteristic Impedance (
Mode Alignment and Polarity:	
Align modes using integration lines Align modes analytically using coordinate system U Axis Undefined Filter modes for reporter Use Defaults	Reverse V Direc

Рис. 2.8. Задание интегральных линий квадратного волноводного порта

5. В разделе Integration Line выберите New line и начертите две взаимно перпендикулярные интегральные линии для каждой моды, как показано на рис. 2.5.

6. Оставьте другие установки, используя команду Next для перехода к другой странице и кликните **OK**. Заданный волноводный порт появляется в списке **Excitation**.

Отметим, что выбор двух мод в порту обусловлен тем, что квадратный волновод является двухмодовым волноводом, в котором существуют две распространяющиеся волны, отличающиеся поляризацией поля. Задание интегральных линий показывает, что мы в качестве волн в порту используем волны двух ортогональных линейных поляризаций.

Установка портов Флоке. На верхней грани верхнего бокса устанавливается порт Флоке. В отличие от граничного условия излучения и РМL этот порт позволяет рассчитать и вывести значение коэффициента передачи S₂₁ из волноводного порта в порт Флоке.

Для установки порта Флоке надо выполнить следующие действия:

1. Выделите верхнюю грань верхнего бокса.

2. Нажмите правой кнопкой мыши и выберите Assign>Excitation>Floquet **Port** из выплывающего меню. Появляется ассистент порта Флоке (рис. 2.9).

Floquet Port : General	
Name: FloquetPort1	Ţ
	FloquetPort1
Lattice Coordinate System	b
A Direction: Defined	a 🚽
B Direction: Defined	

Рис. 2.9. Выбор направлений веркторов согласования портов Флоке

3. В разделе Lattice Coordinate System определяются направления А и В порта Флоке.

4. Щелкните **Next**, принимая Phase Delay по умолчанию, и снова Next для перехода к странице установке мод порта Флоке Modes Setup (рис. 2.10).

По умолчанию диалог параметров мод Флоке включает две моды порта Флоке. Моды Флоке определяются двумя индексами n, m и поляризацией

Polarisation State. Индексы *n, m* можно понять из формулы (1) в главе 1. Основная мода Флоке имеет нулевые индексы. Эта мода (волна) распространяется при любых, сколь угодно малых, периодах решетки. Если период решетки достаточно велик, то появляются распространяющиеся волны с ненулевыми индексами. Каждой паре индексов *n, m* соответствуют две волны, отличающиеся поляризацией.

Floqu	et Port : Mo	des Setup				Ľ			ī
N (F	umber of Mod Yease click or	es: 2	sistance i	n setting	up modes.)		Î	FloquetPort1	
	M	odes Calculator					b		
Г	Mode	Polarization State	m	n	Attenuation (db/length)			a	
	1	TE	0	0	0.00				
	2	ТМ	0	0	0.00				
				~					

Рис. 2.10. Выбор характеристик каналов Флоке

Последний столбец таблицы мод маркируется "Attenuation (Затухание)". Это - затухание моды вдоль направления, нормального к плоскости решетки в дБ на единицу длины. Значения для зеркальных мод составляет 0 дБ, так как они распространяются в свободном пространстве и поэтому не ослабляются. Данный параметр не задается, а рассчитывается программой.

Моды высших типов могут быть как распространяющимися, так и затухающими. Режим их распространения зависит от угла сканирования. Возможны ситуации, в которых при малых углах сканирования мода высшего порядка затухает, а при увеличении угла она становится распространяющейся. Если периоды решетки меньше половины длины волны в свободном пространстве, то при любых углах сканирования распространяются только две основные моды. В нашем случае периоды больше половины длины волны. Поэтому при больших углах сканирования в дополнение к основным модам должны появляться распространяющиеся моды с ненулевыми индексами.

Mode	e Table Calc	ulator							
Nur	Number of Modes: 10								
Parameters For Mode Selection									
Fr	equency:	299.79	MHz 💌						
So	Scan Angles:								
	Phi								
	Start	90	deg 💌						
	Stop	90	deg 💌						
	Step Size	0	deg 💌						
	- Theta								
	Start	0	deg 💌						
	Stop	90	deg 💌						
	Step Size	0.5	deg 💌						

Рис. 2.11. Задание углов сканирования, от диапазона которых зависит количество задаваемых мод в портах Флоке

Нажмите на кнопку Modes Calculator (рис.2.12). Данный диалог необходим для расчета параметров мод Флоке и правильного выбора числа мод, необходимых для корректного описания порта. В появившемся диалоге нужно поставить углы, по которым будет выполняться сканирование луча в антенной решетке. Выше отмечалось, что наша решетка при больших углах сканирования может функционировать в многомодовом режиме. Рассчитаем параметры десяти мод (рис. 2.12), установив 10 в разделе Number of Modes.

General Modes Setup Post Processing 3D Refinement										
1	Number of Modes: 10									
	,									
1	(Please click on this button if you want assistance in setting up modes.)									
Modes Calculator										
l	Modes Calculator									
		Mode	Polarization State	m	n	Attenuation (db/length)				
		1	TE	0	0	0.00				
		2	ТМ	0	0	0.00				
		3	TE	0	-1	0.00				
		4	TM	0	-1	0.00				
		5	TE	1	0	60.00				
		6	TE	-1	0	60.00				
		7	TE	0	1	60.00				
		8	ТМ	1	0	60.00				
		9	TM	0	1	60.00				
		10	ТМ	-1	0	60.00				
l										

Рис. 2.12. Установленные моды в портах Флоке

5. В закладке Post Processing задается положение отсчетной плоскости.

Установка отсчетных плоскостей используется, когда пользователя интересует фаза параметра рассеяния. По умолчанию отсчетная плоскость находится в плоскости волнового порта. Операция de-embeding позволяет изменить положение отсчетной плоскости. Данное изменение влияет только на фазы параметров рассеяния и не влияет на их модули.

6. В закладке **3D Refinement** можно моды Флоке, которые участвуют в адаптивном измельчении 3-D сетки.

Сетка разбиения, которая создается HFSS на последующих шагах адаптации, является фактически компромиссной для одновременного анализа всех мод одновременно.

7. Примите другие настройки по умолчанию, и нажмите **OK**, чтобы закрыть мастер портов Флоке. Порт Флоке появляется в дереве проекта в разделе Excitation.

Зададим углы сканирования как переменные проекта, для чего:

1. В меню задайте команду **Project >Project Variables**. Это вызовет окно Properties для этого проекта (рис. 2.13).

2. Кликните кнопку Add. Это вызовет диалог Add Property.

G 14	1			C Turing	C Committee	C. Outurn
va va	aue v	Optimization		(luning	Sensitivity	C Statistics
	Name	Value	Unit	Evaluated Value	Description	Read-only
	\$Phi_scan	0		0		
	Add	Edit		Remove	Show Hi	idden
Prope	Add	Edit		Remove	I Show Hi	idden
P rope Name	Add erty \$theta_scan	Edit		Remove	✓ Show Hite e ○ Separate	idden or
Prope Name Type	Add erty \$theta_scan > None	Edit		Remove © Variable	I Show Hi	idden or

Рис. 2.13. Диалог переменных проекта

3. Установите имя переменной \$phi_scan, и ее величину 0 deg. Эта переменная будет использоваться в качестве азимутального угла.

4. Кликните OK. Теперь переменная \$phi_scan будет добавлена в окно проекта Properties.

5. Кликните кнопку Add чтобы показать снова диалог Add Property.

6. Установите имя переменной, описывающей угол места name = $theta_scan$ и его величину 0 deg.

7. Кликните **OK**. Диалог **Add Property** закрывается и добавляется переменная проекта \$theta_scan.

8. Кликните OK, чтобы закрыть окно проекта Properties.

Нужно заметить, что при использовании углов сканирования в моделях элементарной ячейки, плоскость периодичности (здесь плоскость антенной решетки) должна быть параллельной плоскости ХОҮ в глобальной системе координат.

Установки на решение. Чтобы сделать установки на анализ выполните следующие операции:

1. Нажмите правой кнопкой мыши на Analysis в дереве проекта и выберите Add Solution Setup. Откроется диалог Solution Setup (рис.2.14).

2. В закладке **General**, установите частоту решения Solution frequency = 299.79 Mhz, Maximum Number of Passes = 5, и Maximum Delta S = 0.02.

Solution Setup	Solution Setun
Solution Setup X General Options Advanced Expression Cache Derivatives Defaults Setup Name: Setup 1 Image: Setup 1 <th>Solution Setup X General Options Initial Mesh Options Initial Mesh Options I Do Lambda Refinement Lambda Target: Use Free Space Lambda Value Adaptive Options Initial Mesh Options</th>	Solution Setup X General Options Initial Mesh Options Initial Mesh Options I Do Lambda Refinement Lambda Target: Use Free Space Lambda Value Adaptive Options Initial Mesh Options
Maximum Number of Passes: 5 Maximum Delta S Use Matrix Convergence Set Magnitude and Phase	Maximum Refinement Per Pass: 30 % Maximum Refinement: 10000000 Minimum Number of Passes: 5 Minimum Converged Passes: 2
Use Defaults	Solution Options Order of Basis Functions: First Order Finale Iterative Solver Relative Residual: Enable Use of Solver Domains
ОК Отмена	Use Defaults OK OTMEHa

Рис. 2.14. Диалог установки на решение

3. В закладке **Options**, отметьте режим Do Lamda Refinement и установите опцию Lambda = Use Default.

4. Установите Maximum Refinement Per Pass = 30%,

Minimum Number of Passes = 5, и

Minimum Converged Passes = 2.

5. Выберите базовые функции Order Basis function: First Order, и кликните OK.

Запуск расчета и просмотр результатов. Запустите расчет командой HFSS>Analyze. После завершения, нажмите на иконку Results и выберите Solution Data.

На рис. 2.15 показано окно с матрицей рассеяния, которое появляется после завершения расчета. Отметим следующее.

• S-матрица имеет размерность 6×6 с учетом 2-х мод портов Флоке.

• Моды Флоке в этой S-матрице перечисляются в порядке, заданном в панели установки порта Флоке. При обращении к этой панели, мы, таким образом, имеем в виду, что

FloquetPort1:1 относится к моде Флоке ТЕОО и FloquetPort1:2 относится к моде Флоке ТМОО.

Simulation:	Setup1		•	LastAda	aptive		2	-
Design Variation:	\$phi_scan='9	0degʻ\$theta_s	can='60de	eg'				
Profile Conve	rgence Matrix	Data Mesh S	itatistics					
🔽 S Matrix	🗆 Gamma 🛛	99.79 (MHz)		-]Ех	kport Matrix D	ata	
C Y Matrix		Display All Fre	eqs.		Equis	valent Circuit I	Export	
Magnitude/F	Phase(dec_▼					Check Passiv	/ity	
				Passivit	y Toleran	ce: 0001		
Freq		S:aWavePo	ort1:1	S:aWave	Port1:2	S:Floquet	Port1:1	S:Flo
299.79 (MHz)	aWavePort1:1	(0.27994,	171) (0.0006829	3, 16.2)) (0.0010373	, -159)	(0.666
	aWavePort1:2	(0.00045045,	4.36) (0.013706,	116)	(0.59163,	-174)	(0.000
	FloquetPort1:1	(0.00041241,	-121) (0.59186,	35.7)	(0.64962,	17.3)	(0.000
	FloquetPort1:2	(0.66825, 🚽	142) (0.0006722	1, 32.7]) (0.001009,	-173)	(0.507
0	FloquetPort1:3	(0.0010939,	-95.7) (0.80592,	-111)	(0.47746,	51.5)	(0.001
	FloquetPort1:4	(0.68925, 8	(0.2) (0.0002536	7, 171]) (0.0003824	3, 6.45) (0.545

Рис. 2.15. Диалог данных решения Solution Data

• Столбцы и строки в матрице на рис. 2.15 соответствуют стандартному определению матрицы рассеяния. Столбцы соответствуют волнам, падающим на разные порты, а строки - волнам отраженным от разных портов. Например, первый столбец матрицы соответствует возбуждению падающей волной волнового порта 1. Элементы этого столбца равны амплитудам волн отраженных от разных портов в режиме, когда возбуждается только один волновой порт 1. Возбуждение волнового порта соответствует работе решетки на передачу.

• Столбцы, соответствующие портам Флоке описывают параметры решетки в приемном режиме.

Параметрическое свипирование угла сканирования. Чтобы показать возможности порта Флоке, рассчитаем зависимость коэффициента отражения решетки по волновому порту, как функцию угла сканирования. Когда сканирование происходит в Е-плоскости решетки, при угле 27.5° наблюдается эффект ослепления. Чтобы показать это, нужно найти характеристики в Е-плоскости при изменении угла сканирования от scan = 0° до scan = 90°.

Чтобы выполнить такой параметрический анализ:

1. Нажмите на Optimetrics в дереве проекта и выберите Add Parametric.

Это выводит диалог Setup Sweep Analsysis с закладкой Sweep Definitions.

2. Кликните кнопку Add. Это выводит диалог Add/Edit Sweep.

- 3. Из выплывающего меню Variable, выберите \$theta_scan.
- **4.** Выберите Linear step.
- 5. Установите Start=0 deg, Stop=90 deg, и Step = 3 deg (рис. 2.17).

1	Add/Edit Sweep	×					
	Variable \$theta_scan	Variable Description \$theta Linear Step from 0 to 90, step					
	C Single value		Setup Sweep Analysis				
	Einear step		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	C Linear count	Add >>	Sweep Definitions Table General Calculations Options				
1	C Decade count						
	C Octave count	Update >>					
	C Exponential count		I✓ Save Fields And Mesh				
	Start: 0	Delete	Copy geometrically equivalent meshes				
	Stop: 90	▼ ▶					
	Step: 3	OK Cancel					
	<i>Puc.</i> 2.17.	Задание диапазона	Рис. 2.18. Выбор опции сохранения				
	измене	ние угла Theta в	поля и сетки разбиения при				
	параметри	ческой оптимизации	выполнении параметрической				
			оптимизации				

6. Кликните кнопку Add и OK, чтобы закрыть диалог Add/Edit Sweep. Диалог Setup Sweep Analysis включает переменную \$theta_scan.

7. Откройте закладку General и убедитесь, что в Sim Setup установлен режим Setup1 with the Include.

8. Откройте закладку Options чтобы убедиться, что опции Save Fields and Mesh отмечены, и что опция Copy Geometrically Equivalent Meshes (рис. 2.18) не отмечена. В этом случае на каждом шаге параметрического анализа будут сохраняться характеристики дальнего поля.

9. Кликните ОК. В разделе Optimetrics появляется установка Parametric.

Текущая пара основных мод, достаточных для описания нормального падения волны, должна быть дополнена модами высших типов для описания

решетки при больших углах сканирования. Подготовка мод для параметрического свипирования состоит из следующих шагов:

1. Повторно войдите в панель установки порта Флоке и щелкните по вкладке типов волн. Для того, чтобы определить список мод, нужных для моделировании при всех углах сканирования, используем калькулятор мод. 2. Вызовите калькулятор мод, щелкая по кнопке Modes Calculator.

Расчет калькулятора является дополнительной информацией, для создания списка рекомендуемых мод для порта Флоке. Его результаты нужны для выбора числа мод и не влияют на расчетную модель решетки.

3. Выберите 10 мод для порта (с запасом). Вероятно, мы уменьшим это число, но для этого требуется дополнительное исследование.

4. Установите частоту 299.97 МНz, на которой будет выполняться моделирование. Если установки задачи содержат две или больше частот свипирования, обычно выбирается наивысшая частота для того, чтобы обнаружить появление распространяющихся мод высоких порядков.

5. Чтобы установить набор типов волн, который будет достаточным для каждого направления сканирования в параметрической развертке, углы сканирования развертки вводятся в формате "start-stop-step". Вводимые углы - сферические полярные углы в глобальной системе координат.

Для данного случая угол Phi = 90°, так что введите это значение как стартовое значение и конечное значение в полях Phi. Угол сканирования Theta в развертке меняется от 0 до 90° с шагом 0.5° , так что введите эти те же самые значения в полях калькулятора Theta.

6. Нажмите **ОК**, чтобы запустить на расчет калькулятор и просмотреть рекомендуемый список мод (как на рис. 2.12).



Рис. 2.20. Характеристики сканирования отражения и прохождения характеристик типов волн

Отметим следующее:

• Исходная пара основных мод ТЕОО и ТМОО остается сверху таблицы мод Флоке (рис. 2.12). Затухание их равно нулю, что означает, что эти моды распространяются без ослабления, то есть являются распространяющимися.

• Затем в таблице идет вторая пара мод ТЕ01 и ТМ01. Они распространяются без затухания, по крайней мере, в одном направлении.

• Затем следуют шесть мод с минимальным затуханием 60 дБ/м. Эти моды не распространяются ни в одном из выбранных направлений.

Теперь нужно сделать окончательный выбор числа мод, учитываемых в порту Флоке. Этот выбор основан на следующих соображениях. Любые моды Флоке, распространяющиеся хотя бы в одном направлении должны быть учтены в таблице мод. Поэтому в нее нужно включить первые четыре моды, которые достигнут порта Флоке неослабленными.

Оставшиеся типы волн, имеющие ненулевое затухание, являются кандидатами на исключение из таблицы. С точки зрения эффективности моделирования и интерпретации результатов лучше их удалить.

В связи с этим отметим:

Поскольку длина элементарной ячейки составляет 1.25 м, любая из последних шести мод, при возбуждении в прямоугольной апертуре, достигнет порт Флоке с затуханием равным 1.25 * 60.00 = 75 дБ, то есть очень сильно ослабленной. Поэтому в большинстве случаев такими модами при описании порта Флоке можно пренебречь.

7. Таким образом, введем число мод в поле Number of Modes = 4. В списке мод остаются только моды TE00, TM00, TE01, и TM01.

8. Кликните **ОК**, чтобы выбрать этот набор мод и затем запустите параметрический анализ (это займет определенного время расчета).

Просмотр результатов параметрического анализа.

Как только моделирование закончено, элементы S-матрицы как функции угла сканирования можно видеть в закладке Matrix Data или на графике. Анализируя матрицу рассеяния для разных углов сканирования, можно видеть, что связи между типами волн TE00 и TE01 очень маленькие.

Чтобы вывести зависимости модулей коэффициентов отражения и передачи ТМ, как функций угла сканирования выполните следующие действия:

1. Кликните правой кнопкой на Results в дереве проекта, и выберите Create **Modal Solution Data Report>Rectangular Plot**. Появляется диалог **Report**.

2. В закладке Trace, в разделе Х выберите \$theta_scan.

3. Для Y выберите S Parameter как Category, S(Wave Port1:1) как характеристику (Quantity) и модуль Mag как Function.

4. Кликните **ОК** чтобы создать новый график. Новый отчет выводится на экран и добавляется под именем **Result** в дереве проекта с первой трассировкой, приведенной под графиком. Кнопка **Add Trace** становится активной в диалоге **Reports**.

- **5.** Выберите имя характеристики в дереве проекта. Это выводит окно свойств для Trace.
- **6.** Отметьте опцию **Specify Name** чтобы открыть поле **Name** и измените имя на *Reflection*. Этим будет изменяться имя на характеристике.
- Добавьте два дополнительных графика и измените их имена: mag(S(WavePort1:1, FloquetPort1:2)) соответствует TM00 Transmission; mag(S(WavePort1:1,FloquetPort1:4)) соответствует TM01 Transmission.
- **8.** В дереве проекта выберите X Y Plot 1. Это показывает свойства Properties для графика.
- 9. Отредактируйте поля Name на Reflection и Transmission и нажмите Enter.

Результаты параметрического анализа представлены на рис. 2.20. Заметим, что коэффициент отражения стремится к единице при угле 27.5°. Этот эффект получил название эффекта ослепления, поскольку в окрестности угла ослепления эффективность решетки резко падает, т.к. вся энергия, поступившая на волновой порт не излучается в пространство, отражается.

Также отметим, что тип волна TM01 становится распространяющейся приблизительно при угле 30°. Об этом говорит резкий рост коэффициента передачи из волнового порта в волну TM01 порта Флоке при углах больших 30°.

В данном примере рассмотрены вопросы согласования: коэффициент отражения решетки. В следующем разделе будут рассматриваться и характеристики излучения антенной решетки.

3. Антенная решетка из антенн Вивальди

Выполним расчет антенной решетки, составленной из элементарных излучателей, каждый из которых представляет собой широкополосную антенну Вивальди. Решетка из антенн Вивальди создается, используя периодические граничные условия и порты Флоке.

Антенна питается коаксиальной линией с волноводным портом. На верхней поверхности ячейки антенной решетки устанавливается порт Флоке (см. рис. 3.1). На боковых сторонах ячейки вводятся периодические граничные условия. При этом противоположные и параллельные друг другу стороны объявляются границами **Master** и **Slave**. Подложка имеет диэлектрическую проницаемость $\varepsilon_r = 6$ и толщину 1.27 mm. Полосковые проводники являются 2D объектами с граничными условиями **PerE**. Расчет выполняется на частоте 4.5 ГГц и в режиме интерполяции в диапазоне 2 ... 5 ГГц.



Рис. 3.1. Интерфейс HFSS с отдельной антенной Вивальди

3.1. Черчение антенны Вивальди

Установим единицы измерения длины – миллиметры и начертим диэлектрическую плату в виде параллелепипеда размером 34 x 60 x 1.27 мм (рис. 3.2) командой **Create -> Box**.



Рис. 3.2. Размеры антенны Вивальди, являющейся элементом антенной решетки

Внесем диэлектрик в раздел переменных и зададим проницаемость параллелепипеда равной 4. Параметры параллелепипеда можно отредактировать в диалоге рис. 3.3.

Name	Value	Unit	Evaluated Value
Command	CreateBox		
Coordinate Sys	Global		
Position	0 ,-17 ,33.3	mm	0mm , -17mm , 33.3mm
XSize	-1.27	mm	-1.27mm
YSize	34	mm	34mm
ZSize	-33.3	mm	-33.3mm

Рис. 3.3. Размер подложки с проницаемостью 6 и толщиной 1.27 мм

Антенна Вивальди работает в большой полосе частот, и наибольшая широкополосность достигается при экспоненциальном изменении щели от начала рупора к растру.

Начертим проводники антенны Вивальди, используя функциональные зависимости. Черчение линии, которая задается в виде функции, выполняется по команде Geometry -> Curve -> Analitic Curve. Появляется диалог рис. 3.4, в который введем функциональную зависимость координат точек на ребре полоскового проводника от переменной t. Координата Z зависит от переменной t линейно. Поэтому зависимость координаты Y от t можно рассматривать, как зависимость от координаты Z.

ʻ I			
Name	Value	Unit	Evaluated Valu
Command	CreateEquationCurve		
Coordinate Sys	Global		
X(_t)	0		0
Y(_t)	(0.25mm)*exp(0.123*_t)		
Z(_t)	_t*(1mm)		
Start _t	0		0
End _t	33.3		33.3
Number of Poi	24		24

Рис.3.4. Задание функций, по которым чертится кривая

Используем для задания формы кромки проводника экспоненциальную функцию:

Ширина зазора между проводниками в самом узком месте при t=0 равна 0.5 мм. Переменная t меняется от 0 до 33.3 (рис. 3.4). Функциональная зависимость задается в 24 точках.

Теперь дополним экспоненциальные кривые прямыми линиями и окружностью, которые играют роль симметрирующего устройства системы питания антенны Вивальди (рис. 3.7).



Рис. 3.5. Топология и размеры симметрирующего резонатора

Далее начертим окружность, играющую роль резонатора симметрирующего устройства антенны Вивальди (рис. 3.5).

Propertie	s: phased_array_u	nitcell - HFSSDes	ign1 - Mod	eler
Comma	nd			
	Name	Value	Unit	Evaluated Value
	Command	CreateCircle		
	Coordinate Sys	Global		
	Center Position	0 ,3.5 ,4.915	mm	0mm , 3.5mm , 4.915mm
	Axis	X		
	Radius	2.5	mm	2.5mm
	Number of Seg	24		24

Рис. 3.6. Параметры круглого резонатора, который является частью симметрирующего устройства

Теперь начертим прямоугольник, который сформирует щелевую линию связывающую резонатор и коаксиальную линию (рис. 3.7).
Properties Comman	: 20110609_Vival	dy_1 - HFSSDesign1 -
	Name	
	Command	CreateRectangle
	Coordinate Sys	Global
	Position	0.1.0
	Axis	х
	YSize	0.5
	ZSize	5

Рис. 3.7. Черчение прямоугольника для создания щелевой линии

После подготовки к черчению сложной формы, которая включает окружность, экспоненциальную линию, и все поверхности будущей антенны Вивальди, зададим команду **Draw->** Line и выполним захват одной точки экспоненциальной кривой. Когда дойдем до точки, в которой нужно сделать переход на окружность, переведем режим черчения в Center Point Arc (рис.3.8)



Рис. 3.8. Переход из режима черчения отрезков линий (Straight) в режим черчения окружности с помощью центра и радиуса.

Теперь нужно объединить экспоненциальный отрезок с ломаной линией командой Unite. Далее из замкнутой формы создадим плоскость командой Modeler -> Surface -> Cover Line.



Рис. 3.9. Полосковый проводник антенны Вивальди с симметрирующим устройством

Далее выделим экспоненциальный отрезок и развернем его на 180°, просто переменой знака координаты Y(t) (рис. 3.10).



Рис. 3.10. Черчение второго полоскового проводника

Возбудить антенну Вивальди можно разными способами. Можно, например, поставить дискретный порт между вибраторами антенны. А можно включить в структуру реальный отрезок коаксиальной линии, на вход которой включается СВЧ генератор. Начертим внутреннюю жилу коаксиальной линии в виде цилиндра длиной 8 мм. Черчение коаксиальной линии выполняется командой **Draw->Cilinder**, по которой появляется диалог (рис. 3.11).

	Propert	ies: Project1 - HFSS	Design1 - Modeler
	Comm	land	
		Name	
		Command	CreateCylinder
		Coordinate Sys	Global
		Center Position	0 ,0.625 ,0
		Axis	Z
		Radius	0.375
11		Height	-8
		Number of Seg	0

Рис. 3.11. Параметры внутреннего провода коаксиальной линии радиусом 0.375 мм длинной 8 мм

Далее начертим внешнюю оболочку коаксиальной линии, также командой **Draw->Cilinder**, и зададим параметры, показанные на рис. 3.12. На эту внешнюю оболочку устанавливается граничное условие Perfect E.

Name	Value	Unit	Evaluated V
Command	CreateCylinder		
Coordinate Sys	. Global		
Center Position	0 ,0.625 ,0	mm	0mm , 0.625mm ,
Axis	Z		
Radius	0.875	mm	0.875mm
Height	-8	mm	-8mm
Number of Seg.	. 0		0

Рис. 3.12. Черчение внешнего цилиндра outer, на его верхней поверхности автоматически устанавливается условие Perfect E

Далее начертим бокс излучения, окружающий антенну Вивальди, командой **Draw** -> **Box** и установим его размеры, показанные на рис. 3.13.

Name	Value	Unit	Evaluated Value
Command	CreateBox		
Coordinate Sys	Global		
Position	-18 ,-17 ,0	mm	-18mm , -17mm , 0mm
XSize	36	mm	36mm
YSize	34	mm	34mm
ZSize	60	mm	60mm

Рис. 3.13. Задание размеров бокса, окружающего антенну Вивальди 34 х 36 х 60 мм

На сторонах этого бокса зададим граничное условие **Radiate**. Зададим порт на торце коаксиальной линии (рис. 3.14).



Порт Флоке используется при моделировании бесконечных периодических структур (см. главы 1 и 2). Анализ бесконечной структуры сводится к анализу одного периода структуры (элементарной ячейки). На ее противоположных боковых сторонах задаются условия периодичности. На поверхности необходимо выполнить верхней одно ИЗ возможных «открытых» граничных условий, моделирующих процесс излучения в В качестве поверхностей пространство. с «открытыми» свободное граничными условия в HFSS используются PML, поверхность излучения и порт Флоке.

Достоинством порта Флоке является то, что с его помощью можно описывать не только отражение волны, поступающей на вход антенны Вивальди, но и передачу энергии в свободное пространство. В бесконечной периодической структуре поле в свободном пространстве имеет вид гармоник Флоке. Каждая из таких гармоник является плоской волной, распространяющейся в пространстве под определенным углом. Как отмечалось в главе 1 и 2 большая часть гармоник Флоке является нераспространяющимися, а основная гармоники и одна-две гармоники высших типов могут распространяться. При этом гармоники высших порядков могут при одних углах сканирования быть распространяющимися, а при других нераспространяющимися. Использование порта Флоке позволяет рассчитывать коэффициенты передачи из волноводного порта в гармоники Флоке и наоборот. Как и в случае волноводного порта, эта информация дается в форме S-матрицы, связывающей отраженные и падающие волны (рис. 3.19-3.24).



Рис. 3.16. Параметры порта Флоке, в таблице указано номер моды, состояние поляризации, индекс моды, затухание и режим уплотнения Affects Refinements

Выберем количество мод 6 и нажмем кнопку "Modes Calculator". В диалоге Mode Table Calculator внесем частоту и углы, на которые будет сканировать антенная решетка. Количество мод нужно увеличивать до тех пор, пока в списке появляются нераспространяющиеся типы волн. В закладке 3D Refinment выбираются моды, которые будут учитываться при выполнении уплотнения сетки.

Далее зададим центральную частоту 4.5 ГГц и выполним расчет антенной решетки в диапазоне частот от 2 до 5 ГГц. Результаты расчета частотной характеристики |S₁₁| показаны на рис. 3.17.



Рис. 3.17. Частотная характеристика коэффициента отражения от антенны Вивальди



Рис. 3.18. Ближнее поле в сечении антенны Вивальди и ток на поверхностях полосковых проводников

Из рис. 3.18 видно, что антенна возбуждается симметрично, чего не было бы, если бы в структуре отсутствовало симметрирующее устройство.



Отметим, что с точки зрения электродинамики использование модели решетки в виде канала Флоке не позволяет рассчитывать ДН антенны этого типа, так как эта модель строго может использоваться исключительно для анализа бесконечной решетки, которая имеет ДН с нулевой шириной, то есть в виде дельта функции. Однако, в HFSS имеется возможность расчета ДН канала Флоке путем замены одного из портов Флоке на поверхность излучения. К этой возможности следует относится с осторожностью, имея ввиду, что получаемая ДН не является ни ДН решетки, ни отдельного ее элемента. Она дает лишь качественное представление о ДН решетки, когда она возбуждается по одному из ее входов. В антенной технике такую ДН называют ДН излучателя в составе решетки. Тем не менее, надо помнить, что расчет по описанной выше методике позволяет получить указанную характеристику лишь приближенно.

4. Антенная решетка на вибраторных антеннах

Рассмотрим антенную решетку из четырех вибраторных антенн с металлическим отражателем (рис. 4.1). В такой решетке положением луча можно управлять, изменяя фазы напряжений, подводимым к отдельным ее элементам. Отражательная панель улучшает характеристики решетки, создавая в горизонтальной плоскости однонаправленное излучение.

Выполнить анализ такой антенной решетки можно в единой конструкции, т.е. не применяя периодических граничных условий.



Рис. 4.1. Антенная решетка с отражателем

Элементы решетки расположены на тефлоновой подложке (ε =4) толщиной 1.6 мм. Возбуждения осуществляются через дискретные порты. Граница излучения задается на сторонах воздушного бокса. Переменная фазового сдвига для постпроцессорной обработки имеет имя **phase_shift**. Центральная частота, на которой работает антенная решетка 1.9 GHz.



Рис. 4.2. Геометрия одной из четырех антенн, расположенных с шагом по оси Z равным 103 мм

Начертим диэлектрическую подложку толщиной 1.6мм (диэлектрическая проницаемость 4), командой **Draw->Box**. Полученные размеры подложки можно откорректировать в диалоге рис. 4.3.

							22
					20		
						20	
					\sim		
			Me de la	_			
tie	es: Project1 - I	HFSSDesign1	- modele	11			
tie	es: Project'l - I	HFSSDesign1	- modele	ir -			
tie and	es: Project1 - I d	HFSSDesign1	- Modele	ł.)			
tie and	es: Project1 - I	HFSSDesign1	- modele	41			
tie and	d Name	Value	Unit	Evaluated Value	INNNN		
and	d Name	Value CreateBox	- Modele	Evaluated Value	NNNNN		
ntie	Name Command Coordinate Sys	Value CreateBox Global	Unit	Evaluated Value	NNNNNN		
and	d Name Command Coordinate Sys Position	Value CreateBox Global 0 ,-0.5 ,0	Unit mm	Evaluated Value	ANNNNNN A		
ntie	A Name Command Coordinate Sys Position XSize	Value CreateBox Global 0 ,-0.5 ,0 40	Unit mm mm	E valuated Value	NNNNNNNNN		
and	Ame Command Coordinate Sys Position XSize YSize	Value CreateBox Global 0 ,-0.5 ,0 40 1	Unit Unit mm mm mm	E valuated Value	NNNNNNNNN		

Рис. 4.3. Диалог фрагмента диэлектрической платы

Передвинем координатную систему на плоскость, на которой будем чертить вибратор, выделив сначала курсором одну из плоскостей (предварительно нажав F), командой Modeler->Coordinate System ->Create ->Face CS.

Далее начертим вибратор, по точкам (рис. 4.3), как многоугольник, задавая команду **Draw -> Polyline.**



Рис. 4.3. Черчение одной части вибратора

Далее создадим новую систему координат, сдвинутую относительно начала системы по оси X на 18 мм, равную половине длины подложки командой Modeler-> Coordinat System -> Create -> Relative CS->Offset . И сделаем разворот с копированием этой части вибратора на 180° командой Edit->Duplicate->Around Axis (рис. 4.4).

Duplicate Aro	und Axis		X
Axis:	OX 6	٩	Οz
Angle:	180	-	deg 💌
Total number:	2	•	
Attach To Origi	nal Object:		
NOTE: When ' face/edge assig on duplicates w consistency, wh	Attach to O gnments (e.g ill be lost, to nen 'Total N	riginal g. bou) ensur umber	Object' is selected, ndaries/excitations) re model ' is edited.
ОК			Cancel

Рис. 4.4. Выбор оси Y, вокруг которой прокручивается вибратор с копированием

Теперь между линиями вибратора начертим прямоугольник (рис. 4.5), на который затем устанавливается дискретный порт командой HFSS->Excitation->Assign->Lumped Port.



Рис. 4.5. Постановка интегральной линии на дискретный порт

Далее выполним копирование со сдвигом этой вибраторной антенны, чтобы получить 4 антенны, составляющих антенную решетку (рис. 4.7).

Черчение отражателя. Конфигурация металлического отражателя уголкового типа показана на рис. 4.6. Взаимное расположение отражателя и диэлектрической платы с вибраторами представлено на рис. 4.7. Отражатель содержит отверстия, которые могут использоваться ДЛЯ вывода возбуждающих линий и соединения их с выходами делителя мощности, который играет роль схемы питания решетки.



Общая высота диэлектрической подложки 420 мм, а диэлектрическая проницаемость ε =4. После черчения решетки, можно задать установки на расчет и диапазон частот анализа. При проведении расчета решетки нужно учесть, что антенная решетка представляет собой СВЧ многополюсник, имеющий четыре входа. HFSS рассчитывает матрицу рассеяния такого многополюсника в установленном диапазоне частот. Однако, получаемые при этом значения коэффициентов отражения не равны, представляющим наибольший практический интерес коэффициентам отражения решетки в рабочем режиме, в котором одновременно возбуждаются все четыре входа.



Рис. 4.7. Структура и размеры антенной решетки. Общая высота рефлектора 420 мм

Для определения коэффициентов отражения решетки в рабочем режиме Si,j_corr (i,j=1,...4) необходимо их рассчитать, используя элементы матрицы рассеяния S(i,j) по формулам, которые представлены на рис. 4.8.

_		
2	Fi_2	0
3	Fi_3	0
4	Fi_4	0
5	S11_corr	S(1,1)+V2*S(1,2)/V1+V3*S(1,3)/V1+V4*S(1,4)/V1
6	S22_corr	V1*S(2,1)/V2+S(2,2)+V3*S(2,3)/V2+V4*S(2,4)/V2
7	S33_corr	V1*S(3,1)/V3+V2*S(3,2)/V3+S(3,3)+V4*S(3,4)/V3
8	S44_corr	V1*S(4,1)/V4+V2*S(4,2)/V4+V3*S(4,3)/V4+S(4,4)
9	V1	cmplx(V_port1*cos(Fi_1),V_port1*sin(Fi_1))
10	V2	cmplx(V_port2*cos(Fi_2),V_port2*sin(Fi_2))
11	V3	cmplx(V_port3*cos(Fi_3),V_port3*sin(Fi_3))
12	V4	cmplx(V_port4*cos(Fi_4),V_port4*sin(Fi_4))
13	V_port1	0.66
14	V_port2	1
15	V_port3	1
16	V_port4	0.66
17	Z11_	50*(1+S11_corr)/(1-S11_corr)
18	Z22_	50*(1+S22_corr)/(1-S22_corr)
19	Z33_	50*(1+S33_corr)/(1-S33_corr)
20	Z44_	50*(1+S44_corr)/(1-S44_corr)
_	-	

Рис. 4.8. Переменные, по которым считаются S-параметры антенны при одновременном возбуждении ее входов

На рис. 4.8 под Vi понимаются комплексные амплитуды напряжений, возбуждающих элементы решетки.

Известно, что для уменьшения уровня боковых лепестков антенной решетки крайние элементы нужно возбуждать с меньшей амплитудой, чем в центре. Амплитуды возбуждения можно задать в качестве переменных (см. рис. 4.8). Если принять V_port1= V_port4 = 0.66 и V_port2= V_port3 = 1, то получим ДН, показанную на рис. 4.9.

Разность фаз питания двух соседний антенн задается переменной **phase_shift** на этапе постпроцессорной обработки. Для создания такого режима, в диалоге, выводимом по команде **HFSS>Fields>Edit Sources**, в котором находится переменная "Offset phase". Задайте множитель переменной сдвига фазы phase_shift.

Задать переменную **phase_shift** можно, нажимая на имя проекта HFSSDesign2, в дереве проекта. Переменные проекта можно видеть в окне Properties. В этом окне можно изменить величину phase_shift. Выберем phase_shift = 30° , что будет соответствовать графику на рис. 4.9.



Рис. 4.9. ДН отдельного вибратора антенной решетки



Рис. 4.10. Трехмерная ДН антенной решетки

При большом количестве элементов антенной решетки ее уже невозможно рассчитать в виде единой конструкции. Для решения такой задачи нужно использоваться периодические граничные условия.

Возбуждение каждого элемента антенной решетки выполняется с помощью многоканального делителя мощности (МДМ). Пример МДМ вместе с вибраторами показан на рис. 4.11. В случае синфазного возбуждения порты возбуждаются так, что поля в дальней зоне суммируются в направлении оси 0у. Этот процесс виден из распределения поля, показанного на рис. 4.11.



Рис. 4.11. Ближнее поле в плоскости хОу антенной решетки

Отметим, что совместный расчет излучающей решетки вместе со схемой питания представляет собой для HFSS весьма сложную задачу, которая требует больших затрат компьютерных ресурсов. Такое положение обусловлено тем, что разветвленная микрополосковая схема, реализующая МДМ требует для своего анализа использования весьма густой сетки. Пример такой сетки представлен на рис. 4.12, на котором также показано распределение токов на металлических проводниках.



Рис. 4.12. Вибраторная решетка, отражатель и схема распределения

Учитывая большую трудоемкость решения обсуждаемой задачи в HFSS, представляет интерес применение комплексного подхода, в котором сочетается использование разных программных средств для расчета разных фрагментов сложной структуры. При этом каждая часть анализируется с помощью методов в наибольшей степени адекватных физике ее функционирования.

Расчет МДМ в системе МWO. Схему распределения мощности будем Microwave Office (MWO) проектировать В системе используя подпрограмму EMSight, которая осуществляет расчет полосковых структур методом моментов. Такой подход для анализа полосковых схем намного эффективнее метода конечных элементов, который HFSS. При этом излучающая решетка используется В будет анализироваться с помощью HFSS. Ниже мы обсудим возможность корректного использования данных, полученных с помощью одной системы, для расчетов в другой.

Проблема согласования расчетных данных, полученных в разных системах проектирования решается путем использования дискретных портов. Для этого при моделировании вибраторов применяется модель, показанная на рис. 4.13. Ее особенностью является использование двух дискретных портов P1.2, включенных между проводниками ЛИНИИ передачи, возбуждающей вибратор и металлическим отражателем. При таком представлении элемента решетки вся она рассчитывается в HFSS как CBЧ многополюсник восемью выходами (шестнадцатиполюсник С В

терминологии, принятой в России и восьмиполюсник по англоязычной терминологии – eight port junction).



Рис. 4.13. Модель вибратора с двумя портами

Использование такой модели позволяет рассчитать матрицу рассеяния решетки без МДМ размером 8х8.

Рассмотрим далее основные этапы проектирования МДМ в системе MWO. МДМ представляет собой комбинацию нескольких элементарных делителей мощности ЭДМ на два канала, соединенных друг с другом линиями передачи. Структурная схема МДМ показана на рис. 4.14.



Рис. 4.14. Структура МДМ

В состав МДМ показанного на рис. 4.14 входят ЭДМ Д1, осуществляющий деление мощности пополам, ЭДМ Д2, делящий мощность в отношении 3:7 и возбудитель вибраторов В. Неравное деление мощности в ЭДМ Д2 обеспечивает спадающее распределение поля на краях решетки, благодаря которому снижается уровень боковых лепестков ее ДН в вертикальной плоскости.

Возбудитель В выполняет роль устройства питания вибраторной антенны. Выходами 1,2 он соединен с вибратором, который имеет два входа (см. рис. 4.13).

Первый этап проектирования МДМ включает проектирование ЭДМ и возбудителя. Их топология показана на рис. 4.15 а-в. На рис. 4.15 а,б показаны топологии делителей Д1,2, а на рис. 4.15 в топология возбудителя. Они выполнены на подложке с проницаемостью 4.6 и толщиной 2 мм.



Рис. 4.15. Топологии ЭДМ и возбудителя

Поскольку делитель Д1 имеет симметрию относительно портов 2 и 3, то его проектирование сводится к согласованию по входу 1. Все выходы устройства выполнены в виде микрополосковых линий с характеристическим сопротивлением 50 Ом. В качестве портов используются дискретные порты. Боковые плечи делителя содержат четвертьволновые трансформаторы, которые обеспечивают согласование выходных линий передачи со входной линией. На рис. 4.16 показана частотная характеристика коэффициента отражения делителя по входу 1. Видно, что наилучшее согласование достигается в окрестности частоты 1.7 ГГц. При удалении от нее коэффициент отражение растет, оставаясь однако достаточно малой величиной, не превышающей – 26 дБ в полосе 1.6 – 1.8 ГГц.



Рис. 4.16. Частотная зависимость модуля коэффициента отражения делителя Д1 по входу 1

Делитель Д2 не имеет симметрии относительно входов 2 и 3, так как он обеспечивает неравное деление мощности. Поэтому его проектирование требует не только согласования по входу 1, но и реализации заданных значений коэффициентов передачи от входа 1 ко входам 2 и 3. Они должны быть равны следующим значениям: $S_{21} = -1.5$ дБ, $S_{31} = -5.34$ дБ.

На рис. 4.17 показаны частотные зависимости модулей коэффициента отражения S_{11} и коэффициентов передачи S_{21} и S_{31} делителя Д2. Видно, что он достаточно хорошо согласован по входу 1 и обеспечивает заданные

значения коэффициентов передачи. Согласование достигается подбором размеров структуры рис. 4.15(б), что удобно делать в МWO.



Рис. 4.17. Частотные характеристики делителя Д2

Возбудитель вибратора (рис. 4.15 в) должен выполнить следующие функции. Он выполняет деление мощности, поступающей на вход 1 в равном отношении между входами 2 и 3. При этом фазы сигналов на портах 2 и 3 должны быть сдвинуты на 180° . В этом случае в двухпроводной линии, которая питает вибратор, будет возбуждаться ее основная волна, у которой токи на проводниках также сдвинуты по фазе на 180° . Важно также, чтобы выходы возбудителя были согласованы со входным сопротивлением вибратора. Его параметры подбирались в HFSS таким образом, чтобы входное сопротивление в точках размещения портов имело активную часть равную 60 Ом и нулевую реактивную часть.

Исходя из этих условий, осуществлялась оптимизация топологии возбудителя. В результате были получены частотные характеристики, представленные на рис. 4.18 а,б. На рис. 4.18 а показана частотная зависимость коэффициента отражения по входу 1, а на рис. 4.18 б частотные зависимости фаз коэффициентов передачи S_{21} и S_{31} . Видно, что возбудитель хорошо согласован и обеспечивает противофазное деление мощности.

В системе MWO имеется возможность визуализации распределения токов на полосковых проводниках. Пример такого распределения на проводниках возбудителя показан на рис. 4.19.



Рис. 4.18. Частотные характеристики возбудителя, показанного на рис. 4.14 в)



Рис. 4.19. Распределение токов на полосковых проводниках возбудителя

Заключительная стадия проектирования МДМ состоит в расчете его выходных параметров. Топология МДМ показана на рис. 4.20.



Рис. 4.20. Топология МДМ

В качестве примера на рис. 4.21 представлена частотная зависимость коэффициента отражения МДМ по центральному входу 1 (см. Рис. 4.14). Видно, что согласование МДМ несколько хуже согласования ЭДМ, однако в полосе частот коэффициент отражения не превышает – 20 дБ.

Следующий этап проектирования решетки состоит в расчете ее параметров с учетом результатов проектирования МДМ и излучающей части решетки в виде четырех вибраторов, выполненной в HFSS.

Эту часть работы удобно выполнить, экспортируя файлы данных из HFSS и MWO и обрабатывая их с помощью таких вычислительных систем как Маткад или Матлаб.

Файлы данных содержат матрицы рассеяния многополюсников, рассчитанные в HFSS и MWO. Матрица рассеяния решетки S_a представляет собой матрицу 8х8 в соответствии с числом ее входов. Аналогично матрица рассеяния МДМ S_d имеет размерность 9х9.



Рис. 4.21. Частотная зависимость коэффициента отражения МДМ по входу 1

Матрица S_d имеет следующую структуру:

$$S_d = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{1\alpha} \\ S_{\alpha 1} & S_{\alpha \alpha} \end{bmatrix},\tag{5}$$

где α - группа входов с номерами 2 – 9. Таким образом, $S_{\alpha\alpha}$ - это матрица размером 8х8, $S_{1\alpha}$ - матрица – строка размером 1х8, $S_{\alpha1}$ - матрица – столбец размером 8х1 и S_{11} - коэффициент отражения по входу 1.

Для расчета результирующего коэффициента отражения антенны *R* необходимо провести анализ каскадного соединения двух многополюсников, показанных на рис. 4.22.



Рис. 4.22. Каскадное соединение МДМ и решетки

Для определения коэффициента отражения *R* воспользуемся соотношениями, приведенными в [20]:

$$R = S_{11} + S_{1\alpha} \left(E - S_{\alpha\alpha} S_{\alpha} \right)^{-1} S_{\alpha\alpha} S_{\alpha 1}, \tag{6}$$

где *Е* - единичная матрица размером 8х8.

Также, из анализа каскадно-соединенных многополюсников, мы можем найти амплитуды падающих на входы решетки волн U_n , n=1...8. Их можно использовать далее для задания условий возбуждения решетки с учетом влияния МДМ. Зная эти амплитуды, мы можем с помощью HFSS рассчитать ДН антенны (рис. 4.10).

Использование разных программных средств, описанное выше позволяет рационально использовать их для решения тех задач, которые решаются с их помощью с наименьшими затратами компьютерных ресурсов. В данном случае HFSS используется для анализа трехмерной излучающей структуры, а MWO для анализа планарной полосковой схемы. В результате общее время, необходимое для получения конечного результата существенно сокращается. Кроме того, повышаются точность и достоверность решения.

5. Моделирование частотно-селективной поверхности

К числу наиболее интересных задач прикладной электродинамики относятся задачи дифракции волн на периодических структурах. Широкое применение находят двумерно-периодические планарные решетки, которые получили название частотно-селективных поверхностей (ЧСП). Они используются в качестве пространственных фильтров, поляризационных фильтров, антенных обтекателей, средств радиозащиты и т.д.

упоминания заслуживает ЧСП Отдельного использование В рефлекторных квазиоптических фидерах антенн метеорологических Применение ЧСП для построения спутников. частотно-селективных устройств позволяет существенно улучшить массогабаритные ИХ характеристики.

К устройствам этого типа предъявляются жесткие требования. Так, например, радиометр Европейского Космического Агентства MASTER должен обеспечивать разделение сигналов диапазонов 294-306, 316-326 и 342-349 ГГц [13-17]. При этом вносимые потери не должны быть больше более 0.5 дБ, а развязка между каналами не меньше 20 дБ для уверенного детектирования слабых излучений молекул в атмосфере. Для минимизации вносимых потерь применяют апертурные ЧСП, позволяющие исключить диэлектрики и связанные с ним потери. Улучшение избирательных характеристик может быть достигнуто использованием многослойных структур, содержащих несколько параллельных слоев и многоэлементных периодических структур, содержащих несколько отражателей (апертур) в одной элементарной ячейке периодической структуры ЧСП. Проектирование такого рода устройств является актуальной задачей, решение которой сложно осуществить вне рамок строгого электродинамического моделирования.

Создание модели ЧСП. Будем анализировать ЧСП с помощью периодических граничных условий, выделяя элементарную ячейку структуры в виде канала Флоке.

Элементарная ячейка ЧСП может быть создана с использованием связанных границ с периодическими граничными условиями и двух портов Флоке. Результат решения граничной задачи анализа ЧСП представляется в виде S-матрицы, связывающей моды Флоке в соответствующих портах.

В качестве примера, который рассмотрим в данной главе, служит проводящий экран, содержащий гексагональную решетку круговых апертур (отверстий). Геометрия решетки показана на рис. 5.1. На рис. 5.1 векторы решетки показаны углом. Угол между векторами решетки составляет 60°.



Рис.5.1. Геометрия частотно-селективной поверхности

Рассмотрим нормально падающую плоскую волну на экран с поляризацией вектора электрического поля, показанной на рис. 5.1 красными стрелками.

Рассчитаем модули и фазы элементов матрицы рассеяния, как функции от частоты. Полоса частот от 8 до 20 ГГц.

Модель одной ячейки показана на рис. 5.2. Длины стороны равна 1.73 см, диаметр круглой апертуры равен 1.2 см и высота ячейки равна 4 см. Видно, что ячейка состоит из планарного металлического ромба с отверстием и бокса ромбической формы, на поверхностях которого заданы периодические граничные условия и порты Флоке. Приступим к созданию элементарной ячейки средствами HFSS. На первом этапе создадим ромбический бокс.

Создание ромбического бокса. Для решения задачи выполните следующие действия:

1. Откройте новый проект и назовите его **RhombicArray.** Установите единицы измерения длины – сантиметры (ст).



Рис. 5.2. Ромбовидная ячейка гексагональной ЧСП

2. Кликните **Draw>Line**, кликните в произвольном месте, чтобы установить начальную точку, затем кликните три другие произвольные точки и затем вернитесь к начальной точке, чтобы замкнуть фигуру.

3. Кликните правой кнопкой, чтобы вызвать выплывающее меню и выберите команду **Done**. Этим создается многоугольник.

4. В дереве проекта packpoйте **Sheets>Unassigned>CreatePolyline**, выбрав первую операцию **CreateLine** чтобы увидеть свойства этой линии.

Segm	ient		
		Name	
		Segment Type	Line
		Point1	0,0,0
		Point2	0.865,1.4982,0

5. Установите координаты первой точки Point1 = (0,0,0).

6. Отредактируйте координаты Point2 = (0.865, 1.4982, 0). Это будет сдвиг сегмента первой ломаной линии, который даст требуемый размер объекта.

7. Повторите этот процесс со следующими тремя операциями CreateLines в дереве создания и отредактируйте в них значения Point2, Point3 и Point4 (рис. 5.3) следующим образом:

Point2 (0.865, 1.4982, 0) Point3 (2.595, 1.4982, 0) Point4 (1.73, 0, 0)

Созданный плоский ромб можно использовать для создания ромбообразного бокса. Перед этим сделайте, командой Сору, копию ромба, которая будет полезна для создания металлического ромба.



Рис. 5.3. Ромб как сечение будущей ячейки частотно-селективной поверхности

8. Чтобы преобразовать плоский 2D объект в 3D ячейку, задайте команду Draw>Sweep>Along Vector.

9. В строке состояния, введите нули в ячейки Х, Ү, Z, чтобы задать начальную точку.

Это помещает курсор в первую точку, задающую вектор, и изменяет сообщение строки состояния на "Input the second point of the sweep vector (ввести вторую точку вектора развертки)". Метки ячейки показывают величины сдвигов dX, dY, и dZ.

10. В статус-баре введите 0, 0, и 4 и нажмите Enter. Это начертит линию от начальной до конечной точки, и выведет диалог Sweep Along Vector (рис. 5.4).

dX:	0	dY:	0	dZ:	4	Relative	-	Cartesian	▼ cm
				J			_		

11. В диалоге Sweep Along Vector, оставьте 0 deg как черновой угол, и выберите Round из выпадающего меню как тип Draft type. Затем нажмите OK.



Рис. 5.4. Завершение операции свипирования по вектору

12. Эта операция преобразует ромб в 3D объект.

13. Теперь сдвинем этот объект вниз на 2 см, используя операцию *Edit-Arrange-> Move.*

14. Откроется диалог **Measure data** и появляется возможность ввести через статус-бар, а также курсором, опорную точку X, Y, и Z, как первую точку вектора сдвига.

15. В статус-баре установите Z = 0, и нажмите Enter.

16. В статус-баре установите dZ = -2.0 и нажмите Enter.

Это сдвинет объект на нужное расстояние.

Создание плоского ромба с отверстием. Если Вы сделали копию плоского ромба, то далее ее можно использовать. В противном случае повторите шаги 1 - 7.

1. Кликните копию плоского ромба.

2. Командой **Draw>Circle** начертите круг, установив курсор в центре многоугольника.

3. Откройте диалог свойств окружности и установите ее радиус 0.6 ст.

4. Выберите одновременно окружность и прямоугольник и кликните **Modeler> Boolean>Subtract**. Откроется диалог Subtract.

Рис. 5.5. Ячейка частотно-селективной поверхности



5. Переведите Rectangle в список Blank, а окружность в список Tool.

6. Кликните **ОК**, чтобы закрыть диалог и создать апертуру вычитанием окружности из прямоугольника.

Задание границ Master и Slave.

Для того, чтобы смоделировать ЧСП, которая состоит из периодически расположенных элементов, необходимо задать периодические граничные условия на противоположных стенках.

Зададим границы Master и Slave на ромбическом объекте следующим образом.

1. Выберите поверхность, показанную на рис. 5.6 и задайте команду **HFSS>Boundaries>Assign>Master.** Появляется диалог Master Boundary.

2. Оставьте имя по умолчанию как Master1.

3. Чтобы установить вектор U вдоль по ребру кликните New Vector. Появляется диалог Measure dialog и Create Line.

4. Начертите вектор U vector на выбранной поверхности. Кликните на нижний левый угол как начальную точку, и прочертите курсор к правому углу и кликните **Master1.**



Рис. 5.6.3адание границ Master(ведущая) и Slave(ведомая)

5. В диалоге **Master Boundary**, для вектора V Vector, выберите опцию Reverse direction и нажмите **OK**.

6. Выберите противоположную сторону и задайте команду HFSS>Boundaries>Assign Slave. Появляется диалог Slave с выбранной закладкой General.

7. Для этой ведомой поверхности выберите Master1 как ведущую границу.

8. Начертите вектор U Vector как показано на рис. 5.6 и нажмите OK.

9. Повторите процедуру для границ Master2 и Slave 2.



Рис. 5.7. Создание второй пары периодических границ

Далее зададим граничное условие Perfect Е для ромба с отверстием. Для этого нужно выбрать поверхность Aperture из дерева хронологии и задать команду HFSS>Boundaries>Assign>Perfect E. Граница PerfE1 появляется в списке Boundary.

Задание портов Флоке.

Порты Флоке нужно установить на нижнюю и верхнюю поверхности модели.

1. Выберите верхнюю поверхность модели и кликните HFSS>Excitations>Assign>Floquet Port. Появляется ассистент порта Флоке, показывающий страницу General.

2. Для координатной системы Lattice Coordinate System, из выплывающего меню для направления A, выберите New Vector.

3. Начертите вектор, нажимая нижний угол по оси Z начальную точку, и затем нажимая соседний угол вдоль по оси X. Когда вы сделаете двойной клик для завершения построения вектора, диалоги Measure Data и Create line исчезают, и снова появляется ассистент Floquet Port, показывая, что вектор a определен. Повторите эту процедуру для вектора b.

4. В закладке **Modes setup**, введите Number of Modes= 14. Таким образом, заполнится таблица Mode, которая будет иметь четырнадцать строк (рис. 5.9).



Рис. 5.8. Порт Флоке в пространстве ячейки частотно-селективной поверхности

5. Кликните кнопку **Modes Calculator** для получения информации по установке мод. Появляется калькулятор мод. Установите частоту Frequency = 20 ГГц (рис. 5.9).

(Plea:	per of Mod	es: 14	sistance i	n setting	up modes)		Mode Table Calo Number of Modes	14 ode Selection	
	М	odes Calculator	ľ	-			Scan Angles:	120	GHZ Y
	Mode	Polarization State		n	Attenuation (db/length)		- Phi		
	1	TF	0	0	0.00		Start	0	deg 💌
	2	TM	0	0	0.00		Stop	0	deg 💌
	3	TE	0	0	0.00		Step Size	0	dea 💌
	4	TE	0	0	0.00	=		1-	
	5	TE	0	0	0.00		- Theta		
	6	TE	0	0	0.00		nicia or c		
	7	TE	0	0	0.00		Start	0	deg 💌
	8	TE	0	0	0.00		Stop	0	deg 💌
	9	TE	0	0	0.00		Step Size	0	deg 👻
	10	TE	0	0	0.00				and a second
<		.11	II		>		ОК		Cancel
				Hasan	Далее > Отг	иена			XX

Рис. 5.9. Калькулятор мод и установки на его запуск

6. Оставьте остальные величины по умолчанию и кликните **ОК**, чтобы закрыть калькулятор. Это заполнит таблицу с рассчитанными данными.

7. Выберите опцию смещения опорной плоскости, **Deembed**, и задайте расстояние до нее **Distance** = 2.0 cm.

8. Кликните Next для перехода на страницу 3D Refinement.

9. Для 1-й моды Mode 1, выберите опцию уплотнения Affects Refinement (рис. 5.10).

TE O O Image: Constraint of the state of the sta	1 TE				Affects Refinement	<u>^</u>
TM 0 0 Image: Constraint of the state of		(0	0	 Image: A set of the set of the	
TE 1 Image: Constraint of the second	2 TM	(0	0		
TE -1 0 TE -1 -1 TE 1 0 TM -1 -1 TM 1 0 TM 1 1	3 TE	-	1	1		=
TE -1 -1 TE 1 0 TM -1 -1 TM 1 0 TM 1 1	4 TE	-	-1	0		
TE 1 0 TM -1 -1 TM 1 0 TM 1 1	5 TE		-1	-1		
TM -1 -1 TM 1 0 TM 1 1	6 TE		1	0		
TM 1 0	7 TM		-1	-1		
TM 1 1	8 TM	•	1	0		
	9 TM		1	1		_
						×

Рис. 5.10. Результаты работы калькулятора мод

10. Кликните **ОК**. Первый порт Флоке появится в разделе Excitations в дереве проекта.

11. Выберите нижнюю поверхность модели, и повторите процесс, чтобы установить второй порт Флоке. Информация первого порта Флоке копируется.



Рис. 5.11. Ближнее поле в сечении ячейки частотно-селективной поверхности

Установка на анализ. Для этого выполните следующие операции:

1. Нажмите правой кнопкой на Analysis в дереве проекта и выберите Add Solution Setup. Открывается диалог Solution Setup.

2. В закладке General установите Solution frequency = 20 GHz. Установите Maximum Number of Passes = 10, и Maximum Delta S = 0.02.

3. В закладке Options, отметьте режим Do Lamda Refinement, и установите Lambda target = 0.2.

4. Установите Maximum Refinement Per Pass = 20%, the Minimum Number of Passes = 6, μ Minimum Converged Passes = 2.

5. Выберите функцию First Order Basis, и кликните OK.

Interpolation Bas	is Cor	nvergence			×
Entry Selection:	All				
Mode Selection:	All		•		
		FloquetPort1:1	FloquetPort1:2	FloquetPort1:3	Floq 🔺
FloquetPort1:13	}				
FloquetPort1:14	ŀ				
FloquetPort2:1		ON			
FloquetPort2:2					
FloquetPort2:3					
FloquetPort2:4					_
•					•
Set		Ch	ear	Clear	411
		OK	Cancel		

Рис. 5.12. Выбор типов волн, по которым контролируется сходимость процесса

Расчет характеристик в диапазоне частот. Чтобы выполнить расчет в полосе частот:

1. Кликните правой кнопкой мыши на Setup1 в дереве проекта и выберите **Add Frequency Sweep**. Появляется диалог **Edit Sweep**.

2. Для Sweep Туре, выберите опцию сглаживания данных расчета в диапазоне частот **Interpolating**.

4. Установите Max Solutions = 50, и Error Tolerance = 0.5%.

5. Кликните кнопку Advanced Options чтобы показать диалог Interpolating Sweep Advanced Options.

6. Установите Minimum Solutions = 5, μ Minimum number of Subranges = 1.

7. Для установки сходимости Interpolation Convergence, выберите кнопку Use Selected Entries Radio, и кликните кнопку Select Entries. Появляется диалог Interpolation Basis Convergence (рис. 5.12).

8. В диалоговом окне Interpolation Basis Convergence, оставьте Entry Selection и Mode Selections как All. Это значит, что все моды Флоке будут перечислены в таблице. Затем используйте вертикальную полосу прокрутки, найдите строку FloquetPort2:1 и установите значение ON в столбце FloquetPort1:1.

9. В строке FloquetPort1:1 и в строке Floquet Port2:1 также установите опцию **ON**.

10. Нажмите **OK**, чтобы закрыть этот диалог, OK чтобы закрыть Interpolating Sweep Advanced Options, и OK, чтобы закрыть диалог Edit Sweep.

На рис. 5.13 – 5.14 показаны рассчитанные распределения полей разных мод канала Флоке.



11. Нажмите Analyze для запуска расчета.

Просмотр результаты расчетов. Несколько частотных зависимостей модулей и фаз коэффициентов отражения и прохождения по основным типам волн показаны на рис. 5.15, 5.16.



Рис. 5.15. Фазо-частотная характеристика коэффициента передачи из порта Флоке 1 в порт 2 по основной волне

Из рис. 5.15 видно, что ЧСП обладает частотной селективностью для основной моды. Из 5.16 видно, что на частоте 18 ГГц ЧСП полностью прозрачна для падающей волны, так как на этой частоте ее коэффициент отражения стремится к нулю.

Интересно также рассчитать свойства ЧСП для волн, падающих под разными углами на частотно-селективную поверхность. В этом случае нужно задать плоскую волну, угол падения которой будет параметрически меняться.



Рис. 5.16. Частотные характеристики модулей коэффициентов отражения и передачи ЧСП по основной волне

Отметим, что также можно рассчитать свойства ЧСП для волн, падающих под разными углами на частотно-селективную поверхность. В этом случае нужно задать плоскую волну, угол падения которой будет параметрически меняться. К частотно-селективным поверхностям можно отнести резонансную структуру, рассмотренную в гл.1.

Материалы можно задать так, что они будут иметь частотную зависимость своих параметров. Пример частотной зависимости материалов показывается на рис. 5.17.

perties of t	he Materia	ıl	
Name	Туре	Value	U
Relativ	Simple	4.11483 + 0.0281238*in((2.53303e+022 + Freq*Freq)/(4.95658e+009 + Freq*Freq))	
Relativ	Simple	1	
Bulk C	Simple	1e-12+3.12919e-012*Freq*(atan(Freq/70403)-atan(Freq/1.59155e+011))	
Dielectr.	. Simple	0	
Magnet.	. Simple	0	
Magnet.	. Simple	0	tesla
Lande	Simple	2	
Delta H	Simple	0	A_per_meter
- Meas	. Simple	9.4e+009	Hz
Mass D.	. Simple	0	ka/m^3

Рис. 5.17. Частотные зависимости материала (из примера ViaWizard)

Библиотека материалов HFSS можно пополнять моделями с линейноломанными частотными зависимостями, моделями моделями Дебая, моделями Дворжека-Сахарова, а также пользовательскими моделями, все параметры которых можно ввести в табличном виде [1].
6. Падение плоской волны на объект и расчет радиолокационного сечения рассеяния

Радиолокационное сечение рассеяния характеризует способность объекта рассеивать падающие на него электромагнитные волны. В англоязычной литературе ему эквивалентен термин Radar Cross Section (RCS). Этот параметр используется для оценки возможности обнаружения объекта (цели) с помощью радиолокатора [4,5]. Кроме этого параметра, для оценки параметров цели используется эффективная площадь рассеяния (ЭПР).

Рассмотрим определения параметра RCS. Выделяют два разных случая. В первом передающая антенна, облучающая исследуемый объект и приемная антенна, принимающая отраженные от него волны находятся в одном месте. И их координаты меняются одновременно. В этом случае говорят о бистатической локации и параметры цели описывают с помощью бистатического RCS.

Во втором случае приемная и передающая антенны находятся в разных точках (см. рис. 6.1). Приемная антенна в этом случае стоит фиксировано, т.е. в одном месте. В этом случае говорят о моностатической радиолокации и используют, соответственно, моностатическое RCS.



Рис. 6.1. Схема моностатической радиолокации

Параметры RCS и ЭПР связаны следующим образом:

$$RCS = \sigma/\lambda^2, \tag{7}$$

где λ – длина волны в свободном пространстве, σ – ЭПР [м²]. RCS, определенный соотношением (6.1) называют также нормированным радиолокационным коэффициентом отражения, поскольку он является безразмерной величиной.

ЭПР через напряженность определяется электрического поля на объект волны Е_{пал} в месте расположения объекта и падающей рассеянной объектом в направлении напряженность поля волны расположения приемной антенны Е_{отр} в месте расположения приемной антенны:

$$\sigma = 4\pi r^2 |E_{\text{orp}}|^2 / |E_{\text{nad}}|^2, \qquad (8)$$

где r – расстояние от объекта до приемной антенны.

Отметим, что соотношение (8) может использоваться как в случае бистатической, так и моностатической радиолокации при соответствующем изменении напряженности поля рассеянной волны.

Из соотношения (8) видно, что ЭПР характеризует исключительно энергетические свойства объекта, так как в его определение входят абсолютные значения поля. Если представляет интерес фаза рассеянной волны, то в этом случае используют комплексный РСР, определяемый через комплексную ЭПР:

$$\sqrt{\sigma} = \sqrt{4\pi} r \cdot E_{omp} / E_{na\partial} \tag{9}.$$

HFSS рассчитывает бистатический, нормированный бистатический, комплексный бистатический и моностатический RCS. В этом примере мы рассчитаем нормированные RCS для моностатического и бистатического положений радиолокатора и цели. Меняя угол IWavePhi от 0 до 180 градусов (рис. 6.2), мы как бы совершаем «облет» цели, облучая цель со всех сторон (рис. 6.3) и принимая отраженный сигнал в одной точке. Это случай моностатического RCS.

- IWavef Start	°hi	dea V Step 3 dea V
Stop	180	deg View Point List
-lWave	[heta	
Start	90	deg 💌 Step 0 deg 💌
Stop	90	deg 💌 View Point List
- Eo Vec	tor	
Phi	1	V/m
Theta	0	V / m
		Use Defaults

Рис. 6.2. Параметры плоской волны с установками для расчета моностатического RCS

Общая процедура расчета RCS состоит из следующих шагов:

- 1. Создание проекта HFSS.
- 2. Черчение геометрической модели, включающее:
 - установку область черчения (бокс, в котором будет размещен объект);
 - создание объекта;
 - задание материала объекта (в нашем случае объект, на который падает плоская волна, идеально проводящий).

3. Установка параметров решения задачи:

- установка граничных условий на поверхностях бокса (мы будем использовать условия PML);
- установка источника возбуждения (плоская волна);
- установка критериев сходимости и параметров разбиения.
- 4. Расчет RCS.

5. Постпроцессорная обработка для визуализации RCS.

Применим этот алгоритм для расчета рассеяния от простейшего объекта - идеально проводящего куба в пространстве.

Создание модели (RCS Model). Выбираем тип задачи Driven Modal.

Чтобы установить единицы длины:

1. Кликните Modeler>Units. Появляется диалог Set Model Units.

2. Выберите единицы meter из меню Select units. Опция Rescale to new units не включается.

Если установлена опция **Rescale to new units,** то геометрическая сетка автоматически масштабирует расстояние между линиями сетки к единицам, введенным так, что разница будет соответствовать установленным единицам. **3.** Кликните **OK**, чтобы установить метры, как единицы длины для этой модели.

Построим идеально проводящий (PEC) куб, окруженный воздушным боксом (рис.6.3). На поверхностях бокса установлены граничные условия PML.

На этот куб падает плоская волна. Выполним расчет RCS- Radar Cross Section.



Рис. 6. 3. Проводящий куб внутри воздушного бокса

Для создания куба, используем команду **Draw>Box.** Идеально проводящий куб имеет ребро длиной 0.75 метра (рис.6.4).

Prope	roperties: 20110913_RCS-1 - HFSSDesign1 - Modeler							
Comm	hand							
	Name	Value	Unit	Evaluated Value				
	Command	CreateBox						
	Coordinate Sys	Global						
	Position	-0.375 ,-0.375 ,-0.375	meter	-0.375meter , -0				
	XSize	0.75	meter	0.75meter				
	YSize	0.75	meter	0.75meter				
	ZSize	0.75	meter	0.75meter				

Рис. 6.4. Параметры проводящего куба

Чтобы установить свойства куба:

1. Выберите созданный бокс и кликните **Properties** из выплывающего меню. Это выводит диалог **Properties.**

- 2. Дайте имя объекту.
- 3. В поле материала задайте материал рес из списка и нажмите ОК.
- **4.** В диалоге **Properties** отредактируйте цвет и выберите его красным.
- 5. Установите прозрачность 0.6.
- 6. Кликните ОК, чтобы выбрать эти установки и закрыть диалог.

Создание воздушного бокса. Начертим бокс размером 1.4 м с центром в начале координат, с прозрачностью 0.9. Назовем его air_box. Начертим воздушный бокс по команде **Draw>Box**, и отредактируем его размеры в диалоге, показанном на рис. 6.5.

+	DUTI	III 2			
Prope	rties: 2011091	3_RCS-1 - HFSSDesign1 - Mo	deler		
Comn	nand				
	Name	Value	Unit	Evaluated Value	
	Command	CreateBox			
	Coordinate Sys	Global			
	Position	-0.7 ,-0.7 ,-0.7	meter	-0.7meter , -0.7	
	XSize	1.4	meter	1.4meter	
	YSize	1.4	meter	1.4meter	
	ZSize	1.4	meter	1.4meter	

Рис. 6.5. Размеры воздушного бокса

Стороны воздушного бокса будут удалены от исследуемого идеально проводящего куба на расстояние большее, чем длина волны, учитывая частоту 300 МГц, которую мы будем использовать.

Задание границ РМL. Чтобы создать границы РМL:

- 1. Установите опцию выбора поверхности и введите команду Edit>Select>Face, или нажимая клавишу F.
- 2. Выберите Edit>Select>By Name, или выберите значок в меню. Это выведет диалог Select by Face.

~	· · ·						
	8	№?	0	0	\diamond	\bigcirc	Q
	#	S	Fa	ace		•	l
	n	n					

- 3. В списке имен объектов, выберите air_box. Этот список называется air_box faces.
- 4. Удерживая клавишу Ctrl, кликните каждую поверхность бокса. Все поверхности air_box должны быть подсвечены (рис. 6.6).

Select Face	
Object name: air_box target	Face ID: Face91 Face92 Face93 Face94 Face95 Face96
OK	Cancel

Рис. 6.6. Выбор всех сторон воздушного бокса

5. В окне черчения, вызовите правой кнопкой мыши всплывающее меню и выберите Assign Boundary> PML Setup Wizard. Появляется ассистент установки (рис. 6.7).

	Uniform Layer Thickness
	Use Default Formula
	✓ Create joining corner and edge objects
) Us	se Selected Object as PML Cover
(U	se this option to cover non-planar faces)
	Corresponding Base Object: Box_air
	Uniform Layer Thickness: 1 meter 💌
	Orientation in Local Coordinates: $\mathbf{C} imes ext{Axis} = \mathbf{C} imes ext{Axis} = \mathbf{C} imes ext{Axis}$
0 D	o Not Create New Cover Objects
se Fa	ce Radiation Properties
- 12	Badiating Only

Рис. 6.7. Ассистент установки поверхности РМL

6. В поле Uniform Layer Thickness (рис. 6.7), установите толщину слоя 0.4 м. Параметры слоев PML будут откорректированы автоматически в соответствии с новой толщиной.

7. Установите опцию согласования углов и ребер: Create joining corner and edge objects и кликните Next. Это создаст объекты PML и появится диалог Material Parameters (рис. 6.8).

PM	IL Objects Continue Guided Waves
	Propagation Constant at Min Frequency: 20 1/m
inimur	m Radiating Distance:
0.3	3 Use Default Formula

Рис. 6.8. Установки для расчета параметров РМL

8. Установите минимальную частоту Min Frequency = 0.3 GHz, и минимальную дистанцию излучения Minimum Radiating Distance = 0.3 м.

9. Кликните Next чтобы вывести итоговый диалог PML Summary (рис. 6.9).

PML Group	Thickness	Material Statu	IS		
PMLGroup1	0.7meter	Assigned			
Modify Paramel	ers Of Selected	PML Group			
Modify Paramet	ters Of Selected	PML Group	0.3		GHz
Modify Paramel Free Radia Guided Wa	ters Of Selected tion Min Free ave Prop. Co	PML Group quency: onst. at Min Freq:	0.3		GHz 1/m
Modify Paramet Free Radia C Guided Wa Minimum Radia	tion Min Free tion Min Free ave Prop. Co ating Distance:	PML Group quency: onst. at Min Freq: 0.3	0.3 20		GHz 1/m
Modify Paramet Free Radia C Guided Wa Minimum Radia	tion Min Fred ave Prop. Co ating Distance:	PML Group quency: onst. at Min Freq: 0.3	0.3 20		GHz •
Modify Paramet Free Radia Guided Wa Minimum Radia Update	ers Of Selected tion Min Free ave Prop. Co ating Distance:	PML Group quency: onst. at Min Freq: 0.3	0.3 20 mete		GHz 1/m
Modify Paramet Free Radia Guided Wa Minimum Radia Update	tion Min Frected Min Frected ave Prop. Co	PML Group quency: onst. at Min Freq; 0.3	0.3 20		GHz 1/m
Modify Paramet Free Radia Guided Wa Minimum Radia Update	ters Of Selected tion Min Frec ave Prop. Co ating Distance:	PML Group	0.3 20 mete	T	GHz 1/m

Рис. 6.9. Завершающие установки в работе ассистента РМL

10. Кликните **Finish** чтобы закрыть диалог рис. 6.9. Границы PML появляются в разделе Boundaries в дереве проекта, и объекты PML перечисляются в дереве проекта. *Разбиение на тетраэдры воздушного бокса*. Параметры разбиения бокса air_box будут сильно влиять на точность расчета диаграммы направленности. Для установки этих параметров:

1. Выделите поверхности бокса air_box.

2. Кликните правой кнопкой мыши на Mesh Operations в дереве проекта.

3. Кликните Assign>On Selection>Length Based. Это выведет диалог Element Length Based Refinement (рис. 6.10).

Element Length Based Refinement	X
Name: Length1	
Length of Elements	
Restrict Length of Elements 🔽	
Maximum Length of Elements:	
0.2 meter 💌	
- Number of Elements	
Restrict the Number of Elements	
Maximum Number of Elements:	
1000	
OK Cancel	

Рис. 6.10. Диалог задания параметров разбиения

4. Установите в нём параметр Maximum length of Elements = 0.2 м.
5. Кликните OK чтобы закрыть этот диалог. В дереве проекта в папке Mesh Operations появится значек Length1.

Установка параметров падающей волны.

- Задайте команду из меню HFSS>Excitations>Assign>Incident Wave>Plane Wave. Появляется страница Incident Wave Source: General Data (рис. 6.11).
- 2. Напечатайте имя источника в боксе Name.
- **3.** Выберите в разделе Vector Input Format как Spherical.
- 4. Введите 0, 0, 0 для Х-, Y-, и Z-координат of the Excitation Location and/or Zero Phase Position (исходная точка для падающей волны).

Name: Incrivavel				
-Vector Input Format				
C Cartesian	Spherical			
- Excitation Location and	1/or Zero Phase Posit	ion		
X Coord: 0		meter	-	
Y Coord: 0		meter	•	
Z Coord: 0		meter		
		J		
	Use Defaults			

Рис. 6.11. Задание фазового центра падающей планарной волны

5. Кликните Next. Появляется диалог Incident Wave Source. В нем нужно выбрать опцию Spherical Vector Setup (рис. 6.12).

В разделе **IWaveTheta**, введите **Start=**0 deg, **Stop** = 90 deg, и **Step=3deg**. Для моностатического случая, RCS будет рассчитываться только для углов **IWaveTheta**, введенных здесь. Таким образом, радиолокационный коэффициент отражения будет рассчитываться для тридцати углов.

Кликните View Point List (рис. 6.12) чтобы видеть заданные значения угла θ.

Incident Wave Sour	rce : Spherical Vector Setup	Theta Valuer
IvvavePhi		Theta values
Start 0	deg 💌 Step 0 deg 💌	0 deg
Stop 0	deg 💌 View Point List	3 deg 6 deg
- IWaveTheta		12 deg 15 deg 15 deg
Start 0	deg 💌 Step 3 deg 💌	18 deg 21 deg
Stop 90	deg 💌 View Point List	24 deg 27 deg 30 deg
Eo Vector		33 deg 36 deg
Phi 1	V/m	39 deg 42 deg
Theta 0	V/m	45 deg 48 deg 51 deg
	Una Defender	54 deg 57 deg
		Done
	< Назад Далее > Отмена	

Рис. 6.12. Параметры падающей плоской волны для моностатического режима

7. Кликните Next. Появляется страница Incident Wave Source: Plane Wave Options (рис. 6.13).

8. В разделе **Туре of Plane Wave** выберите **Regular/Propagating**; все другие поля станут неактивные.

Incident Wave Source : Plane Wave Options	×
Type of Plane Wave Image: Regular/Propagating Image: Evanescent Image: Elliptically Polarized Propagation Constant: (1/m) Real: Image: Im	1/m
Use Defaults	
< Назад Готово	Отмена

Рис. 6. 13. Параметры падающей волны

10. Кликните **Finish**. Падающая волна, которую Вы определили, добавляется в список **Excitations** и линии ее падения можно видеть на рис. 6.14.



Рис. 6.14. Исследуемый куб и углы, для которых будет рассчитываться RCS

Далее опишем, как выполнить установки параметров бесконечных сфер для моностатического и бистатического эксперимента. Для этих конфигураций можно рассчитать графики нормированного бистатического и моностатического RCS.

Создание бесконечной сферы для определения дальнего поля. Чтобы рассчитать излучаемые поля в дальней зоне, нужно установить сферу, которая окружает объект излучения.

Для этого примера, создадим установки для моностатического и бистатического случаев.

Когда вы устанавливаете сферическую поверхность, чтобы анализировать ближние поля или поля в дальней зоне, вы задаете диапазон изменения и шаг изменения углов φ и θ (азимутальный угол и угол места). Они указывают направления, в котором вы хотите оценить излучаемые поля (см. рис. 6.15). Для каждого значения угла φ имеется соответствующий диапазон значений для θ , и наоборот. Это создает сферическую сетку. Число точек сетки определяется размером шага для φ и θ .



Рис. 6.15. Сферическая система координат

Установка параметров в моностатическом случае Monostatic Setup.

1. Кликните HFSS>Radiation>Insert Far Field Setup>Infinite Sphere. Появляется диалог Far Field Radiation Sphere Setup (рис. 6.16).

Far Field Radiation Sphere Setup 🛛 🔀							
Infinite Sphere Coordinate System Radiation Surface							
Name Infinite Sphere1							
Phi							
Start	0	deg 💌					
Stop	360	deg 💌					
Step Size	10	deg 💌					
- Theta							
Start	0	deg 💌					
Stop	180	deg 💌					
Step Size	10	deg 💌					
Save As Defaults View Sweep Points							
	ОК	Отмена	Справка				

Рис. 6.16. Задание сферы, на которой задаются точки, в которых рассчитываются характеристики дальнего поля

2. В закладке **Infinite Sphere**, напечатайте имя для сферы в окне **Name**. Для моностатической сферы напечатайте имя *monostatic*.

3. Определите диапазон изменения углов в диалоге рис. 6.16. Для моностатического случая углы не меняются, так как положение приемной антенны фиксировано и совпадает с положением передающей антенны. Поэтому RCS рассчитывается только в направлении, определяемом падающей волной. Это направление определяется углами IWavetheta и IWavephi, которые уже были заданы при определении источника возбуждения (рис 6.12).

4. Откройте закладку Coordinate System (рис. 6.16), и сориентируйте сферу в глобальной системе координат (CS). Выберите Use global coordinate system. Если вы хотите сориентировать сферу в соответствии с системой координат, выбранной пользователем, можно выбрать Use local coordinate system и выбрать систему координат из списка Choose from existing coordinate systems.

5. Кликните закладку Radiation Surface. Оставьте выбор Use Boundary Radiation Surfaces. Если вы хотите задать поверхность другого типа, то нужно использовать Use Custom Radiation Surface.

6. Кликните ОК. Моностатическая сфера создана.

Задание сферы в бистатическом случае.

1. В дереве проекта, кликните правой кнопкой на Radiation и из выплывающего меню кликните Insert Far Field Setup>Infinite Sphere. Появляется диалог Far Field Radiation Sphere Setup.

- 2. Введите имя "Bistatic".
- 3. Установите величины Phi Start, Stop, и Step = 0.
- 5. Установите Theta Start = 0, Stop = 180 deg u Step = 1.
- 6. Кликните ОК, чтобы закрыть диалог.

Установка Bistatic появляется в разделе Radiate в дереве проекта. Зададим далее частоту 0.3 ГГц и запустим программу на расчет.

Создание графика для бистатического RCS. Чтобы задать параметры графика, выполните следующие действия:

1. Нажмите правой кнопкой мыши на Results в дереве проекта и выберите Create Far Fields Report>Rectangular Plot. Появится диалог New Report - New Traces.

2. Оставьте в разделе **Solution** вариант выбора решения как Setup1: LastAdaptive.

3. Чтобы вывести график RCS, вы выбираете одну из геометрий в списке **Geometry**. Для этого графика выберите **Bistatic**.

4. В разделе Category, выберите **Normalized Bistatic RCS**. Этот выбор предполагает список **Quantity** чтобы показать NormRCS для Total, Phi, Theta, X, Y, и Z, с выбором Total Selected.

5. Для этой функции, выберите dB. После этого выбора поле Y в разделе Trace показывает db(NormRCSTotal).

🔀 Report: RCS example - HFSSDesign	1 - XY Plot 1 - dB(NormRCSTotal)
Context	Trace Families Families Display
Solution: Setup1 : LastAdaptive 💌	Primary Sweep: Theta
Geometry: Bistatic	X: V Default Theta
	Y: dB(NormRCSTotal)
Update Report	Category: Quantity: filter-text rE Directivity Polarization Ratio Axial Ratio Bistatic RCS Normalized Bistatic RCS Complex Bistatic RCS
Output Variables Options	New Report Apply Trace Add Trace

Рис. 6.17. Выбор характеристики бистатического радиолокационного коэффициента отражения

- 6. Откройте закладку Families и проверьте, что угол IWaveTheta=0.
- 7. Кликните New Report. Выводится график рис. 6.18.



Рис. 6.18. График радиолокационного RCS для бистатического случая

По оси х этого графика – угол наблюдения θ (в градусах).

Создание графика для моностатического RCS. Последовательность создания графика моностатического RCS аналогична описанной выше для бистатического случая, за исключением одного важного момента.

1. Щелкните правой кнопкой мыши на значке Result в дереве проекта, и выберите Create Far Field Report>Rectangular Plot. Это открывает диалог характеристик (рис. 6.19).

2. В рамке Context, в разделе Geometry выберите Monostatic.

3. В списке Category, выберите MonostaticRCS, а в списке Quantity выберите MonostaticRCSTotal.

5. Из списка Function, выберите dB. Тогда коэффициент отражения будет в dB.

6. Выберите в поле Х характеристики IWaveTheta.

7. Нажмите New Report. Это создает отчет и добавляет его в дерево проекта.

🔀 Report: 20110913_RCS-1 - HFSSDe	sign1 - XY Plot 2 - dB(Mono	staticRCSTotal)	\mathbf{X}
Context Solution: Setup1 : LastAdaptive V Geometry: Monostatic V	Trace Families Families Displa Primary Sweep: IWaveTheta X: Image: Default IwaveTheta	v ▼ ∫All ta	1
	Y: dB(MonostaticRCSTotal)) [Range Function
Update Report	Category: Variables Output Variables rE Directivity Polarization Ratio Axial Ratio Bistatic RCS Normalized Bistatic RCS Complex Bistatic RCS Mormostatic RCS Anterna Params Design	Quantity: Inter-text MonostaticRCSTotal MonostaticRCSThi MonostaticRCST MonostaticRCST MonostaticRCST MonostaticRCST MonostaticRCST MonostaticRCST MonostaticRCST MonostaticRCST MonostaticRCST MonostaticRCST More MonostaticRCST NormMonostaticRCST MonostaticRCST NormMonostaticRCST MonostaticRCST ComplexMonostaticRCST MonostaticRCST ComplexMonostaticRCST MonostaticRCST MonostaticRCST MonostaticRCST ComplexMonostaticRCST MonostaticRCST More MonostaticRCST More MonostaticRCST More MonostaticRCST More MonostaticRCST More MonostaticRCST More MonostaticRCST NormComplexMonostaticRCST More NormComplexMonostaticRCST More NormComplexMonostaticRCST More NormComplexMonostaticRCST More NormComplexMonostaticRCST More NormComplexMonostaticRCST More <td< th=""><th>Function: Conne> abs acos acos acosh ang_deg ang_rad acin asinh atan atanh</th></td<>	Function: Conne> abs acos acos acosh ang_deg ang_rad acin asinh atan atanh
Output Variables Options	New Report Apply Trace	Add Trace	Close

Рис. 6.19. Диалог для задания параметров графика в моностатическом случае

В разделе Primery Sweep выберите переменную IWaveTeta (рис. 6.19).



Рис. 6.20. Зависимость RCS от угла падения падающей плоской волны (моностатический режим)

На рис. 6.20 показан пример зависимости RCS как функции угла падения плоской волны. Видно, что при углах падения 0° и 90° отражение максимальное, поскольку в этом режиме сторона куба становится перпендикулярно лучу падения.

7. Расчет ЭПР объекта большого электрического размера

Для решения задач, в которых моделируются объекты, имеющие большие электрические размеры, используется метод интегральных уравнений. Для его обозначения в системе HFSS используется аббревиатура EFIE. Существенным отличием метода интегральных уравнений от метода конечных элементов, который долгое время был единственным методом решения электродинамических задач в HFSS, является то, что дискретизации в методе интегральных уравнений подвергается не пространство, а поверхность тела, рассеивающего электромагнитные волны. Очевидно, что при этом порядок системы линейных алгебраических уравнений оказывается существенно меньшим, чем в случае метода конечных элементов. Сокращение размерности системы позволяет В реальные сроки анализировать поля, порожденные объектами с большими электрическими размерами. Решение подобных задач с помощью метода конечных элементов не представляется возможным.

Сравнивая два метода решения граничных задач электродинамики, отметить, что метод конечных следует элементов является более универсальным методом, который не имеет принципиальных ограничений анализируемую структуру. Метод интегральных уравнений на демонстрирует большую эффективность лишь в ряде случаев. Дело в том, что запись интегральных уравнений основана на знании функции Грина. В простой форме функция Грина известна только для ограниченного набора объектов, к которым относятся: однородное пространство, слоистые структуры с бесконечными слоями, бесконечный экран и т.д. Для них целесообразно использовать метод интегральных уравнений.

Однако, как только речь идет об анализе объекта произвольной формы, например, диэлектрического тела сложной конфигурации, то преимущества метода интегральных уравнений становятся менее очевидными, так как формулировка указанных уравнений усложняется. По существу, приходится численно искать неизвестную в аналитическом виде функцию Грина, что требует существенных затрат компьютерных ресурсов. В результате эффективность двух методов становится сопоставимой.

Рассеяние волн металлическими телами, расположенными в свободном пространстве относится к числу задач, для решения которых метод интегральных уравнений весьма эффективен, так как для формулировки граничной задачи достаточно знать только функцию Грина однородной среды, которая записывается в весьма простой форме.

В этом проекте (RCS of an Ogive) с использованием метода интегральных уравнений рассчитывается эффективная поверхность рассеяния (ЭПР) металлического дирижабля. Дирижабль моделируется в

виде трехмерного объекта, являющегося телом вращения. Поверхность дирижабля создается путем вращения кривой вокруг оси 0х (см. рис. 7.1).



Рис. 7.1. Модель дирижабля

Структура анализируется на частоте 1.18 ГГц. Она облучается плоской волной, падающей на структуру под углами θ, φ . При этом угол θ = 90°, а угол φ меняется от 0 до 180° с шагом 2°.

Будем рассчитывать ЭПР для случая моностатической радиолокации, когда точка наблюдения фиксрована. Результаты анализа в виде моностатического ЭПР можно видеть на графике, на котором представлена зависимость ЭПР от угла облучения цели **IWavePhi**, изменяющегося от 0 до 180°. Наибольший коэффициент отражения, пропорциональный эффективной поверхности рассеяния, как предполагается, будет достигать при угле 90°.

Рассмотрим далее последовательность создания модели дирижабля и ее анализа в системе HFSS методом интегральных уравнений. Модель создается следующим образом. Выбираем единицы черчения «in». В плоскости XOY чертится кривая, которая является образующей тела вращения. Создание кривой происходит с использованием уравнения в аналитической форме. Затем кривая вращается вокруг оси X, чтобы создать 3-D объект. Черчение образующей дирижабля выполняется по команде **Draw-> Create Equation Curve.** По этой команде появляется диалог рис. 7.2, в котором задаются координаты кривой, зависящие от изменяемой переменной _t.

Prope	rties: ogive-IE - I	EDesign1 - Modeler		
Comm	and			
	Name	Value	Unit	Evaluated Value
	Command	CreateEquationCurve		
	Coordinate Sys	Global		
	X(_t)	_t*(1in)		****
	Y(_t)	(sqrt(1-(_t*sin(.3948)/5)^2)-cos(.3948))/(1-cos(.3948))*(1in)		****
	Z(_t)	0		0
	Start_t	-5		-5
	End_t	5		5
	Number of Poi	24		24

Рис. 7.2. Черчение кривой в пространстве с помощью уравнения кривой в параметрической форме

Уравнение образующей дирижабля имеет следующий вид:

$$F(x) = \sqrt{1 - \left(\frac{x}{5}\sin\alpha\right)^2} - \cos\alpha, \qquad (10)$$
$$y = \frac{F(x)}{1 - \cos\alpha},$$

где x, y, z определены в дюймах (inches), a α - угол образующей, выбранный для данного случая равным $\alpha = 22.6^0$ (рис. 7.4).

Единицы измерения длины по умолчанию могут быть сейчас изменены на дюймы, но возможно их изменить позднее.

1. Кликните Draw>Equation Based Curve. Появляется диалог Equation Based Curve (рис. 7.3).

В качестве параметра используем переменную _t , которая совпадает с координатой x: x = _t. Уравнение для координаты у приобретает вид:

$$y = \frac{\sqrt{1 - \left(\frac{t}{5}\sin 0.3948\right)^2 - \cos 0.3948}}{1 - \cos 0.3948}$$

Углы вводятся в радианах. Нужно также задать единицы измерения длины, для чего мы умножаем каждое значение (х и у) на величину (1in). Итак, в диалоге Equation Based Curve, введите уравнения следующим образом (рис. 7.3):

 $X(_t) = _t*(1in)$ Y(_t) = (sqrt(1-(_t*sin(.3948)/5)^2)-cos(.3948))/(1-cos(.3948))*(1in)) Z(_t) = 0

Зададим начальную точку Start _t =-5, конечную точку End _t=5 и количество точек в линии Points =24 (рис. 7.3).

Equation	Based Curve	×
×(_t) =	_t"(1in) 🗨	
Y(_t) =	[]/5]^2]-cos(.3948)]/(1-cos(.3948)]"(1in)] 💌 💷	
Z(_t) =	0	
Start_t:	-5	
End_t	5	
Points:	24	
	OK Cancel	

Рис. 7.3. Черчение образующей дирижабля

Нажмите ОК, чтобы увидеть кривую линию.

Найдите в дереве **History** в разделе Lines ссылку Equation Curve1 и дважды щелкните по **CreateEquationCurve**. Это позволяет видеть окно **Properties**. Если линия не соответствует ожидаемому виду (рис. 7.4), то её можно отредактировать.

В HFSS-IE криволинейные элементы отсутствуют. Таким образом, все изогнутые поверхности аппроксимируются сегментированными моделями. С учетом этого рекомендутся вводить требуемое число сегментов в поле Number of Segments.



Рис. 7.4. Черчение образующей объекта

2. Выберите кривую EquationCurve1 и затем кликните **Draw>Sweep** >**Around Axis**. Появляется диалог **Sweep Around Axis** (рис. 7.5).

3. В диалоге Sweep Around Axis выберите ось X, Angle of sweep = 360, и Number of segments = 24. Кликните **OK**.

Sweep Around Axis				X
Sweep axis:	Θ×	ΟY	Οz	
Angle of sweep:	360		deg	•
Draft angle:	0		deg	•
Draft type:	Round			•
Number of segments:	24			• •
	_			
ОК		Can	cel	

Рис. 7.5. Параметры вращения кривой для создания трехмерной модели

Материал по умолчанию для этого объекта выберем, например, медь. Обычно дирижабли (рис. 7.6) делаются из алюминия.



Рис. 7.6. Вид анализируемого объекта с направлением наблюдения

4. Выберите объект Ogive и в окне **Properties** кликните соррег в разделе Material и выберите редактирование Edit... (рис. 7.7). Это откроет диалог выбора материалов.

Properties			•
Name	Value	Unit	Evaluated Value
Name	EquationCurve1		
Material	"Copper"		"Copper"
Orientation	Edit		
Model	"copper"		
Display Wireframe	"vacuum"		
Color	Edit		
Transparent	0 1		

Рис. 7.7. Редактирования свойств материала

5. В окне выбора материала выберите «aluminum» и кликните **OK**. Создание модели закончено. Она не имеет воздушного бокса, так как в методе интегральных уравнений он не используется.

Установка падающей плоской волны. Теперь нужно добавить источник падающей плоской волны. Мы будем рассчитывать моностатическую RCS в плоскости х-у. Т.е. радиолокационный коэффициент отражения будем рассматривать, облетая дирижабль в плоскости хоу (рис. 7.6).

Поскольку это моностатическая RCS, нужно будет включить ряд углов падения. Для получения точно картины, можно выбрать шаг изменения угла равный 3°. Падающая волна задается следующими шагами:

1. Снимем выделение модели и правой кнопкой мыши выберем Assign Excitation>Incident Wave>Plane Incident Wave из выплывающего меню. Откроется диалог Incident Wave Source: General Data (рис. 7.8).

2. В этом диалоге выберем опцию **Spherical** для формата охвата дирижабля и оставьте положение фазового центра в точке (0,0,0).

Vector Input	Format	Soberical			
	esian	ve spriencai			
-Excitation L	ocation and,	/or Zero Phase Pos	ation		
X Coord:	0		mm	-	
Y Coord:	0		mm	-	
Z Coord:	0		mm	-	
		Use Defaults			

Рис. 7.8. Задание точки излучения плоской волны

3. Кликните Next и установите в окне Spherical Vector Setup (рис. 7.9) значения углов Iwave Phi: Start = 0, Stop = 180 и Step = 3.

4. Для IWave Theta выберите Start = 90, Stop = 90 и Step = 0.

5. Затем установим величины Eo Vector Phi =1 и E Theta = 0.

Incident Wave Source : Spherical Vector Setup	X
IWavePhi Start 0 deg ▼ Step 3 deg ▼ Stop 180 deg ▼ View Point List	
IWaveTheta Start 30 deg ▼ Step 0 deg ▼ Stop 90 deg ▼ View Point List	
Eo Vector Phi 1 V/m Theta 0 V/m	
Use Defaults	
(Назад Далее) Отмен	

Рис. 7.9. Задание параметров сферы дальнего поля

6. Кликните Next и затем Finish.

Возбуждение задано. Падающая волна (Incident Plane) появляется в разделе **Excitations** в дереве проекта. Если вы выбираете её, то в окне появляется рисунок дирижабля с «веером» в виде рассчитываемых углов.

Эта установка на решение для падающих волн при $\theta=90^{\circ}$ и

для $\varphi = 0$... 180° (61 точка). Поляризация определяется углом φ , направленным так, что мы можем рассчитать моностатический радиолокационный коэффициент отражения (monostatic RCS).

Теперь выполним установки на решение, для чего:

1. Нажмите правой кнопкой на Analysis в разделе IEDesign в окне менеджера проекта и выберите Add Solution Setup, чтобы открыть диалог Solution Setup (рис. 7.10).

2. В закладке **General** измените частоту Frequency = 1.18 GHZ. Остальные параметры оставьте по умолчанию.

		Ĩ	Solution Setup			
			General Options Expression Cache Defaults			
ncrw 👷 Mesh Ope	/ ave i rations		Setup Name:	Setup1		
		_				
👰 Optim 尾	Paste Ctrl+V		Solution Frequency:	1.18 GHz _		
🔤 Resul 👩	Add Solution Setup		Adaptive Solutions			
- Field (🍧	List		Maximum Number of Passes:	6		
zt			Maximum Residual Error:	0.1		
	Analyze All					

Рис. 7.10. Задание частоты расчета

3. Просмотрите данные в закладке **Options** - уплотнение разбиения на ячейки *lambda refinement* = $0.25 \ (=\lambda_0/4)$. Установки на расчет завершены.

Чтобы запустить моделирование:

Нажмите правой кнопкой мыши на Setup и выберите команду Analyze.
 Сохраните задачу и введите имя проекта. Моделирование выполнится за две итерации.

Вывод тока на поверхности. Чтобы увидеть ток на поверхности дирижабля (рис. 7.11):

1. Выберите поверхность модели и задайте вывод распределения тока командой Fields>J>Mag_J. Это открывает диалог Create Field Plot.



Рис. 7.11. Токи на поверхности дирижабля

2. Кликните **Done**. Вы должны видеть индуцированный ток, который наводится на металле при воздействии плоской падающей волны.

Вывод графика моностатического RCS.

Чтобы графически изобразить RCS, сначала следует ввести установки дальнего поля - аналогично тому, как делается в HFSS. Создадим установки дальнего поля только с одним углом $\phi = 0^{\circ}$ и одним углом $\theta = 90^{\circ}$.

Мы будем графически изображать зависимость моностатического RCS при изменении угла падения плоской волны phi. Поэтому каждой точке наблюдения соответствует только один угол (рис. 7.12).



Рис. 7.12. График зависимости моностатического радиолокационного коэффициента отражения при изменении угла падения Phi

Чтобы вывести на график зависимость моностатического RCS в зависимости от азимутального угла phi падающей плоской волны:

1. Кликните правой кнопкой на Radiation в дереве проекта и выберите Insert Far Field Setup>Infinite Sphere... Появляется диалог Far Field Radiation Sphere Setup.

- **2.** Введите Start и Stop для Phi равными 0, и шаг 10° (рис. 7.13).
- **3.** Введите Start и Stop для Theta = 90° и Step size = 10° .

⊕ 🚡 Field () verl	ays		
⊥ E ∎		Insert Far Field Setup	Þ	Infinite Spheren.
] ogive		Insert Near Field Setup	÷	
		Antenna Array Setup		

3. Кликните **OK**. Это закроет диалог и создаст сферу InfiniteSphere1 в разделе Radiation в дереве проекта.

Infinite Sphere Coor	dinate System Ra Infinite Sphere1	diation Surface	
Phi			- I
Start	0	deg 💌	
Stop	0	deg 💌	
Step Size	10	deg 💌	
Theta			1
Start	90	deg 💌	
Stop	90	deg 💌	
Step Size	10	deg 💌	

Рис. 7.13. Задание сферы дальнего поля для расчета дальнего поля в одной точке. Устанавливается один угол ф и один угол Θ

5. Чтобы создать график, кликните на Results в дереве проекта и задайте команду Create Far Fields Report>Rectangular. Выберите характеристику Monostatic RCS (рис. 7.12).

Итак, в данном разделе рассчитан радиолокационный коэффициент отражения для объекта, размер которого намного больше длины волны. В расчете использован метод моментов, реализованный в программе HFSS-IE.

8. Полосовой волноводный фильтр

В этом разделе мы рассмотрим анализ с помощью HFSS полосового фильтра, который представляет собой широко использующуюся на практике гребенчатую структуру. Далее модель полосового фильтра мы будем использовать для иллюстрации дополнительных возможностей HFSS, таких как учет температурных зависимостей и режим подстройки **Tune**.

Синтез СВЧ фильтра можно выполнить, используя на первом этапе проектирования популярную программу Microwave Office [6]. Утилита Filter этой программы позволяет рассчитать Synthesis обобщенные параметры, входящих в состав фильтра линий передачи, а также их размеры, реализующие заданные частотные характеристики. Отметим, что расчет геометрических размеров возможен только для линий передачи планарного типа: полосковых, микрополосковых и т.д. Аналогично анализ частотной характеристики фильтра в системе MWO можно осуществить только для полосковых конструкций. В тоже время на практике часто применяются гребенчатые фильтры на основе линий передачи с цилиндрическими и прямоугольными проводниками, которые имеют существенно более высокую добротность, чем полосковые линии. Анализ таких структур возможен средствами HFSS.

Выполним анализ трехмерного гребенчатого полосового фильтра (рис. 8.1) в полосе 0.6 ГГц 2.4 1 ГГц. Фильтр состоит из восьми штырей, каждый из которых является резонатором. На входе первого штыря подключена коаксиальная линия передачи с характеристическим сопротивлением 50 Ом.



Рис. 8.1. Вид фильтра в интерфейсе HFSS-13

Гребенчатый полосовой фильтр имеет порядок, связанный с количеством резонаторов. От количества резонаторов зависит качество фильтра: неравномерность передачи в полосе пропускания, и спад коэффициента передачи вне полосы пропускания.

Длина отдельных резонаторов не превышает четверти длины волны, а часто заметно меньше за счет эффекта укорочения, возникающего благодаря концевой емкости между штырем и стенкой корпуса. Расстояние между штырями определяет коэффициент связи между резонаторами (рис. 8.2).



Рис. 8.2. Размеры гребенчатого фильтра

При решении этого примера используются многие возможности программы HFSS, включая расчет зависимости характеристик фильтра от температуры окружающей среды. Особенность метода **Driven Terminal** заключается в том, что порты здесь создаются как источники относительно внешнего корпуса.

Создание нового проекта. Чтобы создать новый проект кликните команду File>New New. Из меню Project, выберите команду Insert HFSS Design Design. Чтобы установить метод решения, кликните HFSS>Solution Type. Появляется диалог Solution Type (рис. 8.3), в котором выберите Driven Terminal.

Solution Type: bp_filter - HFSSDesign1	J			
C Driven Modal				
Driven Terminal				
C Eigenmode				
C Transient				
🗖 Network Analysis				
OK Cancel				

Рис. 8.3. Выбор метода расчета полосового фильтра

Метод Driven Terminal рассчитывает S параметры для портов, которые образованы многопроводными линиями передачи (multi-conductor transmission line ports). Элементы S-матрицы при этом определяются через напряжения и токи, что отличает ее стандартного энергетического определения матрицы рассеяния через волны мощности. Отметим, однако, что для линий передачи с TEM – волнами (коаксиальная, симметричная полосковая и т.д.), оба определения матрицы рассеяния дают эквивалентные результаты.

Создание трехмерной модели. Установите единицы модели. Для этого выполните следующие действия:

- 1. Кликните Modeler>Units. Откроется диалог Set Model Units (рис. 8.4).
- 2. Выберите: in (inches).
- 3. Кликните ОК.

Set Model Units 🛛 🛛 🔀					
Select units: in	•				
🔲 Rescale to new units					
ОК	Cancel				

Рис. 8.4. Установка единиц длины - дюйм (34.5 мм)

В этом примере при черчении будем применять ввод координат в линейке состояния, т.е. в виде цифр (рис. 8.5). Чтобы начертить трехмерную подложку:

- 1. Кликните Draw>Box.
- 2. Используйте поля ввода координат, вводя координаты точки A (X: -1.0, Y: -1.7, Z: -0.3125) в окне рис. 8.5, нажимая каждый раз Enter.

3. Используя поля ввода координат, введем противоположный угол бокса dX: 2.0, dY: 3.4, dZ: 0.0, нажимая Enter.

4. Используя поля ввода координат, введем высоту подложки

dX: 0.0, Y: 0.0, Z: 0.625, нажимая Enter. Корпус фильтра будет иметь вид, показанный на рис. 8.6.



Рис. 8.6. Размеры корпуса фильтра в дюймах (in)

Создание внешнего цилиндра входной коаксиальной линии. Чтобы создать внешний проводник коаксиальной линии:

- 1. Кликните Modeler>Grid Plane>YZ, чтобы выбрать активную плоскость, на которой будет чертиться основание цилиндра.
- 2. Кликните Draw>Cylinder.

3. Используя поля ввода координат, введите центральное положение X: 1.0, Y: -0.9, Z: 0.0, и нажмите Enter.

	01022	-		1210	1000		1.0	
dX:	0.0	dY:	0.14	dZ:	0.0	Relative 💌	Cartesian	▼ mm

Рис. 8.7. Поля ввода координат внизу интерфейса программы HFSS

4. Используя поля ввода координат, введите радиус цилиндра R=0.14 in (рис. 8.7) dX: 0.0, dY: 0.14, dZ: 0.0 и нажмите Enter.



Рис. 8.8. Корпус фильтра и первый цилиндр коаксиальной линии

5. Используя поля ввода координат, введите высоту цилиндра dX: 0.75, dY: 0.0, dZ: 0.0 и нажмите Enter.

В окне свойств установите имя **feed1** и оставьте цилиндр заполненным вакуумом (рис. 8.9). Кликните **OK**.

Name	Value	Unit	Evaluated Value	
Name	Air			
Material	"vacuum"		"vacuum"	

Рис. 8.9. Выбор вакуума для заполнения пространства

Создание внутреннего проводника коаксиальной линии. Чтобы начертить внутренний провод коаксиальной линии на входе фильтра:

1. Кликните Draw>Cylinder.

2. Используя поля ввода координат, введите положение центра X: 1.0, Y: -0.9, Z: 0.0 и нажмите клавишу Enter.

- 3. Используя поля ввода координат, введите радиус цилиндра dX: 0.0, dY: 0.06, dZ: 0.0 и нажмите Enter.
- **4.** Используя поля ввода координат, введите высоту цилиндра dX: 0.75, dY: 0.0, dZ: 0.0, нажмите Enter.

Зададим имя этого цилиндра (рис. 8.10) как **feedpin1** и материал его заполнения как PEC.



Рис. 8.10. Внутренняя жила коаксиального ввода

Эта внутренняя жила имеет продолжение внутрь корпуса фильтра. Чтобы начертить внутреннюю линию коаксиальной линии (штырек):

1. Кликните Draw>Cylinder.

- **2.** Используя поля ввода координат, введите *положение* центра X: 1.0, Y: -0.9, Z: 0.0, и нажмите Enter.
- **3**. Используя поля ввода координат, введите *радиус* цилиндра dX: 0.0, dY: 0.06, dZ: 0.0, и нажмите Enter.
- **4.** Используя поя ввода координат, величине *высоту* цилиндра dX: -0.15, dY: 0.0, dZ: 0.0, нажмите Enter.

Задайте имя этого цилиндра feedprobe1.



Создание резонаторов

Резонаторы будут чертиться как металлические параллелепипеды. Для черчения параллелепипеда (рис. 8.12) задается точка, а затем размеры. Для создания резонатора с именем *II*:

1. Кликните Draw>Box.

- **2.** Используя поля ввода координат, введите положение бокса X: 0.85, Y: -0.9625, Z: -0.03, нажмите Enter.
- **3**. Используя поля ввода координат, введите противоположный угол бокса dX: -1.7, dY: 0.125, dZ: 0.06, нажмите Enter.



Рис. 8.12. Черчение первой линии фильтра

Для создания штыря фильтра с именем *l2* (рис. 8.13):

- 1. Кликните Draw>Box.
- 2. В поля ввода координат, введите положения бокса
- X: -1.0, Y: -0.75, Z: -0.03, нажмите клавишу Enter. 3. Далее введите координаты противоположного угла бокса
 - dX: 1.818, dY: 0.125, dZ: 0.06, нажмите Enter.



Рис. 8.13. Черчение второй линии фильтра

Для создания третьего штыря фильтра с именем *l3* (рис. 8.14):

- 1. Кликните **Draw>Box**.
- 2. Используя поля ввода координат, введите точку параллелепипеда: X: 1.0, Y: -0.48, Z: -0.03, нажмите Enter.
- 3. Используя поля ввода координат, введите его размер по X: dX: -1.818, dY: 0.125, dZ: 0.06, нажмите Enter.



Рис. 8.14. Черчение третьей линии фильтра

Чтобы создать четвертый резонатор *l4* (рис. 8.15):

- 1. Выберите команду Draw>Box.
- **2.** Используя поля ввода координат, введите позицию бокса: X: -1.0, Y: -0.2, Z: -0.03 и нажмите **Enter.**
- **3.** Используя поля ввода координат, введите противоположный угол бокса: dX: 1.818, dY: 0.125, dZ: 0.06, нажмите Enter.

Задайте также имя этого элемента *l4* в окне **Properties** и кликните **OK**.



Создание волнового порта

В методе решения Driven Terminal порты создаются, с учетом опорной земляной поверхности. Выделите фаску порта (рис. 8.16), для чего:

- 1. Кликните команду Edit>Select>Faces (или нажмите F).
- **2.** Выберите внешнюю фаску коаксиальной линии при X=1.75in.

Чтобы задать возбуждение на волновой порт:

- 1. Кликните HFSS>Excitations>Assign>Wave Port. Появляется диалог Reference Conductors for Terminals (рис. 8.17).
- 2. Задайте имя порта как *p1*.
- 3. Выберите опцию для названия терминала Use port object name.
- 4. Оставьте опцию Use as Reference (рис. 8.17) неотмеченной.

Reference Conductors for Terminals: Port Name: p1 Terminal Naming Use conductor name	Excitations Excitations feed1_T1 Mesh Operations
NOTE: Multiple reference conductors touching a port must all be connected in the plane of the port.	Terminal General Defaults
Conductor Use as Reference feedpin1	Name: [eedpin1_T1 Port Name: p1 Terminal Renormalizing Impedance Resistance: 50 ohm v Use Defaults OK Отмена
Рис. 8.17. Описание порта	Рис. 8.18. Значок нагрузки в дереве проекта и диалог терминала

5. Кликните **OK**. В дереве проекта под Excitations появляется знак порта p1. В методе решение **Terminal** к каждому порту задается опорный импеданс. Поэтому одновременно с портом появляется и значок нагрузки в дереве проекта (рис. 8.18).

Далее выполним вращение вокруг центра корпуса с копированием, для созданной части фильтра. Чтобы выбрать объекты для дублирования:

1. Нажмите "O". По команде Edit>Select>By Name появляется диалог Select Object (рис. 8.19).

2. Выберите в нем объекты с именами: feed1, feedpin1, feedprobe1, 11, 12, 13, 14, удерживая Ctrl + Left.
Select Object	Duplicate Around Axis
Name: Air feed1 feedpin1 feedprobe1 I1 I2 I3 I4 OK Cancel	Axis: C X C Y C Z Angle: Image: deg C Total number: 2 Attach To Original Object: Image: deg C NOTE: When 'Attach to Original Object' is selected, face/edge assignments (e.g. boundaries/excitations) on duplicates will be lost, to ensure model consistency, when 'Total Number' is edited. OK Cancel
Рис. 8.19. Диалог выделения объектов	Рис. 8.20. Диалог вращения и дуплицирования части фильтра

3. Кликните **OK.** Чтобы создать оставшуюся часть штырей фильтра, выполним копирование с разворотом на 180° для чего кликните **Edit>Duplicate>Around Axis,** а затем в диалоге рис. 8.20 выберем:



Рис. 8.21. Дублирование половины элементов, с помощью вращения вокруг оси

Модель полосового фильтра примет вид, показанный на рис. 8.21.

Просмотр граничных условий. Чтобы проверить, как установлены границы, кликните HFSS>Boundary Display (Solver View). После предварительного решения появляется диалог Solver View of Boundaries (рис. 8.22). В этом диалоге опцию видимости Visibility можно выбрать для границ, которые вы желаете увидеть. Отметим следующее:

- Земляная плоскость background (Perfect Conductor) показывается если отмечено имя **outer** (рис. 8.22).

Name	Типе	Solver Visibilitu	Visibilitu	Cal 🔨
Name	Type	Solver visibility	VISIDIIIQ	
pl	User Defined	Visible to solver.		_
р2	User Defined	Visible to solver.		
outer	Default	Visible to solver.		
				~
<				>
		Close		

Рис. 8.22. Опции просмотра границ

- Все проводники, на которые назначены граничные условия **Perfect Conductors** будут показаны как граница smetal.

Кликните View>Visibility, чтобы снять видимость каких-либо частей проекта. Можно также изменить вид граничных условий и портов. Видимость объектов можно установить в диалоге, который появляется по команде View->Active View Visibility (рис. 8.23).

			Nar	ne	Visibility
1	Air				 ~
2	feed1				 Image: A start of the start of
3	feedprobe	1			~
ł	l1				~
5	12				~
6	13				~
7	14				~
8	1				

Рис. 8.23. Выбор режима видимости объектов, входящих в проект

Просмотр видимости граничных условий и объектов позволяет проверить верность создания конструкции. Нажмите также HFSS->Validate Check, чтобы запустить валидатор проверки геометрического построения задачи. Если после проверки валидатора замечаний нет, то можно выполнять установки на анализ. *Установки на анализ*. Кликните HFSS>Analysis Setup>Add Solution Setup. Появляется диалог Solution Setups (рис. 8.24). В закладке General сделайте установки, показанные на рис. 8.24.

General Options Advanced Expression Cache Derivatives Defaults	Sweep Name: Sweep1
Setup Name: Setup1	Sweep Type: Fast
Enabled Solve Ports Only	Frequency Setup
Solution Frequency: 1.5 GHz -	Type: LinearCount
Adaptive Solutions	Start 0.6 GHz 💌
Maximum Number of Passes: 15	Stop 2.4 GHz 💌
Maximum Delta S 0.02	Count 451
C Use Matrix Convergence Set Magnitude and Phase	Save Fields
	Generate Fields (All Frequencies)
Рис. 8.24.Добавление расчета в	Рис. 8.25. Задание расчета в
диапазоне частот	диапазоне частот методом
	быстрой развертки

Для расчета в диапазоне частот кликните HFSS>Analysis Setup>Add Sweep. Появляется диалог Edit Sweep, в котором зададим параметры, указанные на рис. 8.25.

Расчет характеристик полосового фильтра. Чтобы запустить процесс решения, кликните **HFSS>Analyze**. Чтобы увидеть процесс решения и диалог Solution Data:

1. Кликните HFSS>Results>Solution Data. Появляется диалог Solution Data.

2. Откройте закладку Profile, чтобы видеть файл решения.

3. Откройте закладку **Convergence**, чтобы видеть данные о сходимости решения. Сходимость можно видеть в табличном виде (Table Table), или в графическом представлении (Plot).

4. В закладке **Matrix Data** можно видеть матрицу. Причем, чтобы увидеть изменение данных матрицы Matrix Data во время расчета, в Setup1 выберите Last Adaptive.

5. Кликните закладку **Mesh Statistics,** чтобы видеть данные о сетке разбиения.

Расчет будет выполнен на средней частоте 1.5 ГГц и в диапазоне частот от 0.6 до 2.4 ГГц. С разверткой типа Fast выполнится расчет в тех частотных точках, где характеристики фильтра изменяются с большой скоростью.

Вывод характеристик на графики. Чтобы вывести частотные зависимости S-параметров фильтра от частоты:

- 1. Кликните HFSS>Results>Create Terminal Solution DataReport> Rectangular Plot. Открывается диалог Reports.
- 2. Задайте следующие опции:

Solution: Setup1: Sweep1 Domain: Sweep Quantity: St(feed1_T1,feed1T1); St(feed1_T1,feed1T2) Function: dB

- 3. Кликните кнопку New Report.
- 4. Нажмите Close.



Рис. 8.27. Частотная характеристика волноводного гребенчатого фильтра и добавление маркеров на график

Затем можно прибавить другую характеристику St(feed1_T2,feed1_T1) в dB, нажимая кнопку Add Trace и затем кнопку Done.



Рис. 8.28. Частотные характеристики фильтра

Для удобства просмотра графика можно изменить масштаб. Для этого сделайте следующее:

1. Дважды кликните на Y-axis. Появляется диалог свойств Y-оси.

2. Кликните закладку **Scaling,** в которой установлены опции: Autoscale: Снимите эту опцию Min: -1.0

Max: 0.0

3. Кликните **ОК**. В этом случае можно более точно увидеть изменение коэффициента передачи в полосе пропускания фильтра.

Просмотр поля внутри фильтра. В данном фильтре нужно установить источник, который имеет внутреннее сопротивление. Такой источник называется Terminate Port. Чтобы установить нагрузки порта:

1. Кликните **HFSS>Fields>Edit Sources**. Появляется диалог **Edit Sources**, в котором сосредоточены данные о всех источниках проекта. В этом диалоге выберите:

Select source: p2:T1 Terminated: Checked Resistance: 50 Reactance: 0

4. Кликните ОК.

Ē	Ē	dit Source	s										
		Source	Туре	Solved Magn	Solved P	Scaling F	Offset P	Unit	Terminated	Resist	Unit	React	Unit
		feedpin1	Port	1 V	0 deg	1	0	deg		N/A		N/A	
		feedpin1	Port	N/A	N/A	N/A	N/A	deg	~	50	ohm	0	ohm

Рис. 8.29. Редактирование источников, включенных в проект

Вывод рассчитанного поля в сечении. Выберите плоскость XoY, активизируя Global XY Plane.

- 1. Используя Model Tree, разверните папку Planes.
- 2. Выберите плоскость Global: XY.
- **3.** Кликните **HFSS>Fields>E>Mag_E.** Открывается диалог Create Field Plot, в котором нужно выбрать:

Solution: Setup1 : LastAdaptive, Quantity: Mag_E, In Volume: All.

4. Кликните кнопку Done.

Если нужно изменить вид графика поля, например подчеркнуть слабые поля, кликните **HFSS>Fields>Modify Plot Attributes.** Открывается диалог Select Plot Folder.

Выберите E Field, а затем следующие опции в диалоге E-Field1 Откройте закладку Scale.

Выберите Use Limits, и установите:

Min: 5, Max: 1500,

Scale: Log.

Кликните **Close.** Поле на поверхности приобретает более понятный вид (рис. 8.30), в котором можно оценить и резонансные явления в фильтре.



Рис. 8.30. Вид поля в среднем сечении фильтра

Итак, в этом разделе было выполнено черчение и расчет трехмерного фильтра на штырях. Чтобы выполнить дальнейшую оптимизацию фильтра, нужно задать переменные, выбрать метод оптимизации и целевую функцию.

Объекты, которые используются как компоненты в проектах комплекса Ansoft, которые размещены в интерфейсе схем (Workbench Project Schematic) можно рассматривать как системные. В комплексе Ansoft программы, которые служат для решения схемных и системных задач, это: Rmxprt 14.0, Designer 6.1, и Simplorer 9.0. Такие продукты Ansoft, как HFSS 13.0, Maxwell 14.0 и Q3D Extractor служат для электродинамического решения структур. Если вы вызываете ANSYS **DesignXplorer** (рис. 10.31), то переменные любого проекта также экспортируются в проект и доступны из интерфейса Workbench.



Рис. 8.31. Добавление режимов решения и оптимизации

Все продукты Ansoft объединяются в общем интерфейсе Workbench команды, управления и т.д. Одна из возможностей, имеющихся в HFSS v.13 – расчет температуры. Эти возможности будут описаны в следующей главе.

9. Учет температурных режимов в HFSS

Учет влияния температуры на параметры СВЧ систем является комплексной задачей, которая допускает разные формулировки. Первая формулировка состоит в учете зависимости от температуры окружающей среды, которая задает температуру СВЧ устройства и сказывается на параметрах материалов, формирующих ее, а также на размерах ее элементов. В такой постановке задача является линейной, поскольку обратная связь, то есть влияние СВЧ мощности на температуру объекта не учитывается.

В рамках второй формулировки необходимо рассчитать температуру объекта с учетом нагрева, обусловленного воздействием на него достаточно мощного СВЧ сигнала. Этот подход связан с расчетом параметра SAR (Specific Absorbtion Ratio). При расчете этой характеристики сначала определяются потери в материале, а затем находится относительная величина поглощаемой в нем мощности. Следовательно, температура будет зависеть от мощности генератора.

Наконец, третья формулировка требует учета не только изменений температуры из-за воздействия на объект СВЧ сигнала, но и изменений его параметров, обусловленных СВЧ нагревом.

В этом разделе мы рассмотрим некоторые возможности HFSS, связанные с температурным режимом и его изменениями.

Описание зависимости материалов от температуры. Рассмотрим возможность учета зависимостей параметров материалов от температуры.

Каждый материал, включенный в проект, может быть описан зависимостями своих характеристик от температуры. Эта зависимость может быть применена к любым свойствам материала: диэлектрической проницаемости, проводимости и пр. Зависимость может быть задана в табличном виде, а может быть задана в виде формул.

Нужно также задать температуру каждого объекта. По температуре HFSS рассчитывает характеристики материалов. Используя эти значения, рассчитываются СВЧ характеристики системы. Таков порядок учета температуры нагрева объектов в HFSS.

Командой Edit-> View Edit Material вызовем диалог рис. 9.1, в котором:

1. Отметим режим Thermal Modifier в разделе View/Edit Modifier for.

View / Edit Materia					X	Edit Thermal Mod	lifier		•
Material Name pcc Properties of the Material Relative Permittivity Relative Permeabi Bulk Conductivity Dielectric Loss Ta Magnetic Saturation Lande & Factor Delta H • Measured Frequ Mass Density	Type Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple	Value 1 1e+030 0 0 0 2 0 3.4e+009 0 0	Units siemen tesla A_per Hz kg/m^3	Thermal Mo None Edit Vone None None None None None None	View/Edit Material for	Edit Thermal Mod Expression Basic Coefficient Se Temperature P(Temp) = Reference BL Pref = 1e4 Parameters TempRef: C1: C2:	iffier Quadratic Quadratic Advanced Coefficient Set Dependent Bulk Conductivity: Pref [1 + C1(Temp - TempRef) + Ik Conductivity: 030siemens/m 22 0 Use Default	+ C2(Temp - TempRef) ^ 2 cel]
<	111	1		>				ок	Отмена

Рис. 9.1. Включение температурных характеристик в свойства описания материалов

В этом случае таблица свойств материалов Properties of the Material будет расширена и включен столбец Thermal Modifier.

2. Выберите Edit... из выплывающего меню, или None. Появляется диалог Edit Thermal Modifier.

3. Выберите кнопку Expression, чтобы вывести текстовое поле Parameters Modifier или кнопку Quadratic, чтобы показать таблицу для Basic Coefficient Set и Advanced Coefficient Set.

В случае описания зависимости в виде выражения Expression, можно записать уравнение для температурной зависимости в поле Parameters Modifier.

Отметьте опцию Use temperature dependent data set в поле Modifier text field. Теперь можно зависимость характеристик от температуры ввести в виде табличного набора данных Add/Import Dataset.

Если выбрана опция **Quadratic,** в закладке **Basic Coefficient**, можно отредактировать поле для TempRef и единиц, и поля для C1 и C2 для следующего уравнения:

$$P(\text{Temp}) = P_{\text{ref}}[1 + C1(\text{Temp} - \text{Temp}_{\text{Ref}}) + C2(\text{Temp} - \text{Temp}_{\text{Ref}})^2],$$

где P_{ref} определяется как относительная диэлектрическая проницаемость (например). В этой формуле P-параметр.

• Если выбрана опция Quadratic, то в закладке Advanced Coefficient Set (рис. 9.2), можно установить нижнюю и верхнюю границу температуры (TL и TU соответственно).

Edit Thermal Modifier
C Expression C Quadratic
Basic Coefficient Set Advanced Coefficient Set
- Temperature Limits
TL and TU are the lower and upper temperature limits where the quadratic formula is valid.
TL: -273.15 cel 💌
TU: 350 cel 🗸
interval[TL, TU].
TML: -50
TMU: 350
Use Default
ОК Отмена

Рис. 9.2. Выбор верхней и нижней границ изменения температуры

По умолчанию, они рассчитываются автоматически. Сняв опцию Auto Calculate TML, TMU, можно ввести новые величины нижней (TML) и верхней границ изменения температуры (TMU).

Установка температуры объектов. Чтобы установить температуру объекта:

1. Используйте команду HFSS или HFSS-IE>Set Object Temperature, чтобы вывести диалог Temperature of Objects (рис. 9.3).

В этом диалоге сводится в таблицу объекты проекта. В первом столбце перечисляется имя объекта, затем материал, затем режим включения опции свойств зависимости температуры, затем единицы температуры.

🛆 Object Nam	Material	Temperature Dependen	t Temperature	Unit 🗠
Cap	pec	V	26	cel
Horn	pec		22	cel
PML_air_box_1	PMLGroup1_Z_1			
PML_air_box_10	PMLGroup1_YZ_1			
PML_air_box_11	PMLGroup1_YZ_1			
PML_air_box_12	PMLGroup1_YZ_1			
PML_air_box_13	PMLGroup1_XZ_1			
				×
elect By Name:			Select	
emperature:	22	cel 💌	Set	Set Default

Рис. 9.3. Диалог включения температурных зависимостей отдельных объектов структуры в температурный анализ

2. Чтобы редактировать свойства, отметьте опцию Include Temperature **Dependence**. Это делает возможным выделять объекты и устанавливать на них температуры. Заголовки столбцов для **Object Name** и столбцов **Material** включают стрелки для направления сортировки. Можно инвертировать направление сортировки, нажимая на заголовок каждого столбца.

Если список большой, можно использовать поле Select by name. Введите имя объекта и нажмите Select. Выбранные объекты высвечиваются. Вы можете сделать несколько выборов.

3. Чтобы установить температуру на выбранный объект или объекты, введите переменную или конкретную величину, или выберите существующее имя в поле текста.

4. Выберите единицы из столбца Unit.

5. Кликните Set, чтобы применить эту величину к выбранному объекту, или кликните Set Default чтобы установить это значение по умолчанию. Если нажать Set Default, то столбец для выбранных объектов покажет величины их температур.

6. Чтобы отредактировать материал для объекта, когда диалог закрыт, вы можете кликнуть на столбец материала, и увидеть список в выплывающем меню материал и кнопку Edit....

По команде HFSS->Set Object Temperature можно установить температуру на объект.

После расчета температурного распределения, его можно вывести в виде поля командой Fields->Plot Fields->Other...->Temperature (рис. 9.4).



Рис. 9.4. Вывод поля распределения температуры в корпусе рупорной антенны

Диалог температуры показан на рис. 9.5. Отметим однако, что полноценный расчет температурной зависимости с учетом линейного расширения материалов и т.д. выполняется в комплексе ANSYS.

Create Field Plot		
Specify Name Temperature1	Fields Calculator	AAA
Specify Folder Temperature	Category: Standard 💌	
Design: HFSSDesign1	Quantity In Volume	
Solution: Setup1 : LastAdaptive	ComplexMag_E Arr Cap Vector_E Arr Cap Mag_H air_box	
Field Type: Fields	ComplexMag_H PML_air_box_1 Vector_H PML_air_box_2 Mag_Jsurf PML_air_box_3	
Intrinsic Variables	ComplexMag_Jsurf PML_air_box_4 Vector_Jsurf PML_air_box_5	
Freq 10GHz	Mag_Jvol PML_air_box_6 ComplexMag_Jvol PML_air_box_7	
Phase Odeg	Vector_Jvol PML_air_box_8 Vector_BealPoynting PML_air_box_9 Local_SAR PML_air_box_11 Average_SAR PML_air_box_11	r E
Save As Default	Surface_Loss_DensityPML_air_box_1: Volume_Loss_Density Temperature	2 Se only
	Done Cancel Streamline	

Рис. 9.5. Диалог вывода карты распределения температуры

В дереве проекта интерфейса ANSYS находятся опции и операции, которые предназначены для связи температурных характеристик объектов (рис. 9.6).

utline	
Project	
🔄 💮 Model (A4)	
🗄 🗸 🖓 Geometry	
🗉 🏑 🔆 Coordinate Systems	
🗄 🗸 🍘 Connections	
Mesh	
E Steady-State Thermal (A5)	
T=♥ Initial Temperature	
Analysis Settings	
	Insert
Solution (A6)	
Solution Information	
Temperature	
	Invert Suppressed Body Set
	🔰 Import Load
	Export Results
	🖉 Clean
	X Delete
	alb Rename
	-Te residino

ANSY Workbench 12 includes a command to Export Results.

Рис. 9.6. Дерево проекта в программе ANSYS Mechanical

Возможность обратной связи по температуре между ANSYS Mechanical и HFSS.

Эта опция появляется в закладке Advanced в диалоге Solution Setup. Откройте эту закладку, если вы хотите использовать двунаправленную термальную связь между **HFSS** или **Maxwell** и интерфейсом **ANSYS**. Вы должны сделать этот выбор перед запуском на решение (рис. 9.7). Тогда у вас будет возможность двунаправленной передачи данных о распределении температуры из интерфейса ANSYS Workbench к HFSS или Maxwell.

	Expression Cache Deriva	uves Derauits
Initial Mesh Options		1
Import Mesh	Setup Link	
Port Options		
Maximum Delta Zo:	2	~ %
Use Radiation Boun	darv On Ports	
Set Triangles for Wa	ve Port	
Minimum:	100	
Maximum:	500	_
Enable Thermal Feedback	k from ANSYS Mechanical	
- Linavie i nemiai regulaci		

Рис. 9.7. Опция включения температурных параметров

Перед тем, как решать задать на HFSS или Maxwell, для этого типа объекта, вы должны поставить начальные величины для температурной зависимости объектов (рис. 9.8).

🛆 Object Na	Material	Temperature Dependent	Temperature	Unit	
dielec1	vacuum				
dielec2	my_dielectric	V	22	cel	
gnd	pec				1
ton	nec				
ίορ	poo				

Рис. 9.8. Задание начальной температуры на каждый объект с учетом температурной зависимости

Если вы отмечаете опцию Enable Thermal feedback from ANSYS Mechanical, будет создаваться поддиректория с расширением .THM в папке Solution, включенной в проект, когда будет осуществляться импорт данных через интерфейс из HFSS или Maxwell. В этой директории, записывается новый файл centroid.xml (рис. 9.9), чтобы использоваться в будущем выводе

распределения температуры. Программа ANSYS Workbench 12 последовательно экспортирует информацию о температуре в файл, называемый **mechanical.ths** в той же самой директории Project.



Рис. 9.9. Место расположения файлов с данными о температуре

В интерфейсе ANSYS Workbench 12 имеется команда Export Results.

Расчет температурного распределения с помощью связи с программой ANSYS Thermal.

После решения проекта на HFSS 13 или Maxwell, с установкой опции "Enable Thermal Feedback from ANSYS Mechanical" в закладке Advanced установки на анализ, и после выполнения связанного термоанализа в ANSYS Workbench 12, вы можете получить распределение температуры из теплового решения. ANSYS Workbench 12 запишет файлы обратной связи непосредственно в директорию Project Solution HFSS, или Maxwell C:\Ansoft\HFSS13.0\Help\hfss. chm::/savinganewproject. htm > каталог.

В этом случае:

1. Откройте проект в HFSS или Maxwell.

2. Запустите на анализ этот проект, автоматически используя обратную связь от ANSYS Workbench 12.

Не нужно делать никаких дополнительных изменений к установкам решения в HFSS или Maxwell. Просто запустите анализ командой **Analyze**. HFSS или Maxwel знает, что в решении нужно использовать информацию об измененной температуре. HFSS или Maxwell выдаст измененные результаты, основанные на новом температурном распределении, которые могут быть импортированы ANSYS Workbench 12 через созданную ранее ANSYS Termal Link. Чтобы сделать это, выполните следующее:

1. Закройте проект HFSS или Maxwell.

2. В интерфейсе ANSYS Workbench 12, очистите командой Clean ранее импортированные данные.

3. Импортируйте новый результат из HFSS или Maxwell.

4. Запустите термальное моделирование снова (рис. 9.10).



Puc. 9.10. Расчет температурных характеристик с помощью Re-solving After ANSYS Thermal Link Feedback

В закладке Edit Thermal Modifier можно установить нижнюю и верхнюю границу, в которых будет верна квадратичная зависимость изменения температуры, заданная выше.

После окончания расчета, нужно выделить объект (рис. 9.11), на котором мы хотим вывести поле и значения температур, и затем зададим команду HFSS -> Set Object Themperature.



Рис. 9.11. Вывод поля температуры на плоскости анализируемых объектов

В разделе Field появляется раздел температуры на объекте (рис. 9.12).



Рис. 9.12. Иконка в дереве проекта, которая показывает сохранение распределение температуры

Таким образом, Ansoft, система включающая программы электродинамического программы анализа и механического анализа конструкций температурном режиме, В позволят выполнить электродинамический анализ в условиях изменения геометрии при изменении температуры. Для решения таких задач нужна специальная лицензия.

10. Реализация режима подстройки в HFSS

HFSS версиях В ранних было опций. несколько позволяющих Часто оптимизировать анализируемую конструкцию. использовалась операция перебора, когда изменяется один, или два параметра, а остальные остаются неизменными. Для решения такой задачи программа HFSS для каждого перебираемого параметра полностью решала электродинамическую задачу. В версии HFSS-13 появилась возможность решить эту задачу быстрее и эффективней операцией **Tune**, так, что после решения можно будет менять вручную движок со значением параметра, и тут же видеть, как меняются характеристики анализируемого устройства.

Для того, чтобы реализовать операцию **Tune**, сначала нужно иметь переменные в проекте. Тогда в диалоге Solution Setup появляется закладка Derivative, в которой нужно отметить, что программа должна найти производные, т.е. приращение функции в зависимости от изменения аргумента. После расчета с такой опцией, производные используются через команду **Tune Report** для мгновенного вывода и исследования малых конструкции, без необходимости повторного вариаций решения. "Номинальное" решение, плюс производные содержат всю информацию, необходимую, чтобы узнать, как меняются характеристики при небольших изменениях параметров конструкции.

Рассмотрим пример F-образной пач-антенны (рис. 10.1). Она состоит из изломанного в виде буквы F вибратора, который закорочен с земляной платой на правом конце и имеет разомкнутую линию на другом.



^{46.6} мм

Рис. 10.1. Вид сбоку на планарную F образную антенну с подстраиваемым положением порта



Рис. 10.2. Вид сверху на планарную F-антенну

Питание от дискретного источника поступает в антенну через цилиндрический провод с радиусом 1 мм. Пусть переменной является смещение точки питания F-образной антенны (равное 4.8 мм на рис. 10.2). Положение точки питания определяет ее входное сопротивление на центральной частоте рабочего диапазона.

Чтобы HFSS рассчитал производные для какой-либо переменной, нужно:

1. Открыть закладку **Derivative** в диалоге Solution Setup (рис. 10.3).

2. Для переменной **feed_pos**, которая будет подстраиваться, выбрать опцию Use.

General Options Advanced Expression Cache Derivatives Defaults Produce Derivatives for these variables Name Use	Solution Setu	p		
Produce Derivatives for these variables Name Use	General Optic	ons Advanced Expression Cache	Derivatives	Defaults
Name Use	Produce Der	ivatives for these variables		
		Name		Use
feed_pos	feed_po:	3		~

Рис. 10.3. Установка опции для расчета производной feed pos

В этом режиме будут рассчитываться производные по параметру **feed_pos**, и после выполнения расчета можно будет командой Tune Report меню Result видеть изменения S-параметров при варьировании положения точки питания антенны. Эта возможность не относится к частотам и ближним полям.

Создание модели F-образной антенны. В глобальной системе координат построим основание антенны. Командой **Create -> Вох** начертим бокс, параметры которого показаны на рис. 10.4.

mn	nand	1			
	П	Name	Value	Unit	Evaluated Value
		Command	CreateBox		
		Coordinate Sys	Global		
		Position	0 ,-20 ,0	mm	0mm , -20mm , 0mm
		XSize	46.6	mm	46.6mm
		YSize	40	mm	40mm
		ZSize	5	mm	5mm

Рис. 10.4. Основание антенны высотой 5 мм.

Далее начертим верх планарной антенны операцией **Draw->Box**, с размерами, показанными в диалоге рис. 10.5.

Comm	and			
[Name	Value	Unit	Evaluated Value
ĺ	Command	CreateBox		
	Coordinate Sys	Global		
	Position	0 ,-15 ,10	mm	0mm , -15mm , 10mm
ľ	XSize	41.6	mm	41.6mm
ľ	YSize	30	mm	30mm
ľ	ZSize	-1	mm	-1mm

Рис. 10.5. Верх пач-антенны толщиной 1 мм

Цилиндр коаксиальной линии, положение которой меняется при изменении переменной feed_pos создается операцией **Draw->Cilinder**, и размеры его можно откорректировать в диалоге рис. 10.6. Положение центра можно будет изменять, вводя параметр feed pos.

Name	Value	Unit	Evaluated Val
Command	CreateCylinder		
Coordinate Sys.	. Global		
Center Position	feed_pos ,0mm ,1mm		10.8mm , 0mm , 1mm
Axis	Z		
Radius	2.3	mm	2.3mm
Height	4	mm	4mm
Number of Seg.	0		0

Рис. 10.6. Параметры цилиндра

Внутренний штырь имеет радиус R=0.8 мм, так что создадим командой Draw->Cilinder и внесем в диалог значения: (10,0,1), 0.8, 8, 0. Охватим модель антенны боксом, которую начертим командой Draw Box (рис. 10.7) и на поверхность которой установим граничное условие Radiate.

Propert	ies: tune_coax_fed_	patch - HFSSDesign1 - Modeler		
Comm	hand			
	Name	Value	Unit	Evaluated Value
	Command	CreateBox		
	Coordinate Sys	Global		
	Position	-50 ,-70 ,-50	mm	-50mm , -70mm , -50mm
	XSize	146.6	mm	146.6mm
	YSize	140	mm	140mm
	ZSize	110	mm	110mm
		1		1

Рис. 10.7. Размер бокса излучения, который охватывает антенну

В нижней части коаксиальной линии поставим порт, выделяя поверхность цилиндра (рис. 10.8).



Рис. 10.8. Установка порта в сечении коаксиальной линии

Теперь зададим задание на расчет в диапазоне частот 1.5 ГГц – 2 ГГц (рис. 10.9). Режим Interpolating позволит отследить резкое изменение характеристик.

Edit Sweep			
Sweep Name:	Sweep1		
Sweep Туре:	Interpolating	9	•
Frequency Se	etup		
Туре:	LinearStep		•
Start	1.5	GHz	•
Stop	2	GHz	•
Step Size	0.001	GHz	•

Рис. 10.9. Задание диапазона частот в режиме интерполяции

Нажмите Start. После выполнения расчета зададим вывод характеристики **partial MagS(1,1,feed_pos)** на двумерный график (рис. 10.10), а затем в разделе производной Derivative (рис. 10.11) выбрать переменную feed_pos.



Теперь нужно открыть операцией **Tune Report** диалог Report Tuning (рис. 10.12). Она находится в разделе Results.



Рис. 10.12. Наблюдение процесса смещения частотной характеристики антенны при изменении положения точки питания

Изменяя положение слайдера в окне **Report Tuning**, можно изменять положение точки питания антенны, и таким образом видеть, как при этом изменяется частотная характеристика.

Trace	Families Families Display	
Prima	ry Sweep: Time 💽 All	
x:	Default Time	
Y:	TDRZt(bw_tr_1_T1)	Range Function

Рис. 10.13. Вывод характеристики по оси у

После выполнения подстройки можно для заданного положения смещения точки питания рассчитать характеристики дальнего поля. Пространственная диаграмма направленности F-образной антенны показывается на рис. 10.14.



Рис. 10.14. ДН планарной антенны

Итак, в этом разделе мы познакомились с такой операцией, как подстройка. Кроме этого, в HFSS можно выполнить оптимизацию геометрии по заданной целевой функции, в которую включаются характеристики антенны.

В HFSS-13 реализованы градиентные методы поиска минимума целевой функции Quasi Newton, симлекс-метод, и методы случайного поиска Pattern Seach и Genetic Algorithm (генетический алгоритм).

11. Моделирование коннектора

В этом примере рассчитываются характеристики связанных линий сложной формы. Две крайние линии коннектора (римс. 11.1) замкнуты накоротко с земляной плоскостью.

Этот проект **Connector** находится в папке Examples и выполняется методом Driven Terminal. В конструкции имеется 4 порта, соединенные искривленными проводами. Земляная плата единая для всех портов, и находящихся внизу, и находящихся вверху конструкции.



Рис. 11.1. Конструкция связанны 4-х искривленных линий

Коннектор (рис. 11.1) имеет дискретные порты на каждом конце двух внутренних окончаний искривленных проводников (pin). Два внешних проводника заземлены с обеих сторон. Крайние параллелепипеды крепления (подложки) заполнены материалом FR4. Граница излучения Radiate прикладывается к окружающему боксу.

Расчет выполняется с адаптацией сетки разбиения на центральной частоте 5 ГГц. Выберем метод расчета **Driven Terminal** (рис. 11.2) и единицы изменения **мм**.

Solution Type: connector - HFSSDesign1
O Driven Modal
Driven Terminal
C Eigenmode
C Transient
Network Analysis
OK Cancel

Рис. 11.2. Выбор метода расчета

Все проводники в этом коннекторе созданы как трехмерные объекты из меди. В готовый проект **Connector** в папке Examples установим порты и граничные условия. Порты и терминалы размещены в подложках FR4, которые расположены над и под связанными линиями (рис. 11.3).



Рис. 11.3. Задание портов и терминалов

Порты наносятся на прямоугольные плоскости, а сверху на ребро устанавливаются терминалы (рис. 11.4). Особенностью метода **Driven Terminal** является то, что в одном сечении можно задать несколько портов с общей земляной шиной.



Рис. 11.4. Порты 1 и 2 и терминалы, слева и справа – КЗ

Установим порты 1 и 2 на средние площадки (рис. 11.4). Порты 3 и 4 подключены к этим же линиям, которые начинаются портом 1 и 2, но с другой стороны связанных линий (рис. 11.5).



Рис. 11.5. Установка портов между проводником и земляной платой

Выведем диалог определения земляной платы (рис. 11.6) командой Assign Automatic.

Reference Conductors for Terr	ninals: con 💌
Terminal Naming Use conductor name Use port object name NOTE: Multiple reference conduct port must all be connected in the p	ors touching a lane of the port.
Conductor	Use as Reference
gnd	v
pad2	
pad3	
pin2	
pin3	
 Highlight selected conductors 	
ОК	Cancel

Рис. 11.6. В диалоге указывается, что проводник gnd становится референсной плоскостью для всех проводных линий

Выбор опции «gnd» как "Use as Reference" показывает, что плата «gnd» устанавливается как земляная для всех проводов, для всех портов.

Расчет в полосе частот выполним методом интерполяции, так, что расчет выполняется от постоянного тока DC до верхней частоты 5 ГГц.



Рис. 11.7. Вид соединителя коннектора

Solution Setup	Solution Setup
General Options Advanced Expression Cache Derivatives Defaults	General Options Advanced Expression Cache Derivatives Defaults
Setup Name: Setup 1	☐ Initial Mesh Options
Enabled Solve Ports Only	Lambda Target: 0.3333 🔽 Use Default Value
Solution Frequency: S GHz V	Adaptive Options
Adaptive Solutions	Maximum Refinement Per Pass: 30 %
Maximum Number of Passes: 20 Maximum Delta S 0.01	Maximum Refinement: 1000000 Minimum Number of Passes: 1
C Use Matrix Convergence Set Magnitude and Phase	Minimum Converged Passes: 1
	Solution Options
Use Defaults	Order of Basis Functions: First Order
	Enable Iterative Solver
	Relative Residual: U.UUU I
	Use Defaults
ОК Отмена	ОК Отмена

Рис. 11.8. Установки на решение

Для расчета в диапазоне частот зададим команду Add Sweep, выберем режим Interpolating и зададим частоты от 0 до 5 ГГц с шагом 0.01 ГГц (рис. 11.9).

Edit Sweep			non		×
Sweep Name:	Sweep1				🔽 Enabled
Sweep Type:	Interpolating	•			
Frequency Set	up			Count Frequency	
Туре:	LinearStep	•			
Start	0		Display >>		
Stop	5 GHz	•			
Step Size	0.01 GHz	•			
				L	
Time D	omain Calculation				
Interpolating S	weep Options		C DC Extrapolation	on Options	
Max Solution:	s: 250		🔽 Extrapolat	e to DC	
Error Toleran	ce: 0.1	%	Minimum 9	Solved Frequency 0.01	GHz 💌
Adva	anced Uptions				
	OK	Cance	el Set Defa	ults Use Defaults	

Рис. 11.9. Задание диапазона частот анализа

После запуска на счет, можно видеть процесс решения, нажимая правой кнопкой мыши на Setup1 и выбирая Profile чтобы открыть диалог Solution. Данные о решении можно видеть в разделе Convergence, Matrix Data, и Mesh Statistics. Можно видеть S матрицу, а также характеристики портов (рис. 11.10).



Рис. 11.10. Рассчитанная S-матрица коннектора

Частотные зависимости S параметров можно вывести на декартовую систему координат, добавляя график в разделе Results (рис. 11.11).



Рис. 11.11. Частотная характеристика S параметров

Из частотных характеристик рис. 11.11 можно сделать следующий вывод: линии имеют хорошее согласование, однако связь между отдельными линиями значительная. Так, связь между рядом идущими линиями $|S_{23}|= 0.8$.



Рис. 11.12. Электрическое поле в сечении выводов коннектора

В заключение этого раздела отметим, что метод **Driven Terminal** применяется в том случае, когда имеется несколько линий, связанных и имеющих одну земляную опорную основу.



Рис. 11.13. Рассчитанное поле Е в сечении линий передачи, при возбуждении 1-го порта

Для того чтобы наблюдать и исследовать распространение поля при возбуждении какого-либо порта, или волны определенного типа в этом порту, нужно задать команду Edit Source и вывести диалог рис. 11.14, в котором выбрать модули и фазы источников, действующих в проекте.

in Sources			prif.	
Source	Туре	Solved Magnit	Solved P	Scaling Fa
pad2_T1	Port	1 V	0 deg	1
pad3_T1	Port	1 V	0 deg	1
pin2_T1	Port	1 V	0 deg	0
pin3_T1	Port	1 V	0 deg	0

Рис. 11.14. Установка источников возбуждения на портах

Дискретные порты, реализованные в HFSS-IE. В HFSS-IE реализованы дискретные порты, которые в методе HFSS-IE отличаются от аналогичных портов в HFSS. В дискретный порт в HFSS-IE устанавливается напряжение, равное 1 Вольт между терминалом и его опорным выводом на земляной плоскости, в то время как дискретный порт в HFSS задает электрическое поле на площадке. Дискретные порты (рис. 11.15) подобны традиционным волновым портам, но могут быть размещены внутри структуры и должны иметь заданный пользователем комплексный импеданс. Дискретные порты рассчитывают S-параметры в сечении порта.



Этот порт является внутренним к области решения. Прямоугольник, на который ставится порт подводится к сигнальной линии, а с другой стороны касается земляной платы Этот порт является внутренним к области решения. С одной стороны прямоугольник касается к сигнальной линии, а с противоположной – с земляной платой Этот порт внутренний к области решения. Порт устанавливается на круг вокруг шара

Рис.11.15. Реализация портов в HFSS-IE

Дискретный порт может быть задан на прямоугольнике, идущем от края линии до земляной платы (рис. 11.15). На всех ребрах дискретного порта, которые не соприкасаются с металлом или с другими границами, должно быть установлено граничное условие **Perfect H**. Эти установки зависят от того, какой режим выбран: **modal** или **terminal**. Важно отметить следующее:

• комплексный импеданс порта должен быть ненулевым, и сопротивление должно быть неотрицательным.

• позволяется только одна мода, или только одна нагрузка (терминал), если решение выполняется в режиме terminal.

• для сигнальных портов должна быть определена интегральная линия.

• каждая нагрузка должны быть подключена к границе с идеальной проводимостью или бесконечной земляной плате.

Считать, что порт создан верно можно только в случае, если максимальное расстояние от терминала до земляной платы меньше одной двадцатой длины волны. Если это условие нарушается, появляется предупреждение.

Современные цифровые устройства работают на частотах СВЧ. Характеристики линий передачи между процессорами и цифровыми блоками влияют на быстродействие компьютеров. Немаловажной является задача создания суперкомпьютеров, когда десятки, сотни компьютеров связаны в один суперкомпьютер. Поэтому одна из актуальных современных задач состоит в моделировании и проектировании линий связи в цифровых системах и устройствах.

12. Антенна, смонтированная на мачте

Этот пример решается методом интегральных уравнений, который реализован в блоке HFSS_IE. Этот метод позволяет анализировать структуры больших электрических размеров.

Рассмотрим в качестве примера антенну, установленную на металлической мачте. Она состоит из трех вибраторных антенн (рис.12.1). Мачта расположена на бесконечной заземляющей плоскости.



Рис. 12.1. Антенна на алюминиевой матче

Мачта имеет высоту 3.1 м. Вибраторы моделируются как 2-D объекты с границей PerfE. Возбуждения – дискретные порты. Крепежная структура моделируется полистироловыми держателями. Мачта стоит на проводящей земле, поэтому в проекте устанавливается активная опция бесконечной земляной платы InfGndPlane1 в разделе граничных условий (рис. 12.1).

Создаем новый проект, нажимая на . Выбираем единицы длины см в диалоге (рис. 12.2), вызываемой командой Modeler -> Units.

Set Model Units	X
Select units: cm	•
Rescale to new units	
ОК	Cancel

Рис. 12.2. Единицы длины для черчения объектов

Опции метода решения HFSS-IE можно установить в диалоге рис. 12.3, которая вызывается командой HFSS->Options.

HFSS-IE Options						
General Solver						
Assignment Options						
$\overleftarrow{}$ Use Wizards for data input when creating new boundaries.						
Duplicate boundaries/mesh operations with geometry						
✓ Visualize boundaries on geometry.						
✓ Auto-assign terminals on ports						
Post Processing Options						
Number of Processors: 1						
Default matrix sort order: User specified (Default to creation or 💌						
✓ Save before solving						
Apply variation deletions immediately						
Save Optimetrics Field Solutions						
ОК Отмена						

Рис. 12.3. Установки опций метода HFSS-IE

Начертим мачту с высотой 270 см, сечением 20 см х 20 см (рис. 12.4) и заполним материалом из библиотеки: алюминий.

Propert	ies: Mast-IE - IEDe	esign1 - Modele	er	Castilia	
Comm	and				
	Name	Value	Unit	Evaluated Value	
	Command	CreateBox			
	Coordinate Sys	Global			
	Position	-10 ,-10 ,0	cm	-10cm , -10cm , 0cm	
	XSize	20	cm	20cm	
	YSize	20	cm	20cm	
	ZSize	270	cm	270cm	

Рис. 12.4. Диалог параллелепипеда – мачты антенны

Далее начертим штырь командой Draw -> Rectangle Poligon, задавая число сегментов 8, создавая сначала восьмиугольник, а затем превращаем его в трехмерный объем, протягивая по оси Z (рис. 12.5) командой Draw-> Sweep-> Along Vector на высоту 40 см.

omm	and			
Γ	Name	Value	Unit	Evaluate
ľ	Command	CreateRegularPolyhedron		
ſ	Coordinate Sys	. Global		
ſ	Center Position	0 .0 .270	cm	0cm, 0cm, 270cm
ľ	Start Position	0 ,3 ,270	cm	0cm , 3cm , 270cm
ľ	Axis	Z		
ľ	Height	40	cm	40cm
ľ	Number of Seg.	8		8

Рис. 12.5. Диалог, в котором редактируются размеры антенны-мачта

Этот штырь будет из полистирола с є=2. Далее выполним черчение полистироловых держателей (рис. 12.6). Размеры первого приведены на рис. 12.6.



Рис. 12.6. Полистироловые держатели

Создание трех полистироловых держателей выполним командой Edit -> Сору.

Далее переведем плоскость черчения в YOZ и выполним черчение вибраторов антенн (рис. 12.7) в виде прямоугольников командой **Draw** - >**Rectangle**.
Properties: N	Mast-IE - IEDesi	gn1 - Modeler		
Command	1			
	Name	Value	Unit	Evalua
	Command	CreateRectangle		
	Coordinate Sys	Global		
F	Position	0 ,15 ,297.5	cm	0cm , 15cm , 297.5cm
	Axis	х		
	YSize	1	cm	1cm
	ZSize	-7	cm	-7cm
			'	<u></u>

Рис. 12.7. Диалог вибратора антенны

Вибраторы состоят из двух плеч, между которыми установлен дискретный порт. Площадку для порта также чертим как прямоугольник командой **Draw->Rectangle**. Геометрические параметры порта показаны в диалоге рис. 12.8.

1		
1		
Name	Value	Unit
Command	CreateRectangle	
Coordinate Sys	Global	
Position	0 ,15 ,290.5	cm
Axis	Х	
YSize	1	cm
ZSize	-1	cm
	Command Coordinate Sys Position Axis YSize ZSize	Value Value Command CreateRectangle Coordinate Sys Global Position 0 ,15 ,290.5 Axis X YSize 1 ZSize -1

Рис. 12.8. Параметры площадки для дискретного порта вибраторной антенны

Антенна на мачте стоит над бесконечной землей. Этот факт отражается тем, что в проект вводится земляная плата бесконечного размера (рис. 12.9) командой HFSS IE -> Boundary-> Assign-Infinite Ground Plane.

20 см	Infinite Ground Plane
6 см	General Defaults
40 cm	Name: InfGndPlane1 Z Location: 0 mm Surface Roughness: 0 mm Select Material: pec Use Defaults
	ОК Отмена
Рис. 12.9. Антенна на	Рис. 12.10. Задание бесконечной земляной
мачте	плоскости

Земляная плата всегда задается в плоскости ХОҮ. В диалоге рис. 12.10 вводится координата по Z и шероховатость поверхности, от которой зависят потери земляной платы. Материал ее можно задать, нажимая на кнопку Select Material.

Задание на моделирование создается командой Add Solution, по которой выводится диалог рис. 12.11. Выполним задание на расчет антенны методом HFSS-IE.

	Solution Setup
General Options Expression Cache Defaults	General Options Expression Cache Defaults
Setup Name: Setup 1	Initial Mesh Options ✓ Do Lambda Refinement Lambda Target: 0.25 ✓ Use Default Value
Solution Frequency: 900 MHz 💌	Use Free Space Lambda
Adaptive Solutions Maximum Number of Passes: 9	Adaptive Options Maximum Refinement Per Pass: 30 %
Maximum Delta S 0.01	Minimum Number of Passes: 5 Minimum Converged Passes: 1

Рис. 12.11. Задание установки на расчет и разбиение на сетку в методе HFSS-IE

Расчет характеристик антенны выполняется на одной частоте 0.9 ГГц, поэтому установим адаптационный процесс на этой частоте (рис. 12.11).



Рис. 12.12. Характеристики антенны на матче

Запустите на решение, нажимая Analyze. После расчета командой HFSS-> Fields -> Edit Sources установим возбуждение на всех трех портах (рис. 12.12) и просмотрим ток, текущий по металлическому покрытию мачты (рис. 12.13) и диаграмму направленности (рис. 12.14).



В заключение отметим, что метод интегральных уравнений позволяет выполнить моделирование структур как с размерами, намного больше длины волны, так и с размерами, намного меньше длины волны. В качестве практического примера можно отметить расчет проводной антенны (рис. 12.15) высотой 100 м, работающей в диапазоне волн 100 кГц.



Рис. 12.15. Проволочная антенна с растяжками

Размер этой антенны намного меньше длины волны. Входной импеданс у такой антенны сверхдлинноволнового диапазона очень маленький. Увеличить его можно с помощью подбора количества оттяжек, выбора угла под которым оттяжки идут относительно земли. Входное сопротивление также значительно зависит от проводимости земляной поверхности. Основной задача проектирования такой антенны можно считать увеличение кпд (рис. 12.16), который зависит от частоты.



Рис. 12.16. Частотная зависимость кпд зонтичной антенны высотой 110 м и с длиной оттяжек 110 м.

В структуре такой антенны могут возникать очень высокие напряжения. Для расчета напряжений между растяжками антенны можно разбить расстояния от отдельных фрагментов антенны до земли в виде отдельных элементов. Программа рассчитывает напряженности поля и напряжения на этих фрагментах, Используя, например, программу Exell, можно проинтегрировать суммарное напряжение и найти напряжение между антенной и землей.

HFSS может работать в тандеме и с другими программами: Mathlab, MathCAD, AutoCAD.

13. Расчет временного процесса в интегральной схеме СВЧ

Известно, что методами теории цепей можно выполнить расчет и в частотной области и во временной области. В HFSS-13 можно выполнить расчет во временной области, чтобы видеть распространение короткого импульса через устройство, в дополнение к получению S –параметров.

расчета переходного процесса HFSS Transient Программа рассчитывает динамически изменяемое электромагнитное поле, используя дискретный метод Галеркина (DGTD - Discontinuous Galerkin Time Domain). Этот метод использует тетраэдральную сетку разбиения, и фундаментальный метод конечных элементов, который сделал HFSS стандартом точности в электромагнитном моделировании. Теперь можно выполнить исследования, короткий радиоимпульс, проникающий через землю, задавая электростатические разряды, электромагнитные разряды и молнию. Можно также получить картину поля, которая меняется во времени (TDR) при произвольном заданном временном сигнале на входе.

Рассмотрим топологию (рис. 13.1) проекта Alinks_BGA, находящегося в папке Help инсталляционной папки HFSS (а не в папке Example). В процессе моделирования в этом проекте рассчитываются S-параметры в диапазоне частот, а также наблюдается распространение короткого импульса.

Геометрия имеет четыре сигнальных линии, которые подключены к портам и земляной шине. Выполним моделирование на уже созданной геометрии (рис. 13.1). Добавим возбуждения и установки на решение, перед анализом и выводом данных расчета.



Рис. 13.1. Структура распределительных линий

Нажмите HFSS>Solution Type и установите метод расчета Transient (рис. 13.2). Это метод расчета процесса во временной области.



Рис.13.2. Методы решения задачи в HFSS

Метод решения **Transient** имеет опцию **Network Analysis**. Если вы выбираете опцию **Network Analysis**, то при установках на расчет появляется закладка входного сигнала, что позволяет выполнить, например:

• Моделирование возбуждением в виде импульсов, таких структур, как широкополосные антенны, световые волокна, электростатические разрядники;

- визуализацию поля при воздействии короткого импульса;
- анализ время-зависимых рефлектомеров.

Проверим установку граничных условий на готовой геометрии. Анализируемая структура представляет собой фрагмент СВЧ микросхемы. Он охвачен поверхностью **air_box**, на которую назначим граничные условия **Radiate** (рис. 13.3). Слева на рис. 13.3 приведены граничные условия, которые можно установить в методе расчета переходного процесса.





Рис. 13.3.Сложная форма поверхности Radiate

RadiationBoundary – граница излучения (рис. 13.3). Для точного моделирования объем формы, на стороны которого устанавливаются границы излучения, должен быть достаточно большой.

Другое граничное условие в разделе Boundaries, **ReferencePlanes** задается на земляные платы ("основания") к портам. Так как сигнальные и земляные линии связаны с этими плоскостями, каждый сигнальный ток должен иметь замкнутый путь. Выделим сразу две плоскости (рис. 13.4) BONDWIRE_REFPLANE_1 и SOLDERBALL_REFPLANE_1 и на них зададим условия Perfect E с именем Reference Plane.

Perfect E Boundary	
General Defaults	
Name: ReferencePlanes	
Infinite Ground Plane	
Use Defaults	2
ОК Отмена	Xame y

Рис. 13.4. Задание референсной плоскости (противовес)

Эти плоскости будут использованы при описании источников возбуждения.

На рис. 13.3 можно видеть, какие граничные условия можно применить в режиме **HFSS Transient**. Границы, недоступные для работы в этом режиме -

это частотно-зависимые границы (слоистый импеданс, экранный импеданс screening impedance), которые непосредственно нельзя реализовать во временной области.

Задание источников возбуждения структуры.

1. Выберите первую из пока неописанных плоскостей LINK_12_BW в дереве проекта и задайте на нем дискретный порт (рис. 13.5) командой Assign Axitation -> Lumped port.

BW означает Bound Wire (круглый провод),

SB – означает Silver Ball (серебряный шар).

Unassigne	ed		Č	\geq	\times	5
		<u>E</u> xpand All		X	~~~~	\geq
		<u>⊂</u> ollapse All				
i ⊡ PART ∵⊡ PART		<u>E</u> dit	۲	\geq	$\rightarrow \rightarrow \rightarrow$	
🗄 🗖 TXCU	2	<u>A</u> ssign Material			$\prec \succ \prec$	
		⊻iew	۲		\times	S
		Properties				 .
Coordinate S		Assign Boundary	١	\sim	$\sim\sim$	\leq
😸 Planes		Assign Excitation	Þ		<u>W</u> ave Port	<
W LISUS		Assign Mesh Operation	•		Lumped Port	Ę
		Plot Fields	۲		Floguet PortV	

Рис. 13.5. Задание команды на создание дискретного порта в проекте

2. Появляется диалог рис. 13.6, в столбце которого "Use as reference", отметьте галочку, чтобы задать проводник SOLDERBALLREFPLANE_1 как опорную плоскость для терминала этого порта.

Port Name: 6				
Terminal Naming				
Use conductor name				
C Use port object name				
NOTE: Multiple refer	ence conductors touching a			
port must all be conn	ected in the plane of the port.			
port must all be conn Conduc	ected in the plane of the port.			
Conduct	ected in the plane of the port. tor Use as Reference			

Рис. 13.6. Определение опций порта в режиме Driven Terminal

Таким же образом, создадим все 4 порта со стороны опорного проводника SOLDERBALLREFEPLANE_1.

3. Откройте диалог свойств Properties для порта и в нем закладку **Transient** (рис. 13.7). Не каждый порт должен быть "Active" (если задать активными все порты, то потребуется большое время, чтобы рассчитать всю S-матрицу).

Lumped Port					
General	Transient	Post Processing Defaults			
Action	Active C Passive				

Рис. 13.7. Выбор состояния порта в режиме расчета переходного процесса

Если вы хотите уменьшить время расчета, сделайте только несколько портов активными. Пассивные порты будут работать как терминалы. Тогда вы получите только частичную S-матрицу.

4. Откройте закладку Post Processing, и оставьте опцию Do Not Renormalize.

Lumped Port	×
General Transient Post Processing Defaults	
Port Renormalization © Do Not Renormalize © Renormalize All Terminals' Spectral Domain Data	

Рис. 13.8. Закладка постпроцессорной обработки данных

Если выбрать другую опцию, Renormalize All Terminals' Spectral Domain Date, то данные будут нормализованы на термальные данные спектрального анализа.

5. Выделите поверхность порта (в разделе Lumped Port) и кликните правой кнопкой мыши на иконку этого порта в разделе Excitation, и выберите "Auto-Assign Terminals". По этой операции последовательно каждому порту автоматически создается терминал (нагрузка).

Отметим, что возможны и другие возбуждения в методе HFSS Transient. Однако некоторые задачи пока не решаются этим методом в версии 13: отдельные ячейки периодической структуры (фазированные антенные решетки, периодические частотноселективные поверхности) или модели с магнитным смещением (ферритовые циркуляторы, ферритовые фазовращатели). Эти примеры лучше рассчитываются в частотной области с помощью HFSS.

Установки на расчет переходного процесса. Сначала

определим список фасок, на которых будут сохраняться рассчитанные поля переходного процесса, для чего:

1. Переключитесь на режим выбора фасок F и выберите курсором одновременно верхние фаски для сигнальной и земляной плоскости (рис. 13.12), удерживая клавишу Ctrl.



Рис. 13.12. Выделение нескольких поверхностей

2. Создадим список фасок командой **Modeler>List>Create>Face List**. В разделе List появится список FaceList1. Измените это имя на PlotFields.

Затем подготовим установки на решение, для чего:

1. Кликните правой кнопкой Analysis>Add Solution Setup.

2. В закладке **General** (рис. 13.13) зададим максимальное количество шагов уплотнения сетки, равное 6.

Solution Setup	X
General Duration Saved Fields	Radiated Fields Defaults
Setup Name:	Setup 1
	✓ Enabled
Mesh Import	
Import Mesh	Setup Link
Adaptive Solutions	
Maximum Number of Passes:	
Maximum Delta S:	0.02
	Use Defaults
	ОК Отмена

Рис. 13.13. Закладка General

Частота, на которой выполняется разбиение на сетку, будет находиться автоматически на основании выбранной временной зависимости.

3. Выберите закладку **Input Signal** (рис. 13.14).

4. Задайте широкополосный импульс от **DC** до 10 GHz и запросите расчет S-параметров через каждые 10 MHz.

Заметим, что расчет во временной области можно выполнить, задавая минимальную и максимальную частоты. Если вы задаете нижнюю граничную частоту, равной нулю, форма импульса изменится и будет включать частоты до постоянного тока.

Также заметим, что в дополнении к свипированию по частоте, может быть определен TDR импульс. Это - импульс, спектр которого идет от DC до некоторой максимальной частоты, от которой зависит время нарастания.

Наконец, заметим, что вы задаете здесь одну временную зависимость для всех активных возбуждений. В проекте с более чем одним общим переходным процессом ("non Network Analysis "), можно задать различные временные зависимости для различных возбуждений, и выполнить моделирование одновременно со всеми возбуждениями. В методе расчета переходного процесса, все активные возбуждения имеют ту же самую временную зависимость, вы получаете один результат моделирования при одном активном возбуждением.



Рис. 13.14. Закладка входного сигнала

5. Выберите закладку Duration (рис. 13.15).

Solution Setup			X
General Duration Sav	ed Helds Kadiated He	elds Defaults	
 Auto Terminate 	Target Residual	-60 dB	
	At most	20 ns 💌	
	At least	100 ps 💌	
C Stop at time	20 ns 💌]	
		-	
	Use De	efaults	
		ОК	Отмена

Рис. 13. 15. Задание уровня затухания переходного процесса

Моделирование будет выполняться, пока переходные поля не затухнут до уровня **Target Residual** (рис. 13.15). Кроме того, максимальное время моделирования определяется величиной

20х(размер модели) / (скорость света).

В этой линии передачи сигнал длительностью 1 нсек может несколько раз перемещаться от источника до оконечной нагрузки и назад. Поэтому резонно ограничить время расчета величиной **At most =1.25 ns** (рис. 13.16), что равно вышеупомянутой 1 нсек, плюс длительности входного сигнала.

1	Solution Setup		
	General Input Signal	Duration Saved Fields	Radiated Fields Defaults
	Auto Terminate	Target Residual	-60 dB
		At most	1.25 ns 💌
		T At least	100 ps 💌
	C Stop at time	2 ns 💌	

Рис. 13.16. Страница установки параметров временного процесса

Откройте закладку Saved Fields (рис. 13.17), и установите режим сохранения поля в плоскостях, устанавливая опцию PlotFields.

Сохраняйте поля каждые 4 ps. За время 4 ps сигнал углубляется на 0.6 мм в диэлектрике, так что такая частота выборок должна обеспечить плавную анимацию для этой модели.

General Input Signal Duration Save	d Fields Radiated Fields Defaults	General Input Signal Duration Saved Fields Hadiated Hields Defaults
Transient fields will be calculated for the selected Object Lists and Face Lists. Lists are created in the modeler.	₩ PlevFields	Time domain radiated fields
 ☐ Start saving fields at: I Save fields every: ☐ Maximum Number of Samples: 	0 = v 4 pa v 255	1 2253Hz 1 225GHz 1 275GHz 1 325GHz 1 325GHz 1 35GHz

Рис. 13.17. Установки на сохранение поля во время переходного процесса

В закладке Radiated Fields (рис. 13.17) выберем частоты, на которых будут сохраняться поля. Моделирование потребует приблизительно RAM 400 МБ на одно возбуждение. Если Вы установили все порты активными и имеете возможность выполнить распределенное моделирование, то выберите такой расчет. В распределенном моделировании по крайней мере с восемью процессорами и с достаточной RAM, каждый из восьми возбуждений дают собственный процесс, и они будут все решаться одновременно. Итак:

1. Сохраните проект и запустите моделирование.

HFSS будет сначала выполнять адаптивный расчет во временной области. После этого, он будет выполнять восемь моделирований, одно на каждое возбуждение.

2. После того, как расчет запущен, можно нажать правой кнопкой мыши на **Results>Create Terminal Solution Data Report>Rectangular Plot**, чтобы в процессе расчета следить за входными и выходными сигналами на различных портах по мере выполнения моделирования. Выведем зависимости, выбирая нужные характеристики в диалоге рис. 13.17.

Category: Quantity: filter-text Function: Variables Input(NK. 12 bwire_T1) abs Output Variables Input(NK.12 bwire_T1, INK_12 bwire_T1) acos Design Output(INK_12_bwire_T1, INK_12_bwire_T1) acosh Output(INK_12_bwire_T1, INKCLK_12_sball_T1, INK_12_bwire_T1) acosh Output(INK_12_bwire_T1, INK_12_bwire_T1) acosh Input(INK_12_bwire_T1, INK_12_bwire_T1) acosh Output(INK_12_bwire_T1) acosh Input(INK_12_bwire_T1) acosh Uput(INK_12_bwire_T1) acosh Output(INK_12_bwire_T1) acosh Imput(INK_12_bwire_T1) acosh Uput(INK_12_bwire_T1) asin Loward Residual(TXCLK_12_sball_T1) Imput(INK_12_bwire_T1) asin Asin atanh Cosh dB dB 10normalize dB 20normalize	Report: Alinks_BGA - HFSSModel1 - XY Context Solution: Setup1: Transient	Plot 1 - Output(TXCLK_12_sball Trace Families Families Families Primary Sweep: Time X: Image: Default Y: Input(LNK_12_bwire_T1)	_T1,LNK_12_bwire_T1)	Range Function
Real time Update dBc	Update Report IV Real time ∐pdate ▼	Category: Variables Output Variables Transient Design	Quantity: filter-text Input(UKK_12_bwire_T1) Input(TXCLK_12_sball_T1) Output(TXCLK_12_sball_T1,LNK_12_bwire_T1) Output(TXCLK_12_sball_T1,LNK_12_bwire_T1) Output(TXCLK_12_sball_T1,TXCLK_12_sball_T1) Residual(UNK_12_bwire_T1) Residual(TXCLK_12_sball_T1)	Function: abs acos acosh ang_deg ang_rad asinh atan atanh cos cosh dB 10normalize dB20normalize dB20normalize dB20normalize

Рис. 13.17. Вывод характеристик во временной области

Выберите входной сигнал Input(LNK_12_bwire_T1), а также сигналы Output(TXCLK_12_bwire_T1, LNK_12_bwire_T1) и Output(TXCLK_12_sball_T1, LNK_12_bwire_T1). Тогда создается график рис. 13.18.



На рис. 13.19 по оси Y выводится параметр **Residual** (разница) в дБ. Это – величина какого либо процесса, которая используется как критерий остановки. Устанавливается он в закладке **Duration.** По умолчанию, когда

пиковое поле спадает до 0.001 относительно максимума, моделирование считается выполненным.

Контроль **Residual** графика во время расчета дает информацию, какое время моделирование может потребоваться. Окно состояний дает дополнительную информацию; это основано на максимальном времени моделирования.



Рис. 13.19. График переходного процесса

Разность не снижается до значения -60 dB, так как мы остановили моделирование раньше.

Постпроцессорная обработка матричных данных

В окне **Report**, в разделе Context, измените Solution от опции **Time** к **Spectral**. Это дает возможность составить график S-параметров в частотной области, полученный с помощью моделирования переходного процесса. Даже когда моделирование все еще выполняется, переходное решающее устройство уже даст S-параметры в частотной области, на основание информации о переходном процессе, который выполнился к настоящему времени. График будет модифицироваться очень часто. Моделирование может замедляться потому, что каждая модификация требует преобразований из временной области в частотную.

Report: Alinks_BGA_complete - HF Context Solution: Setup1 : Spectral	SSModel1 - New Report - Trace Families Families Di Primary Sweep: Freq X: I Default Freq Y: dB(St(CLK_BW,CLK_	New Trace(s) splay
Update Report	Category: Variables Output Variables Terminal Y Parameter Terminal Z Parameter Terminal VSWR Terminal VSWR Terminal Port Zo Design	Quantity: filter-text St(CLK_BW,LNK_12_SB) St(CLK_BW,CLK_SB) St(CLK_BW,TXD_BW) St(CLK_BW,TXD_BW) St(CLK_SB,TXD_SB) St(CLK_SB,FREE_INIT_SB) St(CLK_SB,LNK_12_SB) St(CLK_SB,LNK_12_SB) St(CLK_SB,LNK_12_SB) St(CLK_SB,LNK_12_SB) St(CLK_SB,LNK_12_SB) St(CLK_SB,TXD_SB) St(TXD_SB,TXD_SB) St(TXD_SB,TXD_SB) St(TXD_SB,TXD_SB) St(TXD_SB,TXD_SB) St(TXD_SB,TXD_SB) St(TXD_SB,TXD_SB) St(TXD_SB,TXD_SB) St(TXD_SB,TXD_SB) St(TXD_SB,TXD_SB) St(TXD_SB,TXD_SB) St(TXD_SB,TXD_SB,TXD_SB) St(TXD_SB,TXD_SB,TXD_SB) St(TXD_SB,TXD_SB,TXD_SB) St(TXD_SB,TXD_SB,TXD_SB) St(TXD_SB,TXD_SB,TXD_SB) St(TXD_SB,TXD_SB,TXD_SB,TXD_SB) St(TXD_SB,TXD_SB,TXD_SB) St(TXD_SB,TXD_S

Рис. 13.20. Вывод частотных зависимостей S параметров, полученных с помощью БПФ в спектральной области

Характеристики S-параметров, выводимые во время моделирования показаны на рис. 13.21. S-параметры, нанесенные на этом графике – это коэффициент отражения и передачи для конкретной сигнальной линии.



Рис. 13.21. Частотная характеристика сигнальной линии

Чтобы вывести поле, распространяющееся вдоль линии:

1. В дереве модели, выберите список плоскостей PlotFields.

2. В менеджере проекта, кликните правой кнопкой мыши на Field Overlays>Plot Fields>E_t>Mag E_t.

3. Выберите **Done**. По этой команде на плоскости выведутся тангенциальные составляющие электрического поля.

Поле можно анимировать в плоскости резонаторов в последний момент времени, т.е. анимировать от 0.6 ns до 1.25 ns с подстройкой масштаба для поля. Пример анимации поля показывается на рис. 13.23.

			Calculator .	Fields			5_11	becity Name Ma
Category: Standard	•		andard	gory: Star	Categ	Ŧ	1	ecify Folder EF
Quantity In Volume	olume	In Volume		tity	Quant		vlodel1	Design: HFS
Mag_E_t GND_bwire	D_bwir	GND_by		_E_t	Mag			ext
Vector_E_t GND_bwire2 Mag H t GND_via 2)_bwii)_via	GND_by		or_E_t	Vecto	-	1 : Transient	Solution: Set
Vector_H_t GND_via_3)_via_	GND_via	uning t	or_H_t	Vecto	-		Field Turner Too
GND_5	5_5	GND_5	oynang_t	ol_near o	Vecu	<u> </u>		Field Type, JPE
GND_6 GND_8	5_8	GND_6						rinsic Variables
LNK_12_bwin LNK_12_sball	12	LNK_12 LNK_12				-	ps	Time 🔟
LNK 12 via	12	LNK_12				^	DS 1 no	108
	12	LNK_12				=	2ps	116
LNK_12_4		FADI_F			1		3ps Ans	120
LNK_12_4 PART_FREE PART_FREE	T_FR	PART_F				in the second	TPO	
GND_8 GND_8 UNK_12_bwin LNK_12_sbal LNK_12_via_ LNK_12_3) 8 (12) (12) (12) (12) (12) (12)	GND_8 LNK_12 LNK_12 LNK_12 LNK_12 LNK_12 LNK_12 PART_F				•	ps 1ps 2ps 3ps 4ps	rinsic Variables Time 108 112 116 120 120

Рис. 13.22. Вывод поля и анимации его



Рис. 13.23. Вид бегущего тока в соответствии с временным процессом

Можно также видеть анимацию распределение поля и резонансные явления в последний момент времени. Анимацию от 0.6 ns к 1.25 ns можно видеть с подстройкой шкалы для поля.



Рис. 13.24. Вид бегущего поля вдоль структуры

Вывод графиков во временной области

Исследование во временной области заключается в расчете реакции (отражения) во временной области (Time-Domain Reflectometry TDR) при возбуждении структуры сигналом в виде скачка воздействия (переходной функции). В таком расчете нужно выбрать метод Интерполирования. После выполнения расчета в диалоге **Report** нужно выбирать Time из списка Domain. Вы также должны определить входной сигнал, или шаг или импульс.



Рис. 13.25. Выбор типа сигнала при задании временного процесса

При выборе области **Time**, вы можете выбирать из нескольких Categories и связанных Quantities, чтобы составлять график, например |S11|. Когда вы составляете график во временной области, каждый параметр в частотной

области сначала преобразуется во временную область прежде, чем выполняется расчет по формуле. Например, если нужно вывести зависимость

$$\mathbf{S}_{11} / (1 - \mathbf{S}_{11}) \tag{11}$$

и вывести эту функцию во временной области, то используется обратное преобразование Фурье IFFT:

$$IFFT(S_{11 * input}) / (1 - IFFT(S_{11 * input}))$$

$$(12)$$

Отметим, что это выражение не соответствует выражению

$$[FFT(S_{11*input}) / (1 - S_{11}) *_{input}).$$
(13)

Эти два выражения не эквивалентны.

Если вы выбираете **Time Domain Impedance** как категорию **Category**, вы можете выбрать величину TDRZ. Она определяет как

$$TDRZ(t) = Zref * (1 + IFFT(S_{11} * input)) / (1 - IFFT(S_{11} * input))$$
(14)

где "input" обозначает входной сигнал (step или impulse), а "IFFT(.)" обозначает обратное преобразование Фурье.

Это уравнение является отношением мгновенного напряжения во временной области v(t) к мгновенному значению тока i(t). Напряжение и ток определяются (в частотной области) в терминах падающих и отраженных волн a и b, и равны

$$V = \sqrt{Z_0} (a+b) = \sqrt{Z_0} (1+S_{ii})a$$
(15)

$$I = \frac{1}{\sqrt{Z_0}} (a - b) = \frac{1}{\sqrt{Z_0}} (1 - S_{ii})a$$
(16)

Предположим, что падающая волна будет входным сигналом в виде ступеньки, и таким образом, когда мы берем обратное преобразование Фурье (IFFT) для V и I, то получаем v(t) и i(t) во временной области. Создадим это отношение как функцию времени, и тогда получаем функцию **TDRZ**(t). По умолчанию Zo = 50 Ом.

Чтобы создать график во временной области:

1. Для проекта с существующим диапазоном изменения частот, нужно выполнить следующие шаги 2 - 4 для сохранения характеристики.

2. В диалоге **Report**, в списке **Domain**, кликните **Time**.

Это позволяет выбрать кнопку **TDR Options** и для рассчитанных нагрузочных данных включить Terminal TDR Impedance в список Category.

3. Кликните кнопку TDR Options. Появляется диалог TDR Options.

4. Выберите тип входного сигнала, Step (скачок) или Impulse (импульс Дирака).

Величина Step есть скачок изменения сигнала, тогда как Impulse есть короткое возбуждение. Impulse это очень узкий прямоугольный импульс, со временем нарастания, равным нулю и временем спада с величиной временного шага равного 1 и высотой равной 1/(time step).

Выбор опции Step делает поля Rise Time и Impulse неактивными.

5. Если вы выбрали Step, введите время нарастания импульса в боксе Rise Time.

Время нарастания должно соответствовать частотам. С шириной полосы от DC до F_{max} , лучшее время разрешения, которое может быть достигнуто, равно $1/(2F_{max})$. Время нарастания $1/(2F_{max})$ это самое короткое время нарастания, которое можно разрешить. Однако, время нарастания равное 0 s дает ту же информацию, так что 0 есть величина по умолчанию в этой панели.

6. Введите общее время на графике в текстовом боксе Maximum Plot Time.

По умолчанию максимально время в диалоге **TDR Options** связано с Δf в диапазоне частот: оно равно времени $1/2\Delta f$, в течение которого IFFT выдает информацию. Этот отрезок времени часто очень длительный, относительно временной задержки, которая соответствует длине тестирования вашего устройства, таким образом, вам захочется уменьшить эту величину. Альтернативно, вы можете отредактировать временные оси для характеристики TDR после того, как она была создана.

7. Установите число временных точек для вывода на график в бокс **Delta Time.** По умолчанию, это может быть равно количеству точек в диапазоне частот.

Разница времени основана на полосе пропускания частот: с полосой частот от DC до F_{max} наименьшее время разрешения, которое можно получить, равно $1/(2F_{max})$. Алгоритм IFFT обеспечивает интервал между значениями частот $1/(2F_{max})$, но вы можете гладко интерполировать между

точками, устанавливая самую лучшее разрешение, например, к 1/(10F_{max}), за счет дополнительного времени вычисления.

8. По желанию, в окне **TDR** измените тип окна и ширину.

Оконные функции в алгоритме быстрого преобразования Фурье FFT сигнала чтобы получить ненулевые величины должны быть удалены от F_{max}. Каждая оконная функция между способностью решить сопоставимые сигналы и частоты способностью решить сигналы различных сил и частот.

Оконная функция Случаи использования Rectangular Функция с низким динамическим диапазоном дающая хорошее разрешение для сигналов с близкими амплитудами. He подходит, когда сигналы имеют очень сложные амплитуды. w(n) = 1. Bartlett Функция с большим динамическим диапазоном, с низким разрешением, подходит для широкого диапазона применений. Blackman Функция с большим динамическим диапазоном, с низким разрешением, созданная для широкого ряда применений. Hamming Модернизированная функция динамического диапазона, созданная для примеров с узкой полосой. Hanning (default) модифицированного Функция динамического диапазона, рассчитываемая для примеров с узкой полосой пропускания. Kaiser Выбор функции Кайзера также позволяет области определить связанный параметр Кайзера. Чем больше параметр Кайзера, тем шире окно. Параметр управляет компромиссом между шириной центрального лепестка и областью лепестков со сторон. Welch Этот подход применяется к окну параболической формы с данными в частотной области.

Список типов окон включает:

9. Вы можете использовать Save as Default для установки текущих значений как умолчанию, и кнопку Use Defaults для использования ранее сохраненных опций. Заметим, что когда вы выбираете характеристику, сначала показывается величины, соответствующие выбранной характеристики.

10. Кликните **ОК**.

Чтобы вывести характеристику **Terminal TDR Impedance** (что означает, либо рассчитывать S-параметры для порта waveport1 в диапазоне частот, вместо расчета задержки относительно времени при конкретном импедансе), нужно сделать следующее:

а. В списке Category, кликните Terminal TDR Impedance.

b. В списке Quantity, кликните величину для нанесения графика.

Импеданс по умолчанию (Zo) для величины TDRZ составляет 50 ом, если Вы не определили по-другому, когда Вы устанавливаете импеданс перенормализации для терминалов, которые созданы в модели. Если нужно изменить величину импеданса, ее можно отредактировать в диалоге **Report** (как показано ниже), или Вы можете создать переменную Zo × $(1+S_{ii}) / (1-S_{ii})$ с выбранным Zo. Отредактировать величину Zo можно в диалоге **Report**, для чего:

1. В разделе Category, выберите параметры **Terminal TDR Impedance**, Port и Function.

Trace Families Families Display	
Primary Sweep: Time 🗨 All	
X: Default Time	<u></u>
Y: TDRZt(bw_tr_1_T1)	Range Function

Рис. 13.26. Выбор времени по оси х

2. Отредактируйте величину, которую нужно задать в поле Value. В этом примере, величина для Zo изменяется от значения по умолчанию 75 Ом при введении 'Zo=75ohm' в поле Y-столбца.

Prima	ary Sweep: Time 💌 All	
X:	Default Time	
Y:	TDRZt(bw_tr_1_T1, Zo=75ohm)	Range Function

Рис. 13.27. Выбор функции по оси Ү

с. В разделе <u>Function</u>, выберите mag для вывода модуля.

3. Кликните Done. Характеристика появляется в окне просмотра.

Если $S_{11} = 0$ на DC, шаг временного интервала стремится к нулю, и шаг TDRZ стремится к Zref. Если S_{11} будет отличным от нуля в DC, то ответ шага временного интервала устанавливается равным ненулевому значению, и TDRZ устанавливается равным величине, отличающейся от Zref. Импульса временного интервала будет всегда спадать к нулю, как это можно видеть по производной характеристики. Переходной импульсный процесс TDRZ будет всегда нормироваться на Zref.

График ниже показывает различие между коротким временем нарастания отличным от нуля и нулевым временем нарастания для сегмента линии передачи 94 Ом. Отметим, что характеристика с нулевым временем нарастания начинается с верного импеданса линии, в то время, как импеданс в другие временные точки перенормализуется. Кроме этого, одна характеристика - смещенная копия другой (рис. 15.25). Причина этого состоит в том, что напряжения и ток связаны нагрузкой 50 Ом, так что временной интервал сохраняется, $v = Z_{ref} * i$. Когда импульс нарастает, характеристика TDRZ начинает изменяться от установившегося состояния, потому что имеется отражение назад к источнику, импеданс которого отличается от характеристического импеданса линии передачи.



Рис. 13.28. Временной процесс изменения импеданса TDRZ

Отметим следующие моменты, которые нужно иметь в виду, используя **TDR:** Пространственное разрешение

$$\Delta x = \frac{c}{2B} \tag{17}$$

где с - скорость света в среде, и В - полоса пропускания сигнала. Так как **TDR** обычно основан на диапазоне частот, который начинается с постоянного тока, то пространственное разрешение становится

$$\Delta x = \frac{c}{2F_{\text{max}}} \tag{18}$$

где F_{max} - самая высокая частота в диапазоне частот. Например, если F_{max} = 15 ГГц и среда имеет проницаемость ε_r =4, то пространственный шаг будет равен (1.5E8 м/с) / (3E10 1/с) = 5 мм.

Пространственное разрешение, равное $c/(2F_{max})$ соответствует временному разрешению:

$$\Delta t = 1/(2F_{\rm max}) \tag{19}$$

Пусть N - число точек в IFFT. N равняется числу временных выборок, и это также равняется удвоенному числу частотных выборок. Плотность временных выборок в развертке частоты равна:

$$2F_{\text{max}} / \Delta f = N($$
число точек в IFFT) = T / Δt (20),

где Т - полное время.

Увеличение плотности частотных выборок приводит к увеличению полного времени Т. На практике это часто приводит к большому времени затухания переходного процесса. Поэтому, в диалоге TDR Options можно установить максимальное время с меньшей величиной.

Интерфейс TDR Options также позволяет выбирать меньшее Δt , чем заданное уравнением (3) выше. Когда вы выбираете меньшее Δt , вы увеличиваете F_{max} "дополнением ноля", то есть добавлением нулевого значения для S_{11} вне расчетной ширины полосы частот. На практике это приводит к более гладкому сигналу TDR.

HFSS позволяет установить время нарастания входного сигнала. Время нарастания должно быть равно по крайней мере 1/(2F_{max}). Входной сигнал с большим временем нарастания имеет меньшую плотность на высоких частотах и приведет к меньшему "звону" в характеристике TDR.

Фильтр *Hamming* или *Hanning* также уменьшит высокочастотное содержание и приводит к более гладкой характеристике TDR. С этими фильтрами можно выбрать ширину. Ширина 100 % часто - хороший выбор.

Для расчета временного процесса необходимо получить широкополосные модели SPICE. Это модели, которые отражают поведение электродинамических структур, но представляют собой модели с узлами. Это выполняет программа Full-Wave SPICE, которая позволяет выполнить моделирование частотно-зависимых моделей SPICE, которые генерируются в форматах HSPICE, PSpice или Spectre RF для точного моделирования во временной области. Это обеспечивает получение широкополосных моделей SPICE одним нажатием кнопки. Программа Full-Wave SPICE - это добавочный модуль для HFSS и Ansoft Designer. Она рассчитывает точные широкополосные модели SPICE. Эта возможность позволяет разработчикам электронных компонентов учитывать СВЧ эффекты.

Программа Full-Wave SPICE позволяет пользователю реализовать:

- Метод перевода от типов волн к узлам Modes-to-nodes technology;
- Метод быстрого свипирования ALPS fast-sweep technology;
- Алгоритмы создания моделей схемы SPICE.

Расчет временного процесса часто требует больших компьютерных ресурсов – памяти и времени. Поэтому рекомендуется при решении этих задач использовать распределенное моделирование.

Распределенное моделирование требует лицензии для выполнения расчета задач, которые требуют больших вычислительных ресурсов. Эта лицензия называется High Perfect Computing (HPC). Режим распределенного моделирования устанавливается в закладке Analysis Options, которая находится в диалоге Tools>Options>General Options.

neral Options				
Project Option Analysis Option	s s R:	Miscellaneous Options SM Service Options	Default Units WebUpdate Options	
- Analysis Options	For Design Typ	e		
Design Type:	HFSS	•		
Prompt for an (Cannot be c	nalysis machine combined with si	when launching analysi imulation queuing)	is	
- Analysis Mach	ine Options —	14 - 742.0		
Default Machi	ine: 🔿 Local	C Remote	Distributed	
Use Distribute	d Machine Con	figuration: distributed		
Warge_many Warge_many Warge_many Warge_many Warge_many Warge_many	y_proc_machine y_proc_machine y_proc_machine y_proc_machine y_proc_machine y_proc_machine	8 8 8 8 8 8		
Distributed Mach	ine Configuratio	ons		

Рис. 13.29. Задание опции распределенного расчета

Например, в диалоге рис. 13.29 пользователь имеет доступ к компьютеру с восемью, или большим количеством процессоров вызывается командой \\ large_many_proc_machine. В диалоге рис. 13.29 компьютер перечислятся восемь раз, по числу процессоров.

Предположим, что компьютер имеет 16 процессоров. Этому случаю соответствует установка, показанная на рис. 13.30. Это число может быть определено в закладке Solver диалога **HFSS Options**.

FSS Options	
General Solver	
Simulation Machine Options	
Number of Processors:	16
Number of Processors, Distributed:	2

Рис. 13.30. Опции HFSS: число процессоров в распределенном режиме работы

В этом примере для тех процессов, которые не могут выполняться в распределенном режиме, пользователь запрашивает использование всех 16 процессоров. Но например переходной процесс HFSS лучше считает в многопроцессорном режиме. Для распределенного моделирования, можно выбрать два процессора в разделе Number of Processors (рис. 13.30). Подробно методы реализации распределенного моделирования будут рассмотрены в разделе 17.

14. Анализ рупорной антенны во временной области

В этом примере мы будем использовать метод расчета переходного процесса, чтобы получить S-параметры рупорной антенны в широкой полосе частот. Широкополосная антенна может использоваться для передачи коротких импульсов, например как часть радиолокационной системы подповерхностной локации земли.

Мы будем использовать имеющуюся в библиотеке примеров модель, содержащую антенную геометрию, создадим остальную часть модели и выберем метод расчета переходного процесса.

В этом разделе рассматриваются подготовка модели и анализ переходного процесса в рупорной антенне во временной области.

Запуск HFSS и открытие модели.

1. Запустите HFSS 13.

2. Командой **File>Open** загрузите файл **broadbandhorn.hfss** из папки Help в директории инсталляции HFSS 13. Это размещение отличается от расположения в папке example. Вы будете добавлять границы, возбуждение и задавать поверхности, на которые будут выводиться поля.



Рис. 14.1. Вид рупорной антенны



Рис. 14.2. Размеры рупорной антенны и конструкция порта

3. Задайте команду меню HFSS>Solution Type, чтобы выбрать тип решения Transient Network Analysis (рис. 14.3).

Solution Type: completedexercise - H	×
C Driven Modal	
C Driven Terminal	
C Eigenmode	
Transient	
✓ Network Analysis	
OK Cancel	

Рис. 14.3. Диалог выбора типа решения

5. Задайте свойства материала рупора как медь и объекты **pin**. Геометрия включает также воздушный бокс, стороны которого покрыты слоями PML.

6. Создайте воздушный бокс с начальной вершиной (X,Y,Z)=(-100, -250, -180) и размером (dX, dY, dZ)=(550, 500, 360). Свойства этого бокса показаны в диалоге, показанном на рис. 14.4.

Propert	ties: broadbandhorr	n_k - HFSSDesign1 - Mode	ler
Com	nand		
		1	
	Name	Value	Unit
	Command	CreateBox	
	Coordinate Sys	. Global	
	Position	-100 ,-250 ,-180	mm
	XSize	550	mm
	YSize	500	mm
	ZSize	360	mm

Рис. 14.4. Параметры базового бокса рупорной антенны

Фаски этого бокса расположены на расстоянии, большем, чем 100 мм, от рупора. Так как мы собираемся использовать PML, и минимальная частота будет 0.7 GHZ, это даже больше, чем нужно.

Заполним воздухом этот бокс, дадим ему название, цвет и проницаемость. На сторонах этого бокса зададим граничные условия PML.

7. Выделите все фаски воздушного бокса.

8. Выберите Boundaries>PML Setup Wizard. Появляется мастер создания идеально поглощающих плоскостей (рис. 14.5). Мастер сам корректирует материальные параметры, чтобы получить хорошее поглощение в слое с заданной толщиной.

	Uniform Layer Thickness
	Use Default Formula
0	Use Selected Object, 'Box1', as PML Cover (Use this option to cover non-planar faces)
	Corresponding Base Object: Box1
	Uniform Layer Thickness: 120 mm 💌
	$\label{eq:constant} \text{Orientation in Local Coordinates:} \mathbf{C} \times \text{Axis} \mathbf{C} \text{Y} \text{Axis} \mathbf{C} \text{Z} \text{Axis}$
c	Orientation in Local Coordinates: C X Axis C Y Axis C Z Axis Do Not Create New Cover Objects
C Base	Orientation in Local Coordinates: C X Axis C Y Axis C Z Axis Do Not Create New Cover Objects Face Radiation Properties

Рис. 14.5. *Создание идеально согласованной слоя* с *толщиной* Thickness = 100 mm *в ассистенте PML*

9. Кликните Next.

10. Задайте минимальную частоту и минимальную дистанцию до плоскости излучения Minimum Radiating Distance, как показано на рис. 16.6: **0.7 GHz** and **100 mm**.

Эти установки нужны, чтобы HFSS сгенерировал правильные параметры слоя PML.

	Wizard : Material Parameters
ΦP	ML Objects Accept Free Radiation
	Min Frequency: 0.7 GHz 💌
C P	ML Objects Continue Guided Waves
	Propagation Constant at Min Frequency: 20 1/m
linim	m Padiating Distance
Minim	um Radiating Distance:
Minimi 1	um Radiating Distance:
Minim 1	um Radiating Distance:
Minim	um Radiating Distance:
Minim	um Radiating Distance:

Рис. 14.6. Установка частоты и дистанции в ассистенте РМL

11. Кликните Next и затем Finish.

Задание плоскостей для вывода динамически изменяемых полей. Нужно решить заранее, где мы хотим видеть поля в полной трехмерной модели на каждом шаге изменения времени. Создадим два перпендикулярно развернутых прямоугольника, на которых мы хотим сохранить поля (рис. 16.7,16.8).

1. Создайте прямоугольник в плоскости ХҮ с точки (Х,Ү,Z)=(-100, -250, 0) с размером (Xsize, Ysize)=(550, 500).



2. Создайте прямоугольник в плоскости XZ с точкой (X,Y,Z)=(-100, 0, -180) и размером (Xsize, Zsize)=(550, 360).

3. Выведите эти прямоугольники в виде рамок. Теперь нужно определить этот список как "list" для того, чтобы позже сохранять поля на них.

4. Выберите оба прямоугольника.

5. Задайте команду Modeler>List>Create>Object List (или нажмите Face List если вы выбрали их в режиме выбора фасок).

Properties: broadbandhorn_k - HFSSDesign1 - Modeler			
List			
	_		
		Name	Value
		Name	PlotFields
		List Type	Object List
		Objects	Rectangle2, Rectangle1

Puc. 14.9. Выбор имени "Objectlist1" на "PlotFields" в окне свойств Properties

6. Задайте этому списку имя, например "PlotFields", как показано ниже, через дерево модели и окно свойств.

7. Сохраните модель командой Save.

Источники возбуждения. Плоскость "source" будет волновым портом.

1. Кликните Tools>Options>HFSS Options, чтобы вывести диалог HFSS Options. В закладке General, в разделе Assignment Options, проверьте, что опция Auto-assign terminals on ports не отмечена и кликните OK.

eneral Solver		
- Solution Type Options		
Default solution type:	Driven Modal	-
Material Options		
Include ferrite materia	als.	
Solve Inside threshold:	1000	00 Siemens/m 💌
Assignment Options		
Use Wizards for data	a input when creating	new boundaries.
Duplicate boundarie	s/mesh operations wit	h geometry.
Visualize boundaries	on geometry.	
Auto-assign terminals	s on ports.	
Post Processing Options		
Number of Processors:		1
Default matrix sort order:	Ascending alphanu	meric 💌
Save before solving.		
Save Optimetrics field so	olutions.	
Apply variation deletions	immediately.	

Рис. 14.10. Закладка General диалога HFSS Options

2. В дереве проекта выберите плоскость с именем "source".

3 View>Fit Selection. Заметим, что этот объект является сечением коаксиального кабеля, внешний проводник которого **outer** есть часть круга.

4. Задайте Wave Port для этой плоскости.

Reference Conductors for Terminals: broa			
Port Name: p1 Terminal Naming © Use conductor name © Use port object name			
NOTE: Multiple reference conductors touching a port must all be connected in the plane of the port.			
Conductor	Use as Reference		
horn			
✓ Highlight selected conductors OK Cancel			

Рис. 14.11. Выбор объекта для опорной (земляной) плоскости

- 5. Дайте порту имя *р1* и кликните Next.
- 6. Задайте порту опцию Active. Кликните Next.

Wave Port	-	
General	Transient	Post Processing Defaults
Act	tive C	Passive

Рис. 14.12. Задание волнового порта активным

7. Выберите опцию "Do Not Renormalize" (рис. 14.13). Импеданс порта ожидается равным точно 50 Ом, и рассматривается как действительный импеданс, который будет корректно согласован с импедансом модели.

Wave Port			
General Transient Post Processing Defaults			
Port Renormalization			
• Do Not Renormalize			
C Renormalize All Terminals' Spectral Domain Data			

Рис. 14.13. Последний шаг в установке волноводного порта

8. Кликните Finish.

В проекте с методом **Transient Network Analysis** с несколькими портами, чтобы получить полную S-матрицу необходимо подавать сигнал на один из портов. Такой порт назовем активным. Каждое моделирование с одним активным портом дает один столбец S-матрицы. Когда вы определяете порт как пассивный, это означает, что сигнал на него не подается, а он нагружен на согласованную нагрузку.

В проекте с расчетом переходного режима (не network analysis), все активные порты будут одновременно включены (ON), в то время как остающиеся пассивные порты будут действовать только как оконечные нагрузки (OFF).

Спецификация терминала. Поскольку программа HFSS Transient использует порты Terminal-Driven, нам нужно задать сопротивления портов.

1. Кликните правой кнопкой мыши p1 в дереве проекта и выберите Auto Assign Terminals.

- - -		÷□	F	Refere	nce Conductors	for Terminals: 🕅
(Kena <u>m</u> e	FZ				
🔬 Mesl 🗙	<u>D</u> elete	Delete				
S Anal	Zoom to			- · .		
Resi	Properties			- I erminal	Naming	
+t+ Port	<u>R</u> eassign			•	Use conductor nam	e
Field	Select Assignment			C	Use port object nam	ie
宁 Radi	Assign <u>T</u> erminal					
Definitior	A <u>u</u> to Assign Terminals			NOTE: N	lultiple reference con	ductore touching a
📄 Mate	Set Terminal <u>Renormalizing Impedances</u>					
					Conductor	Use as Reference
				horn		✓
				pin		
Рис. 14.14. Выбор опции			Рис. 14.15. Спецификация проводников,			
автоматического определения			касающихся порта, которые будут			
терминала					противов	есом



Рис. 14.16. Компоненты волнового порта

2. Выберите **horn** как опорную плоскость **Reference**, так что **pin** будет терминалом.

Расчет и вывод результатов. Этот раздел описывает установки на решение временного процесса и просмотр результатов.

1. В дереве проекта, выберите Analysis>Add Solution Setup.

2. Сетка для переходного моделирования создается на основании моделирования в частотной области. В этом моделировании программа останавливается на соответствующей частоте, чтобы выполнять адаптивный расчет. В этом случае использовать смешанные порядки элементов и итеративное решающее устройство. Примите значения по умолчанию в закладке General (рис. 14.17).

Solution Setup				
General Input Signal Duration Saved Fields Radiated Fields Defaults				
Setup Name: Setup1				
	✓ Enabled			
Mesh Import				
🔲 Import Mesh	Setup Link			
Adaptive Solutions				
Maximum Number of Passes:	20			
Maximum Delta S:	0.02			

Рис. 14.17. Установки в закладке General

3. В закладке **Input Signal** (рис. 14.18), задайте полосу частот от 700 МГц до 1.6 ГГц. Это полоса соответствует модулированному импульсу Гаусса во временной области, который можно видеть в панели.


Рис. 14.18. Временной процесс на входном порту

4. В закладке **Duration**, вы должны задать границы по времени при анализе переходного процесса. Для этого примера, выберите Auto Terminate.

Solution Setup			
General Input Signal	Duration Saved Fields	Radiated Fields Defaults	
Auto Terminate	Target Residual	-60 dB	
	🗂 At most	100 ps 💌	
	🗖 At least	100 ps 💌	
C Stop at time	100 ps 💌		

Рис. 14.19. Здание точности расчета временного процесса

Параметр Target Residual (Разница до сходимости) характеризует минимальное поле в модели в данное время по отношению к его самому большому значению. Как только поля падают ниже 0.001 от самого высокого значения, моделирование может быть остановлено. Дополнительно, Вы можете определить максимальный (At most) и минимальный (At least) интервалы времени, в которые нужно моделировать переходной процесс. Встроенные максимальные и минимальные интервалы времени подходят в большинстве случаев. Они учитывают размер модели и тип сигнала.

5. В закладке Saved Fields (рис. 14.20), отметьте опцию Object List or Face.

Установите интервал, через который будут запоминаться значения поля равным 30 ps. Это - "достаточно малая" часть длительности широкополосного импульса, чтобы получить в дальнейшем плавную анимацию поля.

Solution Setup	
General Input Signal Duration Sav	ed Fields Radiated Fields Defaults
Transient fields will be calculated for the selected Object Lists and Face Lists. Lists are created in the modeler.	PlotFields
🔲 Start saving fields at:	0 2 -
🔽 Save fields every:	30 ps 💌
Maximum Number of Samples:	256

Рис. 14.20. Опции сохранения поля в закладке Save Fields

6. В разделе **Radiated Fields** установите опции сохранения полей и во временной и в частотной областях на частоте 1.2 GHz, как показано на рис. 14.21.

Solution Setup
General Input Signal Duration Saved Fields Radiated Fields Defaults
Time domain radiated fields
Save time domain radiated fields
Maximum Number of Samples: 1000
Frequency domain radiated fields
Save frequency domain radiated fields
□ 1.197GHz
□ 1.198GHz
▼1.2GHz
1.201GHz
□ 1.202GHz
□ 1.203GHz
OK Cancel

Рис. 14.21. Выбор частоты, на которой сохраняется излучающее поле

7. Шаг установки на решение Solution Setup выполнен. Кликните ОК.

Моделирование.

1. Запустите моделирование.

Вся область прогресса решения (см. рис. 14.22) соответствует максимальному времени моделирования в закладке **Duration** диалога **Solution Setup**, или, если оно не определено, то величине 20*(диагональ модели) / (скорость света).

Область красной стрелки показывает время моделирования относительно максимального времени, в течение которого моделирование будет выполнено.





Во время моделирования, вы можете видеть прогресс расчета и другим способом.

2. Нажмите правой кнопкой на **Results** в дереве проекта и выберите **Create Terminal Solution Data Report>Rectangular Plot**.

Primary Sweep: Time					
X: 🔽 Default Time					
Y: Input(pin_T1)					
Category:	Quantity: filter-text				
Variables	Input(pin_T1)				
Output Variables	Output(pin_T1,pin_T1)				
Transient	Residual(pin_11)				
Design					

Рис. 14.23. Выбор характеристики во временной области

Выведите Input и Output на одном графике и Residual в dB20 на другом.



Рис 14.24. Напряжения Input и Output (возбуждение и отражение) как временные функции

Input и **Output** показывают возбуждение и отражение на порту как функцию времени.

Характеристика Residual (рис.14.25) показывает меру для уровня максимального поля в модели. Моделирование завершается, когда Residual спадает ниже 0.001 относительно его пика в любое время.



Рис. 14.25. Параметр Residual в логарифмическом масштабе, как функция времени

Визуализация характеристик структуры.

1. Чтобы вывести характеристики S-параметров как функции частоты, снова нажмите правой кнопкой на Results в дереве проекта и выберите Create Terminal Solution Data Report>Rectangular Plot.

2. Измените выбор в окне Solution на Spectral как показано на рис. 14.26.

Context -		
Solution:	Setup1 : Transient	-
	Setup1 : Spectral	J.
	Decupi : mansienc	

Рис. 14.26. Подготовка к выводу S-параметров parameters как функцию частоты, т.е. в виде спектра временного процесса

3. Нанесите модуль |S₁₁|. Результирующий график показан на рис. 14.27. Этот график изменяется, когда расчет еще продолжается. Это позволяет вам видеть этот график на ранних шагах расчета.



Рис. 14.27. Частотная характеристика |S11| для широкополосной рупорной антенны

Бегущее поле рупорной антенны.

Чтобы создать бегущее поле, выберите список, названный "**plotfields**" в дереве модели, т.е. список, содержащий два прямоугольника которые вы создали для вывода поля.

В дереве проекта, кликните правой кнопкой Field Overlays>Plot Fields>E_t>Mag_E_t и выберите произвольное ненулевое время на следующей панели (рис. 14.28). Вы можете всегда подстроить время, изменяя его выбором Modify.

Create Field Plot		
Specify Name Mag_E_t1	Fields Calculator	
Specify Folder	Category: Standard	•
Design: HFSSDesign1	Quantity	In Volume
Solution: Setup1 : Transient	Mag_E_t Vector_E_t Mag_H_t	horn pin air_volume
Field Type: Fields	Vector_H_t Vector_RealPoynting_t	PML_air_volume_1 PML_air_volume_2 PML_air_volume_3
Intrinsic Variables Time 3044.1ps		PML_air_volume_4 PML_air_volume_5 PML_air_volume_6 PML_air_volume_7 PML_air_volume_8 PML_air_volume_9 PML_air_volume_10

Рис. 14.28. Создание бегущего поля в заданный момент времени t= 3.044 nc

Теперь имеется возможность наблюдать бегущее поле. Причем в отличие от метода FEM, здесь мы видим поле, изменяющееся во времени в соответствии с временным процессом входного сигнала (рис. 14.29).



Рис. 14.29. Распространение поля в двух перпендикулярных плоскостях

3. Измените масштаб напряженности поля, чтобы сделать видимым поле в диапазоне от **0** до 10 V/m.

4. Анимация графика волны распространения можно выполнить, нажимая правой кнопкой мыши на имя графика и выбирая Animate. В окне Setup Animation, вы можете выбрать число шагов. Если нужно, HFSS выполнит интерполяцию между сохраненными решениями поля.

Setup Animation		×
Name: Animation2	Description:	
Swept Variable Design	Point]	-
Swept variable:	Time	
Start:	0.0341ns	
Stop:	8.02ns	
Steps:	265	

Рис. 14.30. Окно установки анимации поля

Визуализация поля излучения.

Чтобы рассчитать поля во временной области:

1. Кликните правой кнопкой на Radiation и выберите Insert Far Field Setup>Infinite Sphere.



Рис. 14.31. Выполнение установок дальнего поля

2. В дереве проекта кликните правой кнопкой на Radiation и выберите Insert Far-Field Setup>Infinite Sphere. Задайте диапазон углов, как показано на рис. 14.32. Это диапазон в плоскости XZ, и диапазон от зенита до горизонта в направлении прямого излучения антенны.

Far Field Radiation	n Sphere Setup		×
Infinite Sphere Coor	dinate System Ra	diation Surface	
Name	Infinite Sphere1		
Phi			
Start	0	deg 💌	
Stop	0	deg 💌	
Step Size	10	deg 💌	
-			
Theta			
Start	0	deg 💌	
Stop	180	deg 💌	
Step Size	5	deg 💌	

Рис. 14.32. Задание только одной точки на сфере дальнего поля

3. Теперь в дереве проекта, кликните правой кнопкой мыши на Results>Create Far- Fields Report>Rectangular Plot.

4. Выберите характеристику rEz как функцию времени.

Context		Trace Families Families Display	
Solution:	Setup1 : Transient 📃	Primary Sweep: Time All	
Geometry:	Infinite Sphere1	X: 🔽 Default Time	
		Y: rETotal	
		Category: Quantity: filter-text	
		Variables rETotal rEPhi rE rETotal	^
		Design rEX	

Рис. 14.33. Вывод характеристики напряженности поля в дальней зоне

5. В закладке Families, задайте Theta = 90° и Phi = 0° .



Рис. 14.34. Закладка семейств вывода характеристик

Пояснение: Компонента E_z является доминирующей. Поэтому она выбрана на рис. 14.33. Произведение г на E_z полезно, потому что оно не зависит от расстояния от источника до точки наблюдения в дальней зоне. Параметр гЕ имеет размерность [B], так как поле Е имеет размерность [V/м], а расстояние г [м].

На рис. 14.35 показывается форма временной зависимости поля в дальней зоне. Этот график показывает, как искажается сигнал, излучаемый антенной. Эта информация может использоваться, чтобы улучшить конструкцию антенны, например, разумно помещая резистивные ленты в некоторых ее точках. Это - также полезная информация на этапе постпроцессорной обработке данных расчета.



Рис. 14.35. Изменение дальнего поля излучения, co-polarized, в центре главного луча.

Если нужно, вы можете также создать частотно-зависимое дальнее поле при изменении решения к Spectral и изменения угла Theta как первичного параметра, как показано в диалоге рис. 14.36.

Context			Trace Families Families	Display	
Solution: Geometry:	Setup1 : Spectral Infinite Sphere1	•	Primary Sweep: Theta X: 🔽 Default Theta Y: dB(DirTotal)	_ ∧	- Range Function
			Category:	Quantity: Fitm-test	Function:
			Variables Output Variables rE Gain Breatent/Sy Realend Gain Polarization Rabio Axial Rabio Antenna Parans Design	Deficial DeFN DerTheta DerX DerX Der2 DeLHCP DerBHCP DeC3X DeL3Y	<pre> cnore> abs acos acosh ang_rad asin asin atan atan cos </pre>
lpdate Rep ☑ Real tim	ort e ∐pdate ▼				d810normalize

Рис. 14.36. Вывод характеристики дальнего поля в спектральной области

В закладке Families (рис. 14.36) можно видеть, что ранее установлена частота 1.2 GHz, в закладке Radiated-Fields установки решение Solution Setup, и таким образом, можно выбрать опцию Spectral.

15. Проектирование наноразмерных светодиодиодных модулей

Одной из актуальных задач, возникающих на стыке между оптическим и СВЧ – диапазонами, является обеспечение эффективного излучения световых электромагнитных волн В средах co сложной частотной зависимостью ИХ свойств. К таким средам, В которых анализ распространения электромагнитных волн представляет довольно сложную задачу, можно отнести безэлектродные разряды в плазме, метаматериалы с отрицательной диэлектрической и магнитной проницаемостью, а также полупроводниковые гетероструктуры. В данном разделе рассматриваются возможности повышения эффективности светодиодных модулей на основе резонаторных систем с квантовыми источниками электромагнитного излучения[8].

Развитие техники СВЧ по мере увеличения частоты всегда сдерживалось технологическими возможностями. Поэтому, например, в субмиллиметровом диапазоне длин волн невозможно было использовать столь же эффективные резонаторные и замедляющие системы, как в сантиметровом диапазоне.

Однако в настоящее время в связи с успехами в развитии нанотехнологии такие возможности появились, и теперь можно использовать богатый опыт разработок СВЧ систем в приборах оптического диапазона, включая лазеры и светодиоды. Кроме того, результаты моделирования потоков электронов и фотонов позволяют в едином процессе моделировать активные и пассивные элементы. При этом в качестве источников электромагнитного излучения можно задавать точечные источники в виде коротких отрезков тока.

Разработчики HFSS предусмотрели такие возможности. В библиотеку материалов можно включать наноразмерные изотропные и анизотропные материалы. Однако требуется убедиться в достоверности работы программ при расчете структур с предельно малыми размерами, на которые воздействуют электромагнитные волны светового и СВЧ диапазонов волн. Особенно важным является то, что необходимо правильно описать источники световых волн. В программах электромагнитного моделирования в качестве источников излучения можно использовать источники тока или напряжения с собственными размерами, намного меньше длины волны.

Рассмотрим светодиоды (СД) с объёмными резонаторами (ОР), которые считаются перспективными [8], поскольку имеют существенные преимущества в сравнении с обычными СД. Например, интенсивность спонтанного излучения светодиода при использовании высокодобротного резонатора увеличивается на порядок за счёт сужения спектра люминесценции. Кроме того,

улучшается спектральная чистота и повышается направленность, а также температурная стабильность излучения, как отмечено в [8].

15.1. Моделирование структуры и источников возбуждения в оптическом диапазоне волн

Принцип действия светодиодов основан на использовании полупроводниковых гетероструктур, которые состоят из слоев с n- и p-проводимостью. Благодаря разной концентрации носителей зарядов в отдельных слоях и наличию в этой сложной структуре областей, в которых происходит интенсивное накопление зарядов, возникают условия для перехода носителей зарядов с одного энергетического уровня на другой, и имеют место излучения фотонов, обеспечивающее свечение в определённом диапазоне длин волн. Эти участки концентрации носителей зарядов называют квантовыми ямами, нитями и точками в зависимости от того, как в них локализованы фотоны [9-11]. Простые модели этих квантовых участков в соответствии с [10] показаны на рис.15.1.



Рис.15. 1. Активные области гетероструктур, в которых источники света представляются в виде квантовых ям (а), нитей (б) и точек (в)

В [8] приводятся фотографии и структуры реальных СД с ОР, которые используются в волоконно-оптических системах связи инфракрасного диапазона длин волн. В качестве наиболее коротковолнового СД, излучающего на длине волны 650 нм, представлена структура, изображённая здесь на рис.15.2,а.



Рис.15.2. Структура (а) и спектры (б) СД на основе GaInP/AlInGaP с МКЯ и зеркалами Брэгга из слоёв AlAs/AlGaAs.

б)

a)

Резонатор образован многослойными зеркалами Брэгга. Активная область СД содержит множество квантовых ям (МКЯ). Спектры излучения этого СД показаны на рис.15.2,6, где для сравнения по интенсивности и ширине приведены также спектры обычного СД при разных токах.

Из рис.15.2,6 следует, что введение ОР обеспечивает увеличение интенсивности свечения в заданном направлении. Светотехники при этом говорят о возможности получения высококонцентрированной кривой силы света, а в терминологии электродинамики в данном случае используется понятие узкой диаграммы направленности.

При проектировании СД с ОР в [8] рекомендуется выбирать резонаторы с наименьшей длиной, возбуждаемые на фундаментальном виде колебаний (ВК), и имеющие наиболее высокую собственную добротность, т.е. наименьшее поглощение (потери) в резонаторе. Однако реальные СД с ОР, включающие распределённые зеркала Брэгга и работающие на ВК, не вполне удовлетворяют этим рекомендациям.

Для решения задач оптического диапазона используя программы электродинамического моделирование моделирования, дискретных И точечных источников световых волн, а также распределенных источников, можно выполнить, можно использовать отрезки токов вдоль линий передач. Поглощение и потери в металле можно моделировать так, как это делается в диапазоне СВЧ, т.е. в виде скин-эффекта, модели металла с отрицательной диэлектрической проницаемостью, с помощью поверхностного импеданса (сопротивление на квадрат поперечного размера). Итак, после формализации задачи и решении вопроса о моделировании структуры, можно рассмотреть задачу проектирования и оптимизации пассивных структур светодиодных модулей.

15.2. Падение плоской волны на частотно-селективную поверхность

Важной практической задачей в световом диапазоне, можно считать расчет падения световой волны на поверхность со сложной структурой. Поверхность с произвольной структурой можно отнести к частному случаю частотно-селективной поверхности. Поэтому, поставим задачу рассчитать электродинамические характеристики этой поверхности для различных форм, материалов и потерь, свойственных этой поверхности.

Если считать, что спектр световой волны, излучаемой гетероструктурой, имеет вид, показанный на рис. 15.2,б, то зная коэффициент отражения частотно-селективной поверхности, можно получить спектр отраженной чтобы волны. Для того решить задачу падения электромагнитной волны на поверхность, смоделировать нужно структуру бесконечного размера применить И периодические граничные которые реализованы условия, В программах HFSS. Использование периодических граничных условий резко уменьшает объем задачи и позволяет на современном компьютере с оперативной памятью 4 ГБ решить задачу с нужной точностью.

Рассмотрим бесконечную многоштыревую структуру, состоящую из цилиндрических стержней, показанных на рис. 15.3,а графическими средствами HFSS. Для моделирования бесконечной структуры нужно использовать специальные граничные условия, так называемые, связанные периодические граничные условия. Расчеты показали, что волна, падающая на штыри (рис. 15.4), возбуждает синфазные поля между штырями.

Программа HFSS позволяет решить задачу падения электромагнитной волны на бесконечную структуру с произвольной формой и с учётом потерь. Сверху и снизу структуры, охваченной периодическими граничными условиями, выберем точки, в которых рассчитывается ближнее поле перед плоскостью, и за плоскостью (т.е. отраженная и проходящая волна). Представляет интерес определение частотных характеристик селективной поверхности при различных структурах, отличающихся также шероховатостью поверхности штырей, материалом, формами, размерами структуры, её периодическим или случайным характером повторения. Частотную характеристику можно определить, выполняя моделирование падения плоской волны на поверхность, а также возбуждая структуру с помощью точечных источников света.

Один из вариантов устройств с четвертьволновыми ОР и КТ в виде квантовых дисков (КД) представлен на рис. 15.3, где в изометрии и на проекции изображена многорезонаторная штыревая система (МШС) с полупроводниковой гетероструктурой и люминофором.

На рис.15.3,6 показаны электрические силовые линии на входе МШС и КД на основе нитрида галлия синего свечения, возбуждающие жёлтый люминофор. Длина штырей *l* соответствует четверти длины волны синего цвета, т.е. около 115 нм. Пространственный период (шаг) частотно-селективной структуры в 3-4 раза меньше длины *l*. Точечные источники в виде КД расположены в шахматном порядке через один штырь в синфазных электрических полях противофазного вида колебаний (π -вида). Этот ВК, как известно из техники СВЧ, является наиболее устойчивым.

Размеры КД (рис. 15.3,в) взяты из [11], где отмечалось, что структура с КТ из GaN в матрице AlN создана на сапфировой подложке методом молекулярно-лучевой эпитаксии.



Рис. 15.3. Светодиодный модуль на основе многоштыревой четвертьволновой PC (а,б) с квантовыми точками в виде квантовых дисков КД (в).

На рис.15.3,б приведены также эпюры электрического поля в МШС и в районе квантовых дисков. Электромагнитное поле, проникающее из МШС в полупро-водниковую структуру, спадает экспоненциально и важно выбрать размеры штырей с интервалами между ними таким образом, чтобы получить максимальное электрическое поле в квантовых дисках для обеспечения наиболее эффективного взаимодействия штыревой системы с гетероструктурой.

Последовательность решения поставленной задачи в системе HFSS можно представить следующим образом.

Командой **Draw->Cilinder** создадим металлический цилиндр с радиусом 50 нм и высотой 200 нм. Затем используем команду **Edit-> Duplicate Сору** для копирования и размножения штырей по координате X и по координате Y на расстояние шага (рис. 15.4).



Рис. 15.4. Радиус и высота штырей – переменные параметризируемые величины с начальными значениями 50 нм и 200 нм

Зададим плоскую волну, падающую на эту структуру командой Source -> Plane Wave. На рис.15.5 – 15.7 показаны фрагменты полей падающей, отражённой и суммарной волн.

Зададим граничные условия на окружающий этот фрагмент бокс. Для того, чтобы задать этот фрагмент как бесконечно повторяющийся, нужно задать на противоположные стороны периодические граничные условия **Master-Slave**. На нижнюю плоскость **Ground** зададим **Perfect E**, а на верхнюю плоскость – условие идеального поглощения **Radiate**.

Зададим частоту расчета, например, 400 ТГц.



На этой частоте, после выполнения расчета, можно вывести падающую, отраженную компоненту и суммарное поле в сечении частотноселективной поверхности (рис. 15.5-15.7).

Теперь добавим диапазон частот анализа командой Add Sweep. В появившемся по этой команде диалоге рис. 15.8 внесем оптический диапазон частот 100 ТГц – 1000 ТГц с шагом 20 ТГц.

Edit Sweep	D	,	
Sweep Nam	ne: Sweep		
Sweep Тур	e: Discrete	•	I
Frequenc	y Setup		
Туре:	LinearStep	•	
Start	100	thz 💌	Display >>
Stop	1000	thz 💌	
Step Size	e 20	thz 💌	
🔽 Save	Fields (All Frequenci	es)	

Рис. 15.8. Задание диапазона частот.

Запустим расчет командой HFSS -> Analyzes All. В качестве характеристики отражения волны от частотно-селективной поверхности

можно вывести величину RCS (Radar Cross Section), которая зависит как от частоты, так и от угла падения плоской волны.

Другим способом определения частотных свойств поверхности будет установка дискретных источников излучения в шахматном порядке, что позволит моделировать квантовые точки. На рис.15.9 и 15.10 показаны векторы рассчитанного электрического поля и источники электромагнитного излучения.



Рис. 15.9. Поле Е в сечении штырей моделируемой поверхности



Рис. 15.10. Фрагмент поверхности со штырями, на которые нанесены дискретные источники (квантовые точки)

Для того, чтобы управлять возбуждением квантовых точек, заданных в виде дискретных источников электромагнитного излучения (рис. 15.10), зададим команду HFSS -> Fields -> Edit Source и установим модули источников возбуждения равными 1, а отсутствующие источники – равными 0. Возбуждение структуры с помощью дискретных источников позволяет вывести на график параметр $|S_{11}|$, который характеризует в диапазоне частот коэффициент отражения поверхности (рис. 15.11).



Рис. 15.11. Частотная характеристика отражения от частотноселективной шероховатой поверхности в световом диапазоне

Частотные и др. характеристики зависят от формы штырей. Если штыри имеют квадратные сечения, то на ребрах концентрируется электрическое поле, что приводит к увеличению потерь и соответствующему изменению резонансных характеристик.

15.3. Характеристики светового излучения в многорезонаторных структурах

Кроме штыревой (открытой почти со всех сторон) наноразмерной структуры, представляют интерес резонаторные системы различной формы, открытые только с одного торца, т.е. четвертьволновые ОР. Закрытые ОР отличаются более высокой добротностью и поэтому обеспечивают более эффективное излучение.

На рис.15.12 показана многорезонаторная система с четвертьволновыми цилиндрическими резонаторами (ЧЦР), возбуждаемыми на низших видах колебаний Н111. Резонаторы выполнены в виде цилиндрических углублений в медной пластине.

Система состоит из цепочек связанных резонаторов (ЦСР). Квантовые точки (КТ) расположены через один резонатор в синфазных электромагнитных полях.



Рис. 15.12. Резонансная поверхность со связанными резонаторами

Расстояния между ЦСР должны быть значительно больше расстояний между резонаторами для исключения связи между рядами и обеспечения возбуждения ВК Н₁₁₁ с ориентацией электрических силовых линии вдоль ЦСР.

Выберем размеры в нм и частоты в ТГц. Начертим базовую часть фрагмента поверхности, на которой будем создавать шероховатую поверхность (см. рис.15.13), командой **Draw->Box**.



Рис. 15.13. Фрагмент поверхности с цепочкой связанных резонаторов

Далее начертим цилиндры высотой h=100nm и вычтем из параллелепипеда, составляющего фрагмент поверхности.

Возбудить такую поверхность можно падающей плоской волной (рис.15.14) или дискретными источниками.



Рис. 15.14. Поле в сечении резонансных отверстий при падении на поверхность плоской волны

Для того, чтобы решить задачу, охватим фрагмент поверхности периодическими граничными условиями (рис. 15.15), так, как было выполнено в главах 2-4.



Рис. 15.15. Фрагмент отражающей структуры с цилиндрическими открытыми резонаторами (структура бесконечная, связывающая периодическими граничными условиями отдельный фрагмент, состоящий из четырех резонаторов)

Заметим, что результаты, полученные в HFSS, подтвердили, что система с цилиндрическими резонаторами обладает более высокой добротностью, чем штыревая структура. Использование цилиндрической системы будет

обстоятельно рассмотрено в последующих разделах. А здесь при рассмотрении полей вблизи шероховатых поверхностей вернёмся к многоштыревой системе.

Для вывода ближнего поля вдоль линии нужно сначала начертить эту линию, которую следует добавить командой **Insert Near Field Setup** в дереве проекта в разделе **Radiation**. Эта линия показана на рис.15.16 для штыревых структур. Там же приведены векторы ближнего поля в верхних сечениях резонансных шероховатых поверхностей.



Рис. 15.16. Поля в сечении резонаторов вблизи шероховатых поверхностей

Чтобы выполнить параметрический анализ шероховатой поверхности с круглыми штырями, зададим команду **Optimetric.** В качестве параметрически изменяемых переменных выберем высоту штырей от 60 нм до 220 нм. На рис.15.17 приведены резонансные характеристики, полученные для разных высот цилиндрических штырей.



Рис. 15.17. Частотные характеристики структуры (на отражение) для разных высот цилиндрических штырей

На основании экспериментальных расчетов подтверждено, что максимум электрического поля достигается в верхнем сечении штырей

и РС. Эпюра электрического поля и электрические векторы показаны на рис.15.18.



Рис. 15.18. Многоштыревые структуры с круглыми (а) и прямоугольными (б) стержнями.

Для структуры, показанной на рис. 15.18, а с круглыми штырями, приведем результаты расчета рабочей полосы частот и добротностей, которые получены в HFSS для материалов с разными проводимостями, а также шероховатостями.

Finite Conductivity Bound	ary	×
Name: FiniteCond1		
Parameters Conductivity: Relative Permeability:	58000000	Siemens/m
✓ Use Material: ☐ Infinite Ground Plane	copper	
Advanced Surface Roughness: Layer Thickness:	50	um V mm V

Рис. 15.19. Диалог задания граничного условия материала с конечной проводимости, в котором можно ввести в виде дополнительного параметры шероховатость (Surface Roughness) поверхности материала.

Медь с Молибден Вольфрам	
--------------------------	--

σ=5.8·10 ⁷ См/м	шероховатой поверхностью	σ=1.76·10 ⁷ См/м	σ=1.85·10 ⁷ См/м
100 ТГц	200	250	220
Q=10	5	4	4.5

Следует отметить, что значения добротностей, приведенные в таблице, являются слишком Поэтому далее вместо открытой малыми. многоштыревой структуры рассмотрим другие резонаторные системы с более высокими добротностями. При этом будем обращать внимание на возможности использования низших ВК и обеспечивать такие размеры резонаторов, чтобы резонанс фундаментального ΒК соответствовал максимуму спектра излучений активной среды, в качестве которой в данном случае предполагается использование квантовых нитей и точек.

15.4. Моделирование резонансной структуры со стабилизирующими резонаторами

В технике СВЧ часто применяются стабилизирующие резонаторы, которые влияют на открытый резонатор так, что собственная резонансная частота становится более стабильной за счёт увеличения собственной добротности всей резонаторной системы [8]. Это явление можно применить при создании сложной поверхности, работающей в оптическом диапазоне волн.

В качестве первого примера использования стабилизирующего резонатора рассмотрим резонаторную систему, состоящую из двух четвертьволновых цилиндрических резонаторов, связанных со стабилизирующим полуволновым призматическим резонатором. Эта система в виде триады с синими, зелёными и красными КТ показана на рис.15.20. В цилиндрических резонаторах возбуждаются противофазные колебания на низших видах H₁₁₁, которые поддерживаются и стабилизируются видом колебаний H₁₀₃ в стабилизирующем резонаторе, созданном на основе прямоугольного волновода с волной низшего типа H₁₀.



Рис. 15.20. Система в виде триады, состоящей из четвертьволновых цилиндрических резонаторов с призматическими стабилизирующими резонаторами.

В системе используются щели связи по магнитному полю, расположенные на расстоянии, составляющем половину волноводной длины волны в призматическом резонаторе.

В качестве активного элемента предполагается использование квантовой точки (КТ) в виде наноразмерного диска диаметром t, расположенного между четвертьволновыми цилиндрическими резонаторами в максимуме электрического поля (рис. 15.21).

Размеры стабилизирующего резонатора для синей, зелёной и красной длин волн ($\lambda_1 = 460$ нм, $\lambda_2 = 525$ нм и $\lambda_3 = 635$ нм) определяются по формулам, где и b < (обычно).

Например, при 250 нм получаем *d*₁=304 нм, *d*₂=362 нм и *d*₃=482 нм.

Затем, исходя из выражения для и,

находим a_1 =302 нм, a_2 =341 нм и a_3 =396 нм; после чего выбираем b_1 =150 нм, b_2 =170 нм и b_3 =200 нм.

Протяжённости стабилизирующих резонаторов с ВК H_{103} на основании выражения получаем равными L_1 =1062 нм, L_2 =1235 нм и L_3 =1596 нм.

Анализ излучателей в системе HFSS позволяет также получить

пульсирующую картину электромагнитного излучения в динамическом режиме. Результаты анализа излучения из одной квантовой точки рассмотренного ОР в системе HFSS иллюстрируются на рис.15.20, где показано поле в фиксированный момент времени.



Рис.15.21. Картина излучения из КТ в фиксированный момент времени

А на рис.15.22 зафиксировано излучение в тот момент, когда в щелях связи максимальное электрическое поле, а вблизи КТ минимальное из-за расстояния в четверть длины волны.



а) б) Рис.15.22. Излучение из КТ (а) в момент времени, когда в щелях связи максимальное электрическое поле (б)

Необходимо отметить, что из техники СВЧ известны более высокодобротные стабилизирующие резонаторы, чем призматические на ВК H_{10p}. К ним, например, относятся цилиндрические резонаторы на основе ВК H_{01p}, которые будут рассмотрены в следующем разделе.

15.5. Квантовые нити и точки над резонаторами

15.5.1. Резонаторные системы с квантовыми нитями на ламелях

Рассмотрим пример наиболее высокодобротного СР, основанного на уникальной особенности волны типа H_{01} в круглом волноводе, при распространении которой потери в стенках волновода чрезвычайно малы. Из техники СВЧ также известно, что используемые в коаксиальных магнетронах СР на видах колебаний H_{011} дают увеличение собственной добротности многорезонаторной системы почти на порядок [11,12]. В связи с этим предлагается использовать идеи, реализованные в обращённо-коаксиальных и торцевых стабилизированных магнетронах (ОКМ и ТСМ), для создания наноразмерных излучателей.

Один из этих вариантов относится к излучателю кругового действия, который можно представить, как аналог ОКМ. Так, на рис.15.23 приведена схема излучателя в виде обращённой системы ламельного типа, возбуждаемой на π -виде колебаний от азимутально-симметричного вида H₀₁₁ во внутреннем цилиндрическом резонаторе с помощью ЩС, расположенных через один резонатор.



Рис. 15.23. Излучатель кругового действия (аналог ОКМ)

На концах ламелей (Л) тоже через одну Л расположены квантовые нити (КН) длиной не более ширины Л. Размеры Л по ширине и длине составляют менее четверти длины волны излучаемых колебаний, а длины СР с синими, зелёными и красными КН в данном случае могут быть взяты примерно равными 290, 370 и 620 нм при одинаковых диаметрах резонаторов по 900 нм.

Другой вариант представляет СДМ осевого излучения с СР на виде колебаний H₀₁₁ как аналог ТСМ (рис. 15.24).



Рис.15.24. Излучатель с квантовой звёздочкой (аналог ТСМ)

В отличие от излучателя кругового действия здесь Л и ЩС находятся на торцевой поверхности СР с видом колебаний H₀₁₁. На концах Л (чётных или нечётных) расположены КН одного цвета. И такие радиальные КН на торцевой поверхности могут восприниматься как «квантовые звёздочки». [18,19].Рассматриваемая конструкция удобна для нанесения люминофорного покрытия, состоящего из зёрен люминофора (ЗЛ), размеры которых могут быть сравнимы с шириной Л. Жёлтые люминофоры в сочетании с синими КН обеспечивают белое свечение. При этом целесообразно использовать отражатель для получения желательного светораспределения излучателя.

Излучатели, представленные на рис.15.23 и 15.24, были проанализированы в системе HFSS. Расчётные резонансные характеристики подтверждают возможность увеличения собственной добротности при введении СР.

На рис. 15.25 и 15.26 приводятся иллюстрации, полученные в системе HFSS при анализе второго резонатора с квантовыми звёздочками на ламелях.



б)

Рис. 15.25. Резонаторная система с торцевыми ламелями в изометрии (а) и в плане (б).

a)



Рис.15.26. Излучение из квантовой звёздочки в фиксированный момент времени.

15.5.2. Резонаторные системы с квантовыми кольцами

Можно представить и более простые устройства излучателей, использующих «квантовые колечки». Один из таких излучателей показан схематически на рис. 15.27.



Рис.15.27. Излучатель с квантовым колечком.

Этот излучатель в некоторой степени является аналогом ячеек, приведенных на рис. 15.19. В нём используется несколько четвертьволновых цилиндрических резонаторов (например, четыре), расположенных ПО окружности. В данном примере в этих резонаторах возбуждаются синфазные колебания видов H₁₁₁, связанные через щели связи (ЩС) со стабилизирующим резонатором на основе полуволнового круглого волновода с видом H_{01p} (на рисунке показаны силовые линии вида колебаний H_{012}). Вместо КН в представленную ячейку введено синее квантовое колечко (СКК), расположенное в своей матрице (М) вдоль электрических силовых линий. Таким образом, излучающим элементом в данном излучателе является как бы КН, свёрнутая в кольцо.

На рис.15.28 приведена картина электромагнитного поля в резонаторной системе и в ближней зоне излучателя в фиксированный момент времени, а также частотная характеристика резонаторной системы без полупроводниковой структуры, которые были получены в HFSS.



Рис. 15.28. Частотная характеристика и картина электромагнитного поля на рабочей частоте 650 ТГц

Из рис.15.28 видно, что в диапазоне частот от 500 до 1000 ТГц получено несколько резонансных характеристик, одна из которых соответствует резонансу ВК H_{012} в СР на частоте 650 ТГц. Подтверждением этому факту является картина с двумя вариациями поля вдоль оси СР.

Заметим, что ВК H₀₁₂ не является низшим, и поэтому наблюдаются резонансы на более низких частотах. Однако разделение ВК вполне достаточное для того, чтобы не возникало «паразитных» колебаний, снижающих эффективность излучения на рабочей частоте.

Следует обратить внимание на то, что резонансная характеристика PC с CP на ВК H₀₁₂ является наиболее узкой, что свидетельствует о высокой добротности PC на рабочей частоте.

На рис.15.29 приведена картина поля в момент времени, когда в щелях связи электрическое поле достигает максимального значения, а вблизи КК при этом нулевое поле, поскольку КК находится на расстоянии в четверть волны от ЩС.

На рис.15.29 также приведено распределение азимутальной составляющей электрического поля в радиальном направлении, т.е. вдоль линии, показанной на рисунке. Азимутальная составляющая электрического поля на ВК H_{01p} является единственной и кривая, соответствующая рабочей частоте 650 ТГц, показывает, где расположен максимум электрического поля и куда следует поместить КК.



Puc.15.29. Распределение электрического поля в радиальном направлении и иллюстрация излучения в момент времени, когда в щелях связи максимальное электрическое поле.

Заметим, что поперечные размеры рассмотренного излучателя ограничены диаметрами четвертьволновых резонаторов, которые не должны превышать 0,6 λ , чтобы они допускали возникновение только низшего ВК H_{111} , и диаметром СР, который не должен быть существенно больше 1,2 λ , чтобы не возникало множество высших ВК.

Это обстоятельство находится в противоречии с необходимостью обеспечения достаточных технологических размеров для изготовления эффективных полупроводниковых структур на основе КТ из InGaN в матрице GaN [19]. Поэтому, желательно увеличить размеры матрицы с КТ.

Для предлагается устройство излучателя, ЭТОГО схематически представленного на рис.15.30, в котором используется коаксиальный СР, возбуждаемый виде колебаний H_{011} расположенный на И внутри многорезонаторной состоящей системы, ИЗ цилиндрических четвертьволновых резонаторов (ЧР) с видами колебаний Н₁₁₁. На рис. 15.30 показаны 8 резонаторов с противофазными колебаниями при связи с СР через один ЧР. Над этими резонаторами расположена дисковая матрица (ДМ) с КТ. Расчётные размеры резонаторов для синих и красных КТ в соответствии с обозначениями на рис.15.30 приведены в таблице.

1400111	ruotingu. ruotiopsi (5 mil) norty narotin, npederustiennere nu prette 50.							
Цвет	Длина	$D_{ m чp}$	$D_{\rm cp}$	d	h_1	h_2	$D_{\scriptscriptstyle \mathrm{M}}$	
	волны							
Синий	460	340	680	100	555	370	1360	
Красный	640	480	960	140	750	755	1920	

Таблица. Размеры (в нм) излучателя, представленного на рис.15.30.





Рис. 15.30. Излучатель с коаксиальным стабилизирующим резонатором.

Для обеспечения наиболее эффективной электромагнитной связи между СР и ЧР их размеры следует подобрать таким образом, чтобы отрезки волноводов, из которых получены резонаторы, имели одинаковые критические и соответственно волноводные длины волн, т.е. $h_1 = 3/4\lambda_B$ и $h_2 = \lambda_B/2$.

Устройство рассматриваемого излучателя удобно тем, что диаметр матрицы $D_{\rm M}$ можно увеличивать за счёт увеличения количества ЧР. При этом с увеличением диаметра $D_{\rm cp}$ необходимо будет соответственно увеличивать диаметр стержня d для сохранения резонансной частоты.

Подводя итоги рассмотрения предлагаемых излучателей отметим, что световой поток одного такого наноразмерного устройства очень мал, и эти

излучатели следует собирать в массив. Каждый излучатель при этом может дополняться отражателем. Такие излучатели могут группироваться, например, в полноцветные (синие, зелёные и красные) триады. Полученное светоизлучающее устройство может быть использовано как источник света с регулируемой цветностью хроматического или белого излучений, а также применяться в дисплеях с высокой разрешающей способностью.

Световая отдача излучателя с синими КН в сочетании с жёлтым люминофором во многом зависит от собственной добротности многорезонаторной системы, настроенной на частоту синего цвета. При использовании цветовых триад без люминофоров световая отдача каждого цветового элемента также существенно зависит от добротности и настройки многорезонаторной системы со стабилизирующим резонатором на длину волны, излучаемую квантовой звёздочкой или квантовым колечком.

15.6. Анализ структуры, составленной из восьми резонаторов в оптическом диапазоне длин волн

Рассмотрим резонаторной оптического этапы анализа структуры HFSS диапазона длин волн В системе на примере излучателя, представленного на рис.15.30.

На первом этапе осуществляется черчение и создание конструкции резонатора. Выберем единицы черчения «нм» и частот «ТГц».

Для синего света $\lambda_c = 460$ нм D =1.5 мкм, D_c = 750 нм, d =100 нм, D₄=380 нм, l_4 =490 нм и l_c =325 нм;

для красного $\lambda_{\kappa} = 640$ нм D=2.1 мкм, D_c =1050, d=150 нм D_q=525 нм, Длины_ч = 675 нм, l_c =450 нм.

Длина щели связи: 400 нм.

Резонаторная структура с указанными размерами и квантовым колечком, выполненная графическими средствами HFSS, показана на рис.15.31 в изометрии и в плане.



Рис.15.31. Структура, в которой щели расположены через один внешний резонатор, т.е. связаны с центральным коаксиальным резонатором 1,3, 5, и 7 внешние цилиндрические резонаторы

Создание этих рисунков выполнено при использовании следующих команд. Начертим базовую структуру резонатора командой **Draw-> Box** (рис.15.32).

Prope	rties: 2011101	5_reson_KK_stab_2	6 - HFSSDes
Comn	nand		
	Name	Value	Unit
	Command	CreateBox	
	Coordinate Sys	s Global	
	Position	-1200 ,-1200 ,-225	nm
	XSize	2400	nm
	YSize	2400	nm
	ZSize	700	nm

Рис. 15.32. Размеры базового металлического бокса

Далее в этом боксе нужно вырезать один центральный цилиндр радиусом 525 нм и 8 цилиндров радиусом 262.5 нм. 8 резонаторов размещены так, что между центральными боковыми располагается щель связи (рис.15.33 и 15.34).

Properti Commar	ies: 20111015 _. Id	_reson_KK_stal	b_26 - H	FSSDesign1 - Moo	Proper Comm	ties: 20111015	_reson_KK_sta	b_26 - H	FSSDesign1 - Mor
	Name	Value	Unit	Evaluated Value	[Name	Value	Unit	Evaluated Value
	Command	CreateCylinder				Command	CreateCylinder	_	
	Coordinate Sys	Global				Coordinate Svs	Global		
	Center Position	0, 0, 0	nm	Onm , Onm , Onm		Center Position	10 788 -225	nm	10nm 788nm
	Axis	Z			ŀ	Auio	7		
	Radius	Dc1050/2		525nm		- Anio Diadius	C		262 Even
	Height	H_rez590		450nm		Hadius	BI02072		262.0nm
	Number of Seg	0		0		Height	675	nm	675nm
-		1				Number of Seg	0		0
Puc.	15.33.Це	ентральн	ый ц	илиндр	Puc.	15.34. Ma.	лые цили	ндры	

Командой Edit->Duplicate->Around Axis дублируем цилиндры вокруг оси и умножаем на 8.

Далее начертим внутренний стержень, расположенный вдоль оси Z (рис.15.35)

Proper	ties: 20111015	_reson_KK_stab_	_26 - H	FSSDesign1 - Mod
Comma	and			
		4		
	Name	Value	Unit	Evaluated Value
	Command	CreateCylinder		
	Coordinate Sys	Global		
	Center Position	0,0,0	nm	Onm , Onm , Onm
	Axis	Z		
	Radius	75	nm	75nm
	Height	450	nm	450nm
	Number of Seg	0		0

Рис.15.35. Размеры внутреннего металлического стержня.

Далее на высоте 400 нм начертим колечко, вычитая один цилиндр из другого (рис.15.36 и 15.37).

Comma	and			Commar	nd		
Г	Name	Value	Unit		Name	Value	Unit
	Command	CreateCircle			Command	CreateCircle	
	Coordinate Sys	Global			Coordinate Sys	Global	
	Center Position	0 ,0 ,-400	nm		Center Position	0 ,0 ,-400	nm
	Axis	Z			Axis	Z	
	Radius	800	nm		Radius	780	nm
	Number of Seg	0			Number of Seg	0	
Puc. I	5.36. Размер	ы внешне	220	Puc.15	.37. Размери	ы внутрен	него
<i>цили</i>	ндра.			цилинд	pa.		

В результате вычитания получаем планарное кольцо шириной 20 нм. Установим граничные условия **Perfect E** на квантовое колечко. Чтобы вставить в это кольцо 8 портов, которые будут возбуждать последовательный ток в кольце, прорежем в планарном кольце 8 прямоугольников, размер первого из которых соответствует рис. 15.38.

Comn	nanc	1		
		Name	Value	Unit
		Command	CreateRectangle	
		Coordinate Sys	Global	
		Position	-800 ,-10 ,-400	nm
		Axis	Z	
		XSize	600	nm
		YSize	20	nm

Рис. 15.38. Координаты прямоугольника в разрыве квантового колечка, на который устанавливается дискретный порт.

Создав этот прямоугольник, зададим на него дискретный порт командой **HFSS->Exitation->** Assign Lumped Port и задавая импедансную линию посередине этого прямоугольника. Далее выполним дублирование этого прямоугольника с сохранением граничных условий относительно оси Z.

Lumped Port	
 General Modes Post Processing Defaults	
Name:	
Full Port Impedance	
Resistance: 50 ohm 💌	
Reactance: 0 ohm 💌	
Lise Defaults	
ОК Отмен	13

Рис.15.39. Диалог дискретного порта, поставленного в разрыв квантового колечка.

Созданную структуру, показанную на рис. 15. 31 охватим боксом, созданным по команду **Draw->Box**, размеры которого в нанометрах указаны на рис. 15.40.
Name	Value	Unit
Command	CreateBox	
Coordinate Sys	Global	
Position	1200 ,-1200 ,475	nm
XSize	-2400	nm
YSize	2400	nm
ZSize	-4800	nm

Рис.15.40. Размеры бокса Radiate.

На этот параллелепипед установим граничные условия излучения, а на боковые стенки – периодические граничные условия Master-Slave на противоположные стенки бокса излучения (рис. 15.41).



Рис.15.41. Постановка периодических граничных условий Master-Slave на противоположные стороны бокса, охватывающего одну ячейку резонатора.

Выполним установку на расчет командой HFSS-> Analysis setup->Add Solution Setup. Центральная частота 467 ТГц соотв. длине волны 640 нм (рис. 15.42).

Solution Setup	Edit Sweep
General Options Advanced Expression Cache Derivatives	Sweep Name: Sweep1
Setup Name: Setup1	Sweep Type: Interpolating
🔽 Enabled 🛛 🗖 Solve Ports Only	Frequency Setup
Solution Frequency: 467000 GHz 💌	Type: LinearStep 💌
Adaptive Solutions	Start 200 thz 💌
Maximum Number of Passes: 3	Stop 1000 thz 💌
Maximum Delta S	Step Size 10 thz 💌
Рис.15.42. Задание центральной	Рис.15.43. Задание полосы частоп
частоты анализа	(режим интерполяции)

Заметим, что если квантовые точки будут расположены равномерно в квантовом колечке, то они будут возбуждаться противофазно в соответствии с полями в цилиндрических резонаторах. Картина излучения в этом случае представлена на рис.15.44 и 15.45.



Рис.15.44. Излучение электромагнитной волны оптического диапазона из квантового колечка в системе с внутренним коаксиальным стабилизирующим резонатором

E	Fie	eld[Y_per_m						6							
				1000		11	ee l		E di	t Sources					
		1.3933e+007									-		1.0	0.4	
		1.0027e+007			all and the second	-20				Source	lype	Sol	Scaling	Uffset Ph	Unit
		7.2164e+006			> < <					1:1	Port	1 W	1	0	deg
		5.1935e+006			\sim					2:1	Port	1 W	0	180	deg
		3.7377e+006		976						3-1	Port	1.W	1	0	dea
		2.6900e+006		1. K Z	- - ()	_ • ¶ .	1			0.1		1	-	100	ueg
		1.9359e+006					<u>.</u>			4:1	Port	1 W	U	180	deg
		1.3933e+006				6 1	23			5:1	Port	1 W	1	0	deg
		1.0027e+006			1	-	6			6:1	Port	1 W	0	180	deg
		7.2164e+005				de la				7:1	Port	1W	1	0	dea
		5.1935e+005		All Summer	B (20	-				0.1	Port	1317	0	100	dog
		3.7377e+005				1	- 4			0.1	TOR	1 99	0	100	uey
		2.6900e+005			100										
		1.9359e+005					- -								
		1.3933e+005													
						2 m									
_			·				S.)								
					s I a						🔽 Inc	lude Po	rt Post Proce	eeina Effecte	
											,€ Inc			issing Effects	

Рис.15.45. Ближнее поле в сечении резонатора при установке противофазного возбуждения квантовых точек.

На рис.15.46 приведена частотная характеристика, а на рис.15.47 - картина электромагнитного поля при возбуждении КТ, расположенных в КК через один резонатор.



Рис. 15.46. Частотная характеристика S11 по каждому порту, внедренному в КК (8 портов)



Рис.15.47. Картина электромагнитного поля при возбуждении КТ, расположенных в КК через один резонатор

Анализируя динамическое движение картины электромагнитного поля, которое рассчитывается, изменяя фазу источника возбуждения, можно видеть, как взаимодействуют электромагнитные поля, излучаемые от отдельных резонаторов, общую картину поля и типы волн, которые резонируют в отдельных полостях цилиндрических резонаторов.

Выводы. Рассмотренные варианты СДМ на основе ОР с квантовыми точками, звёздочками и колечками ни в коей мере не ограничивают устройств. разнообразия этих He трудно представить И другие конструктивные варианты СДМ на основе четвертьволновых многорезонаторных систем с другими видами колебаний, в том числе и с разнообразными высокодобротными стабилизирующими резонаторами.

В настоящее время представление излучателей в виде квантовых звёздочек и колечек могут показаться нереально фантастическим, и моделирование таких источников еще требует многостороннего экспериментального подтверждения. Однако прогресс теоретического анализа перспективных наноматериалов и успехи нанотехнологии показывает, что это будет реализовано в недалёком будущем.

Многочисленные публикации, в которых показано использование HFSS показывают, что ее можно успешно применять для оптимизации структуры светодиодного модуля. Можно с уверенностью утверждать, что поиски оптимальных решений при создании СДМ на основе электродинамических систем с квантовыми точками позволят существенно улучшить параметры световых приборов с наноразмерными источниками излучений.

16. Установка конфигурации для распределенного расчета на нескольких компьютерах

HFSS -13 имеет возможность решать задачи огромного размера, когда число тетраэдров разбиения может достигать многих тысяч.

В последние 10 лет наблюдался огромный прогресс в усилении компьтерных средств для решения больших задача - от создания больших вычислительных серверов, распределенных кластеров ДО И рабочих станций. многопроцессорных настольных Параллельно шло улучшение математических алгоритмов и программ их реализации. На рис. 16.1 показываются вехи прогресса в расчете физических задач, в механическом анализе, и в решение электродинамических задач поля Ansoft. В настоящее время считается, что применение HFSS в процессе проектирования на 15% ускоряет процесс разработки новых изделий от идеи до воплощения в железе.



Рис. 16.1. История роста характеристик производительности системы HFSS

Один из способов увеличить производительность состоит в параллельном моделировании. Из рис. 16.1. видно, что в 1998-1999 можно было решить систему уравнений в 10М ячеек. В 2004 HFSS Ansoft решал структуру с 100М ячейками. Сегодня ANSYS может анализировать структуру с 1 миллиардом ячеек, и уровень точности моделирования очень высокий.

T.o. ключевым является новый метод, для реализации которого необходимо иметь специальную лицензию **High Performance Computing (HPC).**

Этот метод позволяет реализовать 2 подхода к расчету:

- 1) Domain Decomposition,
- 2) Multi-processing.

Решение методом НРС сводится к мультипроцессному расчету, используя опции распределенного расчета, используя до 100 ядер на одно моделирование. Заметим, что далее в этом разделе термина «вычислительная машина» может относиться к персональному, а также супер-компьютеру. Ядры и процессоры могут характеризовать любую из этих машин.

Начиная с HFSS v.12, компания Ansoft развивает метод HPC используя метод декомпозиции задачи. Метод MP (multi-processing) был реализован в HFSS-7. Опция распределенного решения DSO реализована начиная с HFSS-10. Эти опции используются уже сегодня, чтобы уменьшить время моделирования дней часов, позволяя инженеру выполнить OT ДО многократные моделирования в течение одного рабочего дня. Для этого были разработаны и предложены специальные методы мультипроцессорного и мультикомпьютерного расчета НРС и реализованы дополнительные улучшения в HFSS v.12 (улучшенное разбиение на сетку и смешанные порядки элементов разбиения) для существенного увеличения производительности.

Поясним термины, которые пришли в проектирование вместе с усилением мощности численного моделирования.

- **1. HFSS HPC** новая опция, появившаяся в HFSS 12 HPC = High Performance Computing
- 2. Enables Domain Decomposition, метод декомпозиции новый метод решения в HFSS 12. DDM = Domain Decomposition Method. Новый метод DMP в HFSS. DDM это метод высокого запараллеливания, причем:
 - это метод объединения памяти и ядер с помощью сети;
 - DDM реализует значительное увеличение памяти для больших и очень больших задач;

- быстрое решение, использующее большое количество процессоров.
- **3. Multi-Processing многопроцессорный** метод параллелизации разделяемой памяти, введенный в HFSS 7. MP = Multi-Processing
 - "Традиционный" многопроцессорный SMP.

4. Необходимое количество лицензий "**HPC licenses**" для моделирования зависит от числа ядер, которые требуются для расчета.

5. Работа в режиме пакета (Packs) или " плавающем (pool) " режиме.

- Packs позволяет использовать заданное число ядер для программы;
- "Pool" лицензии позволяют любое число ядер, управляемых мульти-серверами.
- SMP = Shared Memory Parallel.
- DMP = Distributed Memory Parallel.
- **DSO = Distributed Solve Option м**ного-параметрическое (геометрия, частота) параллельное моделирование.
- **RSM = Remote Simulation Manager -** новая программа распределенного анализа, появившаяся в HFSS v12, предназначенная для работы компьютера в сети

Примеры расчетов, которые выполнены, используя лицензию HPC

Пример 1. Военный автомобиль Хаммер имеет антенну, расположенную на крыше. Задача электромагнитной совместимости решается на частоте 1.8GHz и имеет размер > 7500 λ^3 и использует:

- Базисные функции второго порядка (2nd order);
- 730,000 тетраэдров;
- 14М неизвестных в матрице (это даже мало, для использования метода DDM);
- Выполнение расчета с помощью трех связанные групп компьютеров;
- Общая память=115 GB.



Рис. 16.2. Пример расчета структуры антенны на движущемся объекте

Результаты расчета пространственной диаграммы направленности показаны на рис. 16.2.

Пример 2. Антенна, смонтированная на корпусе истребителя F-

35. Анализируемая щелевая антенна (рис. 16.3) находится в крыле внизу фюзеляжа самолета

- F-35 Joint Strike Fighter: UHF blade antenna @ 350 MHz
- Размер задачи = $1400\lambda^3$



Рис. 16.3. Военный истребитель F-16 с антенной внизу фюзеляжа

При решении этой задачи используется метод DDM.

- DDM подобласти разбиваются на сетку разбиения в маленьких подобластях "*sub-domains*" так, что поле в них рассчитывается параллельно на нескольких компьютерах. Для этого выполняется:
 - Выбор узла "master" итерационного солвера для общего решения

- Автоматическое разбиение области решения на подобласти
- Пользователь определяет набор N доступных компьютеров для использовании методом DDM:
 - n=1 это узел "master", одно ядро;
 - n=2 до N это узлы подобластей решения по сравнению с прямым решением.



Рис. 16.5. Разбиение пространства расчета на тетраэдры, области и подобласти

Результаты расчета совпадают, при решении непосредственно программой HFSS, и при использовании метода DDM. Однако время расчета значительно отличаются.



Рис. 16.6. Сечение диаграммы	Рис. 16.7. Пространственная
направленности антенны на	диаграмма направленности
корпусе самолета	



Пример 3: Двухзеркальная параболическая антенна (рис. 16.10) создана по схеме Коссегрена. Размер задачи ~17,500 λ^3 .

Время решения при решении на 8 ядрах 12509 сек. Время решения ускоряется в 17-24 раз и равно 3891 сек при использовании лицензии НРС.



Рис. 16.10. Двухзеркальная параболическая антенна

В таблице рис. 16.11. приведены машинные ресурсы, затрачиваемые при моделировании двухзеркальной параболической антенны, которые зависят от числа ядер. И ускорение процесса решения задачи при включении дополнительных ядер. Видим, что ускорение доходит до 6 по сравнению с базовой конфигурацией с 8 ядрами. Отметим, что ускорение расчета по сравнению с работой на одном процессоре выполнить невозможно.

Total cores	Elapsed Time (S)	Memory (GB)	Speed-up	Linear
8	22049	153.7	1.00	1.00
12	12948	133.5	1.70	1.50
16	9540	123.6	2.31	2.00
20	7345	114.6	3.00	2.50
24	5649	110	3.90	3.00
28	4829	107.7	4.57	3.50
32	4560	103.7	4.84	4.00
36	4102	101.2	5.38	4.50
40	3912	96.4	5.64	5.00

Рис. 16.11. Компьютерные ресурсы, требуемые при решении двухзеркальной антенны. Ускорение Speed-ир по сравнению с базовым компьютером с 8 ядрами

Для решения подобных задач необходимо установить менеджер удаленного моделирования RSM (Remote Simulation Manager). Эта программа инсталлируется как отдельная программа и автоматически

создает удаленные или связанные в сети моделирования в режиме связи "links".

- Метод нового распределенного анализа для работы с удаленными компьютерами
- Активизирует возможности солвера в режиме DDM, DSO и удаленного решения

Установка конфигурации распределенного расчета.

Чтобы создать новую конфигурацию распределенного расчета на нескольких компьютерах:

1. Кликните HFSS или HFSS-IE>Tools>General Options чтобы вывести диалог General Options и выбрать закладку Analysis Options.

Analysis Options Remote Analysis Options Web Update Analysis Options For Design Type	Options
Analysis Options For Design Type	
Design Type: HFSS -	
Prompt for analysis machine when launching analysis (Cannot be combined with simulation queuing)	
Analysis Machine Options	
Default Machine:	
Distributed Inachine Configurations	
Edit Distributed Machine Configurations	1
	-

Рис. 16.12. Диалог опций HFSS

2. Выберите закладку Analysis Options, и в разделе Analysis Machine Options, выберите опцию Distributed. Эти изменения будут показаны в закладке Analysis Machine Options и покажут панель для просмотра и редактирования конфигурации компьютеров (рис. 16.13).

Default Machine: CLocal C Remote C Distributed Use Distributed Machine Configuration: Distributed Machine Configurations Edit Distributed Machine Configurations	Analysis Machine Options
Distributed Machine Configurations	Default Machine: O Local O Remote (• Distributed
- Distributed Machine Configurations	
Distributed Machine Configurations	
- Distributed Machine Configurations	
- Distributed Machine Configurations	
Distributed Machine Configurations	
Distributed Machine Configurations	
Edit Distributed Machine Configurations	Distributed Machine Configurations
Edit Distributed Machine Contigurations	
	Edit Distributed Machine Configurations

Рис. 16.13. Опции анализа компьютеров в сети

3. Кликните кнопку Edit Distributed Machine Configurations.

Distributed Machine Configurations		×
Configuration Name		Machine list in the Selected Configuration
	Add	
	Edit	
	Delete	
	Clone	
	Done	
	,	

Рис. 16.14. Диалог конфигураций распределенного расчета

Это выведет диалог Distibuted Machines Configurations (рис. 16.14). Этот список существующих конфигураций показывает все машины и выбранные конфигурации, а также информацию, заблокированы они или нет. Здесь вы можете добавить новую конфигурацию нажимая Add, отредактировать конфигурацию командой Edit, удалить выбранную конфигурацию командой Delete, или дублировать существующую конфигурацию командой Clone, обычно редактируя имя и содержание конфигурации.

4. Чтобы создать новую конфигурацию, кликните в диалоге рис. 16.14 кнопку Add.

Это открывает диалог Distributed Analysis Machines (рис. 16.15). Нажатие Edit или Delete также открывает диалог Distributed Analysis Machines, но включает имеющиеся выбранные конфигурации.

Configuration name:	1		
Machines for Distribu	ited Analysis		
Static			
Mad	nine Name Ena	bled	Remove
			Move up
			Move down
			Test Machines
L			
Remote Machine Det	ails:	·	
Remote Machine Det IP Address (for C DNS Name (for	ails:		· ·
Remote Machine Det IP Address (for C DNS Name (for C UNC Name (for	ails: mat: 192.168.1.2): mat: www.server.com): mat: \\server):]	• •
Remote Machine Det IP Address (for DNS Name (for UNC Name (for	ails: mat: 192.168.1.2): mat: www.server.com): mat: \\server): Add machine to	ist	•••
Remote Machine Det IP Address (for DNS Name (for UNC Name (for	iails: mat: 192.168.1.2): mat: www.server.com): mat: \\server): Add machine to Import Machines fron	ist	• •

Рис. 16.15. Диалог списка машин, используемых в распределенном расчете

Здесь вы можете отредактировать имя конфигурации, вид, добавление, тестирование и блокирование машин в списке.

5. Задайте имя конфигурации. Он не может быть пустым и не может иметь ранее заданное или зарезервированное слово.

6. Для каждой машины чтобы вручную добавить список, under Remote Machine details, задайте адрес IP, имя DNS или имя UNC. Вы можете также использовать **Import Machines from File...** для использования текстового файла для упрощения процесса.

-Remote Machine Det	ails:	0.5		
IP Address (for	rmat: 192.168.1.2);		·	÷
C DNS Name (for	mat: www.server.com):			
C UNC Name (for	mat: \\server):			
	Add machine to I	ist		
	Import Machines from	File		

Рис. 16.16. Раздел, в котором включаются машины в список

Кнопки управления позволяют добавить машину в список командой Add machine to list (рис. выше) или удалить командой Remove (рис. ниже) машины из списка.

Каждая машина в текущем списке имеет окно **Enabled**. Вы можете заблокировать или подключить любые машины в списке по вашему желанию. Сверху таблицы, диалог позволяет учитывать общее количество машин, и это число может быть включено или заблокировано.

onfiguration name:	for CPU inte	nsive job	
achines for Distribu	ted Analysis —		
otal Machines: 4 E	nabled: 3 Disa	abled: 1	
Mach	ine Name	Enabled	Remove
network machin	e 1	V	
network machin	ie 2	V	Move up
network machin	ie 3		Move down

Рис. 16.17. Блокирование и включение машин в распределенный расчет

В общем случае, HFSS и HFSS-IE используют машин в распределенном списке машин анализа в порядке, в котором они появляются. Если выбран Распределенный метод расчета, и Вы запускаете несколько расчетов от того же самого интерфейса, то HFSS и HFSS-IE выбирают машины, которые выполняют наименьшее количество компьютеров в порядке, в котором компьютер находятся в списке. Например, если список содержит 4 машины, и Вы запускаете моделирование, которое требует одну машину, HFSS выбирает первую машину в списке. Если другое моделирование запущено, в то время как выполняется предыдущее, и это моделирование требует две машины, HFSS выбирает машины 2 и 3 из списка. Если первое моделирование тогда завершается, и мы запускаем другое моделирование, требующее три машины, HFSS выбирает машины в порядке 1, 4, и 2.

Отображенный список всегда показывает порядок, в который Вы ввели их независимо от загрузки на машинах. Чтобы управлять порядком в списке, выберите один или большее количество машин, и используйте кнопки **Move up** или **Move down**. Передвижение вверх и вниз допускаются, когда Вы выбираете один или большее количество смежных имеет машин. Также, когда Вы выбираете один или большее количество имен машин, Вы будете видеть поле текста ниже управления сети, показывая сначала имя машины, сколько раз она появляется, допускается, и заблокирована.

Configuration name: for CPU intensive Machines for Distributed Analysis	e job	
Total Machines: 4 Enabled: 3 Disabled Machine Name	Enabled	Remove
network machine 1 network machine 4	V	Move up
network machine 2 network machine 3		Move down
network machine 2: Total: 1 Enabled:	1 Disabled:	

Рис. 16.18. Передвижение машин в списке для изменения последовательности их включения

7. Test Machines- Когда несколько пользователей в сети используют распределенное дистанционное решение, нужно проверить состояние этих машин перед запуском моделирования, чтобы убедиться, что никакие другие процессы Ansoft не запущены. Чтобы сделать это, вы можете выбрать одну или большее количество машин в диалоге (рис. 16.18) и нажать кнопку Test Machine. Открывается диалог Test Machines. После тестирования дается отчет относительно состояния каждой машины.

Тестирование можно выполнить и над группой машин, включенных в распределенных расчет. Включить или выключить машины можно в списке диалога рис. 16.18.

8. Кликните OK, чтобы сохранить изменения и закрыть диалог Distributed Analysis Machines. Только машины, отмеченные как Enabled появляются в списке распределенных машин в закладке Analysis.

Независимо от машины, на которой фактически выполняется анализ, числа процессоров и установки Desired RAM Limit, и заданных по умолчанию параметров настройки приоритета процесса теперь читается из машины, из которой Вы запускаете анализ.

Если конфигурация установлена, то ее можно выбрать на инструментальной панели, выбирая значки:



Рис. 16.19. Кнопки на панели HFSS, позволяющие оперативно переключать режим локальной, удаленной и распределенной работы

Заметим, что эта опция активна только в том случае, если имеются несколько машин для распределенного анализа. Режим распределенного анализа рекомендуется использовать в том случае, если не достаточно ресурсов одного компьютера.

На одном компьютере HFSS работает следующим образом. Сетка - по существу большая матрица, которая должна быть инвертирована и решена. HFSS пытается сделать всё это в RAM. Как только доступная RAM исчерпана, HFSS начинает разделять матрицу на части, в которых некоторые матричные элементы записываются на жесткий диск, и другие части сохранены в RAM. Однако имеется минимальный размер матрицы, которая должна быть сохранена в RAM, и должно остаться пространство в памяти, чтобы была возможность инвертировать и решить матрицу. Если матрица является настолько большой (сетка является в RAM, HFSS остановится.

Пользователь имеет два несколько вариантов действий.

Он может 1)увеличить RAM компьютера, или 2)может использовать итерационное решающее устройство, или 3) использовать лицензию, и соответственно метод HPC, чтобы решить проблему. Рекомендуется использовать итерационное решающее устройство. Использование Iterative Solver может резко уменьшить требования RAM.

Правила использования итеративного солвера

1. Итеративный солвер работает более эффективно, когда структура не содержат много источников возбуждений. (Например, число возбуждений – меньше, чем удвоенное число процессоров.)

2. Если вы хотите использовать преимущество итерационного решающего устройства, и ваш анализ включает расчет на многих дискретных частотах, , адаптивное решение должно лучше сходиться на самой высокой частоте вм полосе частот.

Solution Setup	×
General Options Advanced Expression	n Cache Derivatives Defaults
Initial Mesh Options	
I Do Lambda Refinement Lambda Target: 0.3333	☑ Use Default Value
Adaptive Options	
Maximum Refinement Per Pass:	30 %
Maximum Refinement:	1000000
Minimum Converged Passes:	1
Solution Options	
Order of Basis Functions:	First Order
Enable Iterative Solver	0.0001
Relative Residual:	0.0001

Puc. 16.20. Paзdeл Solution Options, включающий выбор порядка базисной функции и параметров итеративного солвера

3. **Relative Residual** обеспечивает критерий остановки. Разность оценивает итерационного решающего устройства при решении матричного уравнения. Значение действует на характеристики итерационного решающего устройства следующим образом:

• По умолчанию она равна 1Е-4. Это дает точные S-параметры и поля, неразличимые от полученных прямым решающим устройством. Ansoft рекомендует устанавливать эту величину Residal.

• При большей величине Residual, например, 1Е-3 или 1Е-2, итеративный процесс остановится с меньшим количеством итераций, и решение будут меньше сходиться. S-параметры не будут отличаться много от результатов, полученных прямым решением, например, разница в третьей или второй цифре. Поля и диаграммы направленности антенны - визуально те же самые.

• Величина Residual = 0.1 может использоваться для быстрого адаптивного измельчения сетки рано в адаптивном процессе, но S-параметры будут заметно отличаться.

• Величина Residual =1 не должна никогда использоваться. В окно не имеется возможность ввести величину Residual больше 0.1.

Выбор порядка базисных функций. В HFSS-13 можно выбрать базисные функции HFSS используя интерполяцию величин поля между узлами тетраэдров. Для этого в разделе Options диалога Solution Setup выбирается опция Order of Basis. Это может быть Zero Order, First Order (по умолчанию), Second Order, или Mixed order. Опции Order of Basis влияют на уплотнение сетки по критерию Lambda Refinement и выбираются следующим образом.

Опция с нулевым порядком (Zero Order) полезна, когда модель разбивается на сетку с более чем 100 000 тетраэдров, но размер модели является маленьким по сравнению с длиной волны. Более высокие порядки увеличивают количество неизвестных для каждого тетраэдра и используются, когда требуется большая точность расчета поля. Если вы выбираете Zero Order Solution Basis, все тетраэдры в модели должны иметь длину ребер меньше, чем 1/20 длины волны.

Опции установки при работе на одном компьютере

	HFSS Options					
	General Solver					
	Simulation Machine Options					
	Number of Processors: 1					
	Number of Processors, Distributed:					
	Desired RAM Limit (MB)					
	Maximum RAM Limit (MB)					
	HPC Licensing Options					
-	License CHPC I HPC Pack					
	Simulation Controls					
	Default Process Priority: Normal Priority					

Рис. 16.21. Опции расчета компьютера, работающего самостоятельно

Для многопроцессорной обработки, выберите опцию Enable multiprocessing using HPC licenses. Эта опция позволяет использовать лицензии HPC, включающие многопроцессорную обработку.

Требования к RAM растут линейно с увеличением размера модели. При использовании итеративного солвера также имеет место линейное увеличение требований к RAM. Если Вы используете базовый солвер, требования к RAM увеличиваются нелинейно.

Установки решения с доменами всегда используют лицензирование НРС. Даже при том, что домены распределяются и могут использовать

многопроцессорную обработку, они не используют распределенное решение или многопроцессорные лицензии - все это включается в лицензирование HPC, включающая домены.

Лицензия **HPC** основана на подсчете общего количества ядер при моделировании. Например, выполняя распределенное решение, используя 10 узлов, с многопроцессорной обработкой, включающей 2 ядра на узел, общее количество ядер 2x10, или двадцать ядер.

Лицензия **HPC** ограничивает тип и число лицензий, которые будут проверены для данного числа ядер. Для типа **HPC** одна лицензия будет проверена для каждого используемого ядра. Таким образом, моделирование с двадцатью ядрами потребовало бы двадцати лицензий **HPC**. Для лицензии типа **HPC Pack**, один пакет включает работу с восемью ядрами, и каждый дополнительный пакет включает в четыре раза больше ядер. Таким образом, моделирование с двадцатью ядрами потребует двух лицензий **HPC Pack**, охватывающих работу с 8х4, или 32 ядрами.

5. Для многопроцессорной обработки, отметьте опцию Enable multiprocessing using HPC licenses. Эта опция позволяет использовать лицензии HPC, включая многопроцессорную обработку, даже при решении задач, которые не включают области-домены. В этом случае лицензии HPC выполняют роль лицензии MP.

6. Выберите один из следующих приоритетов из списка Default Process Priority:

- Critical (highest) Priority (Не рекомендуется)
- Above Normal Priority (не рекомендуется)
- Normal Priority (нормальный приоритет)
- Below Normal Priority (ниже нормального)
- Idle (lowest) Priority (медленный приоритет)

Можно установить эти значения, используя дополнительное программирование на Visual Basic.

b Name: My Job			Job Name: My Job		
b Template: Default		-	Job Template: Default		2
Specify Priority:	t		Specify Priority:	st	1
Resource requirements			Resource requirements		
Compute Resource Granularity:	Node	-	Compute Resource Granularity:	Node	_
Specify Min Unity	3		Specify Units:	3	÷
Specify Max Units:	3		Specify Node Exclusivity:	Job uses nodes exclusively	•
Specify Node Exclusivity:	Job uses nodes exclusively	-	Hardware Requirements per Node		
Hardware Requirements per Node			Specify Min Memory (GB):	1	÷
Specify Min Memory (GB):	1	-	Specify Min Cores:	2	
Specify Max Memory (GB):	0				
Specify Min Cores:	2	<u>÷</u>			
Specify May Corec:	0				

Рис. 16.22. Диалоги свойств рабочего диалога Ansoft

Для передачи данных и управления решением задачи используем диалог **Submit HPC Job** (рис. 16.22).

Чтобы представить задания, используя диалоговое окно Submit HPC Job, должно быть установлено кластерное главное имя узла. Выбирая команду Tools>Windows HPC>Select Head Node... появляется запрос (рис. 16.23) на выбор имя узла кластера, который вы хотите использовать.

Select Head No	de	
Select the head r	ode of the cluster you want to use:	
1		
	OK Cancel	

Рис. 16.23. Выбор имени узла

Можно ввести главное имя узла кластера в диалоговое окно, а можно щелкнуть по кнопке [...], чтобы просмотреть сеть для кластера, который вы хотите использовать.

roddee paarin [C.1	Program Files (x8	6)\Ansoft\HFS	512\hfss.exe	
roject: \\m	y_host\my_proje	cts\hfss_magic	_t.hfss	
bove fields require .g. \\Server1\Proj	e paths that are v ects\ <filename></filename>	risible from all n	nachines in cluster.	
Analyze Setups				
C All in project				
C All in design HFSSDesign1				
Specify setup	HFSSDesign1	l:Nominal:Setu	p1	^
	Add Setups.	. Clear		
Resource Require	ments			
Number of en	sis gines:	3	-	
Number of co	res per engine:	1	-	
	nalysis	100		
Non distributed a		100	-	

Рис. 16.24. Задание нескольких установок расчета в диалоге

После установки заголовка узла имени хоста, выберите Tools>Windows HPC>Submit HPC Job ...

Вы можете выбрать установки в разделе Analyze Setups (рис. 16.24). Здесь можно выбрать следующие опции:

• All setups in the project;

• All setups in a specified design: вы выбираете проекта из открывающее гося списка;

• Specify setups: Вы можете добавить одну или больше установок используя диалог Add Setups...

Если вы задаете несколько установок, задачи вызываются последовательно в порядке, показываемом в боксе edit.

Блок Resource Requirements управляет используемыми вычислительными ресурсами. Настройки Distributed Analysis управляют использованием ресурсов для части анализа, который может быть распределен по различным

ядрам. Настройки Non-Distributed Analysis управляют начальной частью анализа, который работает перед запуском любого распределенного анализа - эта начальная часть не может быть распределена, чтобы разделить узлы, и должна быть выполнена на единственном ядре.

Есть две настройки **Distributed Analysis**. Число механизмов - число групп компьютеров, которые запускаются параллельно; компьютеры могут работать на отдельных узлах. Установленное число ядер на один компьютер управляет степенью параллельной обработки в пределах каждого компьютера; эти параллельные потоки данных выполнения должны быть на том же самом узле. В случае HFSS каждый распределенный механизм представляет один домен большой модели, часть анализа развертки частоты или часть анализа установки **Optimetrics**.

Есть только одна установка для не распределенного анализа, потому что эта часть анализа должна произойти на единственном узле. Number of cores управляет степенью параллелизма, используемого для этой части анализа.

Отметьте Log Analysis Progress, чтобы записать процесс анализа в файле *<projname.progress>*. Этот файл содержит сообщения об ошибках, предупреждения и др. информация.

Нажатие кнопки Next принимает текущие настройки, и совершенствуется к диалоговому окну Submit HPC Job: Properties. Нажатие кнопки Cancel закрывает диалоговое окно.

Заключение

Программа HFSS версии 13, разработанная американской фирмой Ansoft, освоению которой в учебном процессе посвящена данная книга – не единственная, которая нашла широкое применение в России в научно-исследовательских учреждениях и учебных заведениях. Самое большое распространение получила так называемая «тройка»: HFSS, CST, FEKO.

Часто выбор программного обеспечения диктуется традицией, или скоростью обучения на программном продукте. HFSS, начиная с версий, разработанных компаниями Hewlett Packard и Agilent, оказался наиболее популярным в России среди программ электромагнитного моделирования трехмерных конструкций, и вносит свой вклад в учебном процессе во многих ВУЗах России.

Структура радиосистем в настоящее время решительно поделена на цифровую часть и радиочасть – радиоприемники и радиопередатчики, причем чаще всего радиотехническая часть - это антенны и самые первые каскады, следующие за ними. Цифровая обработка наступает и отвоевывает все большую часть радиосистемы. Больше того, в управлении антенной решетки большую роль выполняет цифровая часть. Поэтому можно сказать, что для радиоинженера освоение HFSS – только часть пути подготовки.

Выбор программного обеспечения фактически сводится к нахождения компромисса между скоростью расчета, имеющимися вычислительными ресурсами и объемом задачи (размером в единицах длин волны). Все это сводится к решению задачи оптимизации процесса проектирования современных СВЧ устройств, выработке соотношения между аналитическими и численными методами, решению актуальных задач, стоящих как перед организаторами научной работы, так и перед исполнителями от научных сотрудников до инженеров.

Процесс освоения современного программного обеспечения на студенческой скамье, доведенный до понимания тонкостей процесса проектирования, это новый и спасительный шаг обучения и подготовки радиоспециалистов высокой квалификации.

Надеемся, что метод анализа задач, использованный в учебнике – пошаговое построение и анализ результатов – поможет разработчикам СВЧ устройств освоить программу HFSS и широко использовать её в своей работе.

Литература

1. **HFSS** – High Frequency Structure Simulation. Manuals, Ansoft, 2010. www.ansoft.com – сайт компании Ansoft-ANSYS – разработчика программы HFSS.

2. Автоматизированное проектирование устройств СВЧ. Под ред. **В.В. Никольского**/ М., Радио и Связь, 1982. - 272 с.

3. Roger Harrington, *Time Harmonic Electromagnetic Fields*, McGraw-Hill, New York, NY 1961.

4. K. A. Balanis. Antenna Theory: Analysis and Design, Wiley & Sons, 2nd edition, 1997, 942 pp.

5. Баскаков С.И. Основы электродинамики, М., Москва, Сов. Радио, 247 стр.

6. Andrew Peterson, Scott Ray, Raj Mittra, *Computational Methods for Electromagnetics*, IEEE Press, New York, NY 1998.

7. L.E.R. Peterson et al. "Analysis of Periodic Structures via a Time-Domain Finite-Element Formulation with a Floquet ABC" IEEE Trans, AP, March 2006, pp 933- 944.

- Schubert F. Light Emitting Diodes. Second edition. Cambridge University Press,2006. Шуберт Ф.Е. Светодиоды / Пер. с англ. под ред. А.Э. Юновича - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008.- 496 с.
- 9. Алферов Ж.И. История и будущее полупроводниковых гетероструктур. ФТП, 1998, т. 32, №1, С. 3-18.
- 10. Звездин А.К. Оптические микрорезонаторы, волноводы, фотонные кристаллы. Природа. 2004. №10.
- 11. Александров И.А., Журавлёв К.С., Мансуров В.Г., Никитин А.Ю. Безизлучательная рекомбинация в квантовых точках GaN/AlN // Тезисы докладов 6-й ВК «Нитриды галлия, индия и алюминия структуры и приборы». 18-20 июня 2008. Санкт-Петербург. Физико-Технический Институт им. А.Ф. Иоффе РАН.- С.210,211.
- 12. Гутцайт Э. М. Техника и приборы сверхвысоких частот. Радио и связь, 1994. 224 с.

13. Банков С.Е., Курушин А.А. Расчет антенн и СВЧ структур с помощью HFSS Ansoft – М, ЗАО «НПП «РОДНИК», 2009, 256 с.

14. www.microwavestudio.com – сайт компании -разработчика программы Microwave Studio CST.

15.www.edem3d.ru (программа EDEM).

16. Сайт официального дистрибьютера современного программного обеспечения компании ОАО «Родник» www.rodnik.ru.

17. Сайт дистанционного обучения проектирования и применения методов CBЧ http://ipso.ioso.ru/distance .

- 18. Шлифер Э.Д. Электровакуумные приборы СВЧ М-типа, коаксиальные и обращенно-коаксиальные магнетроны // Итоги науки и техники. Сер. Электроника. Т.17.– М.: ВИНИТИ, 1985. с.169-209.
- 19. Сизов В.С., Гуткин А.А., Сахаров А.В., Лундин В.В., Брунков П.Н., Цацульников А.Ф. Фазовый распад и безызлучательная рекомбинация носителей в активных областях светоизлучающих приборов на основе квантовых точек InGaN в матрице GaN или AlGaN // ФТПП. 2009, т.43, вып.6, с.836-840.
- 20. Сазонов Д.М. Антенны и устройства СВЧ. М.: Высш. шк. 1988. 432 с.
- 21. Нефедов Е.И. Электродинамика и распространение радиоволн.

Содержание

	Введение	3
1.	Моделирование наноструктуры в оптическом диапазоне частот	7
2.	Волноводная антенная решетка	18
3.	Антенная решетка из антенн Вивальди	33
4.	Антенная решетка на вибраторных антеннах	43
5.	Моделирование частотно-селективной поверхности	60
6.	Падение плоской волны на объект и расчет RCS	74
7.	Расчет ЭПР объекта большого электрического размера	90
8.	Полосовой волноводный фильтр	100
9.	Учет температуры нагрева объектов в HFSS-13	116
10	.Реализация режима подстройки в HFSS-13	126
11	. Моделирование коннектора	132
12	. Антенна, смонтированная на мачте	141
13	. Расчет временного процесса в интегральной схеме СВЧ	148
14	4. Анализ рупорной антенны во временной области	171
15	5. Проектирование наноразмерных светодиодных модулей с помоц	ԼЬЮ
пŗ	ограмм электродинамического моделирования	191
16	б. Установка конфигурации для распределенного расчета на нескол	іьких
кс	омпьютерах	220
	Заключение	239
	Литература	240

Об авторах:

Банков Сергей Евгеньевич – д.т.н., гл. научн. сотр. ИРЭ РАН. Окончил РТФ Московского энергетического института в 1981 г, аспирантуру в 1986 г. Специалист в области СВЧ техники и антенн, эксперт в области САПР СВЧ. Автор нескольких монографий, учебных пособий, 150 научных статей и 20 патентов.

Гутцайт Эдуард Михайлович – д.т.н., профессор каф. «Светотехника» МЭИ, Окончил ЭТФ Московского энергетического института. Автор около 270 научных трудов, среди которых 10 учебных пособий, изданных в МЭИ, «Высшей школе» и «Радио и связь». Круг научных интересов: техника и приборы СВЧ, электронные приборы магнетронного типа, светодиоды с объемными резонаторами и квантовыми точками. Инициатор внедрения достижений СВЧ техники в нанотехнологию.

Курушин Александр Александрович – к.т.н., доцент каф. АУиРРВ МЭИ. Окончил РТФ МЭИ в 1979 г, аспирантуру в 1985 г. К.т.н. (1991 г.), диссертация «Проектирование транзисторных СВЧ усилителей с расширенным динамическим диапазоном». С 1996 г. преподавал различные аспекты СВЧ в МИЭМ, МИРЭА и МЭИ. Автор 12 учебных пособий и 100 научных статей.